

Hagglunds

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Hagglunds Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Hagglunds T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|-------------------------------|---|
| R939001397 | HÄGGLUNDS CA 140 140 CA0N00 02 00 RADIAL PISTON MOTOR Stat. Lot number: 84122981 Net weight: 350,000 KG |
| R939001433 | HÄGGLUNDS CA 140 80 CA0N00 02 00 RADIAL PISTON MOTOR 347kg |
| R939000541 | BRAKE PAD BA 85 O old HÄgglunds Art.No. 178 1489-801 |
| R939000542 | BRAKE PAD BA 85 U old HÄgglunds Art.No. 178 1490-801 |
| R939004054 | ADJUSTING SCREW BA 43/63 old HÄgglunds Art.No. 478 2625-801 |
| R939003984 | SPACER BA 43/63/85 old HÄgglunds Art.No. 478 1290-001 |
| 2126-2034-832 | HAGGLUNDS BA-85, NUT (39) |
| R939002455 | SCREW BA 43/63 . old HÄgglunds Art.No. 478 1580-001 |
| 2126-2636-126 | HAGGLUNDS BA-85, NUT (35) |
| R939002334 | SHAFT BA 85 old HÄgglunds Art.No. 378 1547-001 |

| | |
|---|---|
| R913018315 | WASHER SS70-1 3/4"-200HV-CM& old H¼gglunds Art.No. 2151 2022-216 |
| R916452038 | LOCKING RING DIN471-45X1.75 old H¼gglunds Art.No. 2154 2421-139 |
| CA 50 50 SA0N00 02 00 | |
| CA 210 + | CA 140 TANDEM CONNECTED |
| CA 210 | CA 210 TANDEM CONNECTED |
| 623-000060 | |
| M3B 36 XN00 B102 | |
| Ersatzteile | |
| MB 400 C N 02 38 | |
| Ca 210 | |
| Hdca - 490 - 6 - A - 5- 0 - 0 - | |
| 478-2077-801 | |
| R939004094 (Alte H¼;Gglunds Art. Nr 478 3233-644) | |
| R939004086 | |
| P/N 478 2277-236, Mod.Hdca 710-6-A-5- 0-0 | |
| R939060281 | |
| R939058847 | |
| Radiator Fan Blades Fan:- 100101/D L- 138724 For Gew-J-478-2277-230 | |
| 478 2059-001 | |
| 12-00850 | |
| SpII 85a-15 | |
| R939058848 | |
| R939002786 | |
| 478 1424-803 Gasket Set (Mk 63/64 Seal Kit) | |
| 0780091601 | |
| Mk44-06800 Ao Xn 00 00 | |
| 378 2486-002 | |

| |
|---|
| R939055545 |
| 178 2693-001 |
| 478 3153-001 |
| Art No: 378 1445 ? 803 Tip: Spll85a ? 15 Old Art.Nr/New Art.Nr.R939050023 |
| Adsl 274.5-309-15 By 478 1200-801 |
| P/N: 378 1445-803 Type: Spll85a-15 Same As P/N: R939050023 Type: Spll85a-15 |
| R939003924 |
| Bsfq408000001 |
| 478 2133-802 |
| 376-0064-802 |
| 178 2692-001 |
| 577 6510 003 |
| Ca 50 20 Ca0n00 02 00 |
| Ph671-10159 |
| 478-3233-622 Old Reference/New Reference R928006917 |
| Mb283sn0200 / R939058848 + R961005230 + R939058847 |
| Hdca-710-6-A-5-0-0 Part No.10wt/Nhi-Af |
| Type: Hdca - 490 - 6 - A - 5- 0 - 0 |
| P7p - 3rla - 5a2 |
| Spll-85d-2500 |
| Series 61/64 P/N 478 0954 801 |
| R902439281 |
| 178 2707-001 |
| R939002632 |
| R913025575 |
| Ca140110ca02000200 K14p06838 |
| Spdb1-1000 |
| P/N: R939050023 Type: Spll85a-15 |

| |
|---|
| 620-82080 |
| 478 3659-802 |
| Spll85a-15 |
| R939003930 |
| 478 2277-711 (R939004579) |
| 478 2125-802 |
| Mb 84 25100 B0 Xn 02 00 |
| 8792, 24vdc, 0-7bar,S/N:1598 Temp:0-60°C 00206611 |
| R928006809 / 2.0160 H10xl-A00-0-M |
| 314 2471 801 |
| R939000798 |
| 178-1396-001 / 178-2861-001 |
| E01 Pb 3 -2014 |
| P/N: R939001647 Type: Ca 210 160 Sa0n00 02 00 |
| 4783233-616 - (By Art.Nr. 478 3233-620) |
| 478-3176-001 |
| R939061000 |
| 178 1389-001 |
| Mk 63 16300 Ao Ln 0200 By Mk64 16300 Ao Xn 01 00 |
| Mk 64 16300 Ao Xn 01 Xx |
| Mk 64 16300 A0 Xn 01xx |
| Mb84 A2 33800 Ln 0219 |
| R939004771 |
| 178-2736-001 |
| R939004729 |
| R939004568 |
| 378 2288-817 |
| R939004158 |
| R939002117 |

[Tbi 110-6-Bph-1-5-50h3 Part No. 7sr/El-Snb/W](#)

[4783233-621](#)

[478-2277-186](#)

[Mb 1600](#)

[5776216-068](#)

[478 1424-803 Old Reference/New Reference R939002440](#)

[1781301802](#)

[Mdc 214 1080 801](#)

[078 0406-001](#)

[178 5048-821 Cb280/400](#)

[R939050023 Spll85a-15](#)

[Spll 85-15](#)

[478 1200-801.](#)

[178 1473-001](#)

[R939002349](#)

[R939060995](#)

[R939005294](#)

[478 3164-801](#)

[378 5036-801](#)

[Ca50 40 Saon00](#)

[P/N: R939000765 Type: Ca 50 40 Ca0n00 02 00](#)

[P/N: R939050025 Type: Spll85a-6](#)

[S16-86027](#)

[P/N: R939002117 Type: Cb 280/400 Nbr \(Sp\)](#)

[178 0992-001](#)

[478-2277-232](#)

[Hdca-710-6-A-5-0-0 Part No.10sr/Nhi-Snb/W](#)

[R939004094](#)

| |
|---|
| 378 1729-803 (Cert. Code : A) |
| 5776723-009 |
| R961005230 |
| 1780375803 |
| 9a 478 2277 637, Old Number/New Number R939004568 |
| 577 6216-066 |
| R939054871 |
| 1780407808 |
| 02620401, Srv 010150ai |
| 577 6216-056 |
| R939004048 |
| R987023648 |
| P/N: R939050013 Type: Spll85a-2 |
| Hdca 710-6-A-5-0-0 |
| 414 4692-803 |
| R939002811 |
| Ma200 |
| 478 2058-001 |
| Air Oil Cooler Hdca 700-6 |
| Mk64 16300 Ao Xn 01 00 |
| 378 1729-803 Ca50-210 |
| R939002352 |
| P/N: R939004023 Type: Hdca 490-6-A-5-0-0 |
| 478.3233-600 (Replaced By R939053123) |
| 4783233-620 |
| Mb-84-33800-A2 Xn 02 00 |
| 378 2405-801 |
| R939002440 |
| Mgd Number: 656400364 |

| |
|---|
| 478 3374-001 Discontinued/ Replacement 078 0406-001 |
| Anv 1gas F |
| R939004050 |
| 378 2121-802 |
| Ca210 210 Ca On 00 02 00 |
| Cb-840-680-Ca0n0-000 |
| 178 2706-001 |
| Ca220 |
| 1780943xxx+4781936801 |
| 478 3151-001 |
| Sp1185a-6 (R939050025) |
| Cb 400 Sa 0n0 00.00 |
| R939053123 |
| 378 1729-803 |
| Spdb1000 |
| P/N: R928006917 Type: 2.0400 H10xl- A00-0-M |
| 378 1953-801 |
| Uk 64 16300 A0 Xn 0115 |
| 214 1330 806 |
| Ca 50á; Sa0n0023 |