

Bedia

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Bedia** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Bedia T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| ¼r¼n | Aıklama |
|--------------------------------|--|
| Typ Cls-50 | art nr. 500015 BEDIA water level probe type CLS-50 Switching function: Minimum working current (oc) Signal output: Minuswitching Switch-on delay: 2 seconds Signaling delay: 7 seconds Plug connector: bayonet ISO 15170 Thread: M18 x 1.5mm Protection class: IP69k according to DIN40050 |
| 5031021121 | SWITCH,LIQUID LEVEL |
| P.N: X00031104 | SWITCH,LIQUID LEVEL |
| P.N: 500015 | SWITCH,LIQUID LEVEL |
| Art nr 500005 | |
| 500023 | |
| P/N : 421.645 | STRAİHT CONNECTOR THREAD 10SL 5/8" -24 UNEF - 2A VG 95342 PROTECTION CLASS IP 67 DIN 40050 CIRCUIT CARD ASSEMBLY |
| 0541032121 | |
| 21577-MIN | |
| 320.459 | |
| 320400 | |
| 320403 | |
| | |

| |
|-----------------------------------|
| 320414 |
| 321564 |
| 321570 |
| 321577 |
| 321579 |
| 321599 |
| 321603 |
| 322225 |
| 322535 |
| 325005 |
| 350 278 |
| 350208 |
| 360025 |
| 420106 |
| 420269 |
| 420484 |
| 420707 |
| 421570 |
| 421595-MN |
| 421599 – MAX |
| 421603 |
| 421880 |
| 422 872 |
| 422556 |
| 422873 |
| 500003 |
| 500005 |
| 500014 |
| 500014 Typ CLS-50 |
| 500022 |
| 500028 |
| 500029 |
| 500039 |
| 500043 |
| 500058 |
| 500061 |

| | |
|---|---|
| 500100 | |
| 500148 CLS-50 - OEM | |
| 500302 (Typ CLS-50) | |
| 5011202112 | |
| 501202112 | |
| 5021021121 | |
| 5031021211 | |
| 5062022211 | |
| 600173 OEM | |
| 600195 OEM!! | |
| 600232, 7.9201.00010 | |
| 600282 OEM | |
| 600304 - OEM fo Sandvik | |
| 600787, 7.9201.10040 | |
| CLS -40/ 321563 | |
| CLS-40 (320404) | |
| CLS-40 (321404) | |
| CLS-40 320402 | |
| CLS-50 (Art.Nr.500003) | |
| CLS-50, 500274,14/16 OEM | |
| GHW 18569 alternatifve 320452 | |
| PAAFO 12943 // CLS-50 | |
| PLCA 50 50120211121 | |
| PLS-40 425005 DC9-36 | |
| PT 1000 420371 | |
| Typ CLS-40 (321577) | |
| Typ CLS-40, 320459 | |
| Typ CLS-40, 321 572 | |
| № DAAF006581. | LS204/ Type NO-SWITCH/ Range Binari 0-1 |
| LS103/LS108. | Type Bedia CLS 500180, PAAF012936 Range 0-160°C. DC 12/24V; 0-1 NC-SWITCH; mounting M12; probe- L-46mm. D-6x2mm; cable-12m; |
| 500056 | |
| 500014 | |
| DC 12/24V - | NO:5031021211 - BEDIA PLCA -50 |
| 500029 | |
| 322521 | |

| | |
|--|---------------------|
| 320075700 Ropa | |
| 420269 | |
| PT 1000 420269 | |
| 650035 | |
| PLCA-50 | |
| 320459 | |
| 322286 | |
| 320401 | |
| 350527 | |
| 321579 | |
| 500005 | |
| 500088 | |
| 325301 | |
| 500088 | |
| 350182 | |
| 350147 | |
| 321563 | |
| 500065 Sensor | |
| Typ Cls-40 (321400) | |
| 421 773 Three Pole Bayonet Connector 16s | |
| 325036 | |
| 500143 / Cls-50 | |
| 420704 | |
| Cls-50 | |
| 320414 Typ Cls-40 | |
| 500088 | |
| 500065 | |
| 321575, Typ Cls-40 | |
| Pls-40 | |
| 500008 | |
| Pls 40 421581 | |
| 420700 | |
| Plhd-40 | |
| 321623 Olstandssonde Typ Cls-40 | |
| 15300119 | |
| Cls-40 E1 035459 | SWITCH,LIQUID LEVEL |

| |
|--|
| Plc-50 5012022311 Replaced By 500088 |
| 421841 |
| 500015 |
| Pls-40 (421570) Replaced By 321570 |
| Pls-40 421400 Obsolete, Replaced By 321400 Typ Cls-40 1089065952 Rc |
| 650018 |
| Plca-50 5021021211 Obsolete |
| 1089065953 |
| 421672 |
| 321575 |
| Plca 5062022311 |
| 320402 |
| 321 575 Sensor Cls-40 Lss/Min |
| 15300083 |
| Cls-40 321 964 |
| Cls-40 Water Lss |
| 419149 |
| 350144 |
| 500003 Cls-50 New Model For Plca-50 |
| Plc50 12/24 |
| 320484 |
| Plca-505011021121 Obsolete/Repleacment 500008 |
| Plca-50- Obsolete, Replaced By 500088 |
| 500106 |
| 5012022121- , By 500106 |
| 321595 |
| Pls-40 421603 Oc Dc9-36v Obsolete- Replaced By 321603 |
| Plca-50 5031021121 Obsolete! Replaced By 500015 |
| Cls-20 Mit Stecker 5522408 |
| Tls100-Wa25-Dh0-B |