

## Honeywell Bryan Donkin Gas Technologies Ltd.

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i  
kapı teslim fiyat ve  
teslim s¼resi i¼eren  
teklifimizi almak i¼in  
[info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-  
posta adresine baŐvuru  
yapabilir ya da ayrıntılı  
bilgi i¼in +90 224 240 03  
04 numaralı  
telefonumuzdan bizlere  
ulaŐabilirsiniz.  
**Honeywell Bryan  
Donkin Gas  
Technologies Ltd.**  
Markası, tedarik s¼resi  
i¼in l¼tfen bizimle  
iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Honeywell Bryan Donkin  
Gas Technologies Ltd. T¼rkiye  
Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi  
deĐildir. Firmamız sipariŐ  
durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde  
sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi  
sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen  
zel marka adları ve ticari  
markalar ilgili sahiplerinin  
m¼lkiyetindedir, talep durumunda  
kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">206/Wj-001/Sp</a>	
<a href="#">Hg226</a>	
<a href="#">Bd 226 Sd-150-430</a>	
<a href="#">240r/ 3/4 /Rc/Ci</a>	
<a href="#">Repair Kit For 270/3pl-309lp4</a>	
<a href="#">Rm6</a>	
<a href="#">Replacement Kit For Type Fig274ã39;P- Flanged 2ã39;ã39; 10.3bar</a>	
<a href="#">Hon305mp</a>	

<a href="#">Csk 1516</a>
<a href="#">P/N: Hon277br Type: Hon277r-R-Ecl-309lp Opco</a>
<a href="#">Bd 226 Sz-Rp 1 1/2</a>
<a href="#">Repair Kit For 270 Mkii Opco=2quot;</a>
<a href="#">226sz6262gv--W</a>
<a href="#">270 P-Mk.2-Ecl-309lp-Opco-Ind</a>
<a href="#">Typ:Bd Rp1226sz</a>
<a href="#">277 R-Ecl-309lp Hi-Flo Regulator</a>
<a href="#">Fig 277</a>
<a href="#">L 19865</a>
<a href="#">Repair Kit For Fig 274ã39;P Flange=2quot;</a>
<a href="#">201 La065</a>
<a href="#">200/Ws-022</a>
<a href="#">Fig 270 Mkii Opco2ã39;ã39;</a>
<a href="#">Bd Rp 1 1/2 226 Sz Nr; 80250295</a>
<a href="#">Bd-Rmg 305</a>
<a href="#">Spares Kit For 226sz</a>
<a href="#">Bd 226 Sz- Rp 1 1/2 Viton Elbow (226sz6262gj---W) (Rmg Stock Code : 80251354)</a>
<a href="#">Bd Rmg 280h Alternative For L7871</a>
<a href="#">226sz6262gj-W</a>
<a href="#">270 P-Mk.2-Ecl-309lp-Opco-Ind-Ecl</a>
<a href="#">226sy7272gj---W</a>
<a href="#">Spare Parts Kit For 2006/02/10956-10</a>
<a href="#">Repair Kit For 270 Mkii Flanged 2quot;</a>
<a href="#">50mm Fig 270-3 Spring No995 - Obsolete (With No Direct Replacement)</a>
<a href="#">Repair Kit For Rmg 670 - K 18</a>
<a href="#">Spare Kit Set For Type: Fig 274ã39;P-Opco 2quot;</a>

<a href="#">Repair Kit For Fig 274ã39;P Opco=2quot;</a>
<a href="#">2006/02/10956-10</a>
<a href="#">Hon226r</a>
<a href="#">Spares Kit 226sz 50mm</a>
<a href="#">240-P3333u-</a>
<a href="#">S77r</a>
<a href="#">Part For Bd226</a>
<a href="#">Fig 305</a>
<a href="#">Type:684ci-Fb-100mm Nb</a>
<a href="#">274p-290 Opso</a>
<a href="#">Repair Kit For: Fig 270 Mkii Flanged 2ã39;ã39;</a>
<a href="#">202/Wj/020</a>
<a href="#">Hon248</a>
<a href="#">L38763 ( Type 50 Mm Fig 284 Ecl)</a>
<a href="#">202/Ws-001</a>
<a href="#">L7871 Old Sales Order Reference New Reference Bd280h</a>
<a href="#">309lp-Ecl-Ind Over Pressure Cut Off Valve</a>
<a href="#">202/Lm/019</a>
<a href="#">Bd280h</a>
<a href="#">Hon280h</a>