



## Hpi Hydroperfect International

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Hpi Hydroperfect International** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Hpi Hydroperfect International T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">P1 Ban 2004 Ha 2004 HI 10 B02n</a>	Double gear pump HPI
<a href="#">200217435</a>	
<a href="#">P1 BAN 2010 CL 10 B02</a>	Gear pump size 2 HPI 371 201 310
<a href="#">HCP 21510022223</a>	gear pump counterclockwise, P2CBN1002CL20C01V C5082105 vg=2 ccm/rev, cylindrical shaft d=10mm; dz=35 mm Viton seal kit Weight: 1.20 kg Customs tariff number: 84136031 Country of origin: France
<a href="#">HCP 11530802220</a>	Gear pump, clockwise rotation P1 CBN 3080 HL 20 CO4N C5078247 vg=82.95 cc/rev; cylindrical Wave d=24g6;p1=150bar,dz= 65mm C5078247
<a href="#">0s6t075n14m10-260n</a>	
<a href="#">P1dun2003h</a>	
<a href="#">113349 K5096188</a>	
<a href="#">P1zfn2003h</a>	

<a href="#">P2dfn2003h</a>
<a href="#">1b2c5r0d2, 40139909</a>
<a href="#">102427</a>
<a href="#">11530502221 P1 Cbn 3050 HI20 C04 C5078244</a>
<a href="#">P1dfn2003h</a>
<a href="#">2/2-Wege-Sitzventil 12v Dc Vnf C.5035300 Ohne Stecker C5035300 Stromlos Geschl. 3/4-16unf</a>
<a href="#">007 25338 0039810739 A5089141</a>
<a href="#">007 25338 /0039810739 /A5089141</a>
<a href="#">2/2 Wege-Sitzventil 24v Dc Vnf</a>
<a href="#">2073071902 P4cjn1002cj33c24n C5074530</a>
<a href="#">114133+c Ds 1</a>
<a href="#">102427 Back Bearing</a>
<a href="#">100947</a>
<a href="#">2063070541 P3aak1005xa20c01n</a>
<a href="#">00256277 A4006526</a>
<a href="#">P1bun2003h</a>
<a href="#">8049563776 Pn18an2004ha2004hl 10b02n C5077436</a>
<a href="#">20909224</a>
<a href="#">2012hl</a>
<a href="#">90285009-P1cbn1006cv20 C01 N C.5083931</a>
<a href="#">12bk2c3tr14r110x2n150</a>
<a href="#">Nr. 114806 Bk 1</a>
<a href="#">0s6t075n14m10 260n</a>
<a href="#">P1aun2003h</a>
<a href="#">80684355</a>
<a href="#">10481085, P1can2012hw20c02n, A5089724</a>
<a href="#">P2zun2003h</a>

<a href="#">912872/C St 71/2</a>
<a href="#">P2cun2003h</a>
<a href="#">00916580 ,D30002010ha2010hl</a>
<a href="#">80292398 P2aan2626ya2029yr 30a24n A6097507</a>
<a href="#">100960</a>
<a href="#">P2zfn2003h</a>
<a href="#">P1cun2003h</a>
<a href="#">11ph6t2tx40//112386/B</a>
<a href="#">12bk2c1tr24a120x1n 100</a>
<a href="#">P2dun2003h</a>
<a href="#">P1aak2003h</a>
<a href="#">19020106221</a>
<a href="#">102878</a>
<a href="#">012 304 3184 M 3 Aa P 3050 HI</a>
<a href="#">12504022121, P1cbn1004ca1002cl20c01n</a>
<a href="#">P1 Ban 2012 FI 10 B02 N C5081540</a>
<a href="#">Hcs 01099001139</a>
<a href="#">P1zun2003h</a>
<a href="#">P2bun2003h</a>
<a href="#">20163115 M5dbn2522c 10c02v A5102256</a>
<a href="#">100998</a>
<a href="#">105402</a>
<a href="#">066428008</a>
<a href="#">113137+h</a>
<a href="#">114134+c Ds 2 K5098511 24 V Dc, 1,5 Kw</a>
<a href="#">1cb 2006 L20</a>
<a href="#">00256277-A4006526</a>
<a href="#">90699221</a>

<a href="#">2022/2015 Type Cb 2.500.014</a>
<a href="#">110678b</a>
<a href="#">066428.008</a>
<a href="#">91107788 0039810745</a>
<a href="#">067296.006</a>
<a href="#">9013010236</a>
<a href="#">P2aun2003h</a>
<a href="#">90168682</a>
<a href="#">112722 +c</a>
<a href="#">109 524j</a>
<a href="#">P2cfn2003h</a>
<a href="#">00592475 P1can2012hw2u Co2n A5089724</a>
<a href="#">112235 D 12 V 0,6 Kw Se3</a>
<a href="#">1 Cb 307.1 L 20</a>
<a href="#">1503622</a>