

Hyco

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Hyco Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Hyco T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
HYCO PUMP 171395	
0149023	
1303023	
1363752	
352561	
385475	
ML348 DA37-SA	
ML-348-D37-SA	
ML-348-D37-SA OEM for Trumpf	
PB-07	
RPT752/PUMP:RE	
ML-348-D37-SA HYCO Type: P207/1	or replacment for this pupmp oem

976-MO	Motor 230V/50Hz, 0,37KW
048-BA	engine clutch
119-KA	Buffer 25x25 2x internal thread
P-173-2	diaphragm rubbers/ repair kit
MI-348-D37-Sa P-173/1	
MI48.23-Aw26	
Vbs0/Se/Fcb/S5/100/E	
P-173-3	
Repair Kit For Pump MI-348-D37-Sa	
MI-348-D37-Sa Oem	
Membrane For MI-348-D37-Sa Oem For Trumpf	
7aa71m-4 B34 Oem For Trumpf	
P-173/3 Obsolete, Replaced By P207/1 UI	
0941996	
MI-348-D37-Sa Oem For Trumpf	
P-173/1 Oem For Trumpf	
MI-348-D37-Sa P-173/2 Oem For Trumpf	
P-195 53612	
70lt-230v-0,37kw	
Model: Jr-33	
P207/1 UI	
7aa71m-4 B34	
97073-220-Ex-0352561	
Repair Kit For MI-348-D37-Sa, Typ: 207/1	
MI348-D37sa P173/3	
MI48.23-Aw14	
MI 130.48	
P-173/2	
Diaphragm For MI-348-D37-Sa	

MI-75.45-Pr-H5-0
MI-348d37-Sa Type P-173/1 - Oem For Trumf
Lab-348
MI-348-D37-Sa - Oem For Trumf
MI-75.45-Pr-H5-0 (Without Motor)
0352561
MI48.22-Aw26
Repair Kit For MI-348-D37-Sa, Typ.: P-173 / 3 Oem For Trumpf
MI-348-D37-Sa Type: P-173 /3 Oem
40lt-230v-0,37kw
MI-34-D37-Sa-P-207/1
Membrane For Nr.1501144 Oem For Trumpf
MI48.22-Aw14
2237816