



Hydro Leduc

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Hydro Leduc** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Hydro Leduc Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
Typ TXV120 SH	Axial piston pump Customs tariff number. 84135061, country of origin FR, weight 26.8 KG
TXV 92 SH*	0512520 Axial piston pump
TXV 92 SIH	0512525 Axial piston pump left-handed
TXV 130 HYDROLIC PUMP	
0512520	Axial piston pump type TXV 92 SH clockwise
M41 A W1 N1 M2 0 0 VB F	Engine with flush valve
M25 / 25cc	
0518600	Axial piston pump type TXV150 SH on the right
MXP63 axial piston engine	S/N: N0670051
0518605	Axial piston pump type TXV150 SIH left
2000/1 053800J	
W 12 0520100	hydraulic pump
Axial piston pump type TXV130 with var. Dre*	Pressure setting 210 bar S/N
Typ TXV120 SH	0515700 axial piston pump

Axial piston pump type TXV130 with var. Dre*	Pressure setting 210 bar S/N: Replaces 0520300
Axial piston pump type TXV 92 SH	0512520 clockwise
Axial piston pump type TXV 75 SH / clockwise rotat	0512510
0515515	Axial piston pump type TXV 130 SIH counterclockwise
0512525	Axial piston pump type TXV 92 SIH counterclockwise
0523770	Axial piston pump type XPI 50
0511520	Axial piston pump type PA40
B317-F	
Cglu 4f/D 066650	
Pb 32,5	
Acs 0,7 066035	
Cglu 4d 066650	
F-12 V=0.7l ,Ps= 330bar, Pt= 523bar, P. Azote ,168164	
Xpi108-0523750, N0484969	
Txv 92 0512520	
Txv130_P001474	
F-14- V	
Txv120 0515705	
N0431340	
0517635	
X65 0512980e - Obsolete, Replaced By Order No. 0517635	
Txv130 0515515 Old Part Number, New Txv130_P001474	
As0400060121	
Ma63 C K1 M0 U2 00 Sv f	
Pb317daa52370k	
Xp80 0517610 / By Xpi80 0523640	
Dc203727	
Ls0514020	
As 10 00 060141 S E1 310367 D 00	
Typ Xpi 108	
254021	
Txv120 0515700	
071216	

Typ M80 A D1 L0 M2 00 Svř
Ma63 C S1 N0 U2 00 Svř
Xp 80
M80 091770
Pab12 0512870
0513540
Pb33.5 057000
Xpi80 0523640
As0100060110
P/N: 066650
As 01 00 060110 S E/1 P1620 D 095
Pb32 0518110
Typ As 02 50 0608212
As 02 50 060812 S E/1 P1620 D 030
Repair Kit For Ls 0513570
F-06-V11
Cglu 4f 066650
M80 090390, Sn:30951 , Typ M80 A D1 L0 M2 00 Svř
Pb3200d3x
As 04 00 060121
No453550
F-06-V= 2l Ps = 330 Bar Pt = 523l P.Azote = 65 Bar 28-06-2008
Pb32 0523370
0513690
Txv75 0512510
Txv75-Sh 0512510
As 00 20 060932
Pb33