

Nidec Corp

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Nidec Corp Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Nidec Corp T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|------------------------------------|---------------------|
| PS5R-B24 | Power Supply Module |
| Tudc24z4c-090 | |
| 5835 | |
| M34261-16 | |
| H10e2d | |
| 1831vq | |
| D1c2p18z | |
| 1874 | |
| Cbn-3201-S-B3-3.15 | MOTOR |
| 364964 | |
| B109a | |
| 426052 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| A35389-33 | |
| 1820h | |
| 8673 | |
| 1875 | |
| D5p2d | |
| D1c2jh | |
| D32e2dhz | |
| Wd1s2a14c | |
| 8675 | |
| U3e2d | |
| 45244601 | |
| V35132-51rck1f | |
| F3291b066946n | |
| Nevsh-15c-200 | |
| F050 | |
| Md24l | |
| 8p2p2ccr | MOTOR 2HP 1800 RPM 460V 3PHASE 3AMP TEFC |
| 1901 | |
| 1861 | |
| D125p2f | |
| M1e2fz | |
| Nb145hc2.0bs | |
| D7p2h | |
| 3350 | |
| A970aw08w165r082f | MOTOR 7.5HP 1745RPM 3PHASE 230/460VOLTS |
| D32s2acr | |
| 1335 | |
| Wc-0752 | |
| A402pc | MOTOR 40HP 460VOLT |
| 3260 | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1819h | |
| 4130 | |
| 985 | |
| B31518 | |
| At98 | |
| D32c2jcr | |
| 3568 | |
| U30e2d | MOTOR 208-230/460V 3PH 30HP 1800RPM |
| E2300-4105 | |
| Jj0502-2v | |
| H60e2e | |
| 721p | |
| At85 | MOTOR 75HP |
| C25p2c | MOTOR 460V 3PH 25HP 1800RPM TEFC |
| C30p2c | MOTOR 460V 3PH 30HP 1800RPM TEFC |
| Wd34s2acr | |
| C250p2w | |
| Dd-052962 | |
| U7p2b | MOTOR 230/460V 3PH 7-1/2HP 1800RPM |
| M34313-16 | |
| T12s2a | |
| A917/R09r215r055f | |
| Hw10v2e | |
| D60p2es | |
| T2c2j14cr | |
| H32p2b | |
| F3395416 | |
| Vfka1200075 | |
| H32p2d | |
| D34c2j | |
| Dj25s1ap | |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Un1t2bc | |
| Uj5s2hm | |
| U25p2d | |
| 105632106012 | |
| H25p1ds | |
| 4242 | |
| D7p2h-C | |
| 1 | |
| U1s2afc | |
| Elt7e1d | |
| U7p3d | MOTOR |
| D1e2d | |
| A3p4c | |
| 5470 | |
| F054 | |
| Cr89 | |
| Un3t2bc | |
| Ee195 | |
| D7e1d | |
| Uj25e1dm | |
| Dj3e2du | |
| A1szccr | |
| A930a11l239r131f | |
| 1971 | |
| U10p3b | |
| 32047 | |
| 109 | |
| 1790 | |
| U13s2ac | |
| C7p2b | |

| |
|---------------------------------|
| 1692 |
| Xr3-902411-D203 |
| 80461577 |
| Un32t2bc |
| 1821v |
| 8944 |
| 1060597 |
| U32e2dcr |
| U1s2afcr |
| H075s28ls |
| S55ljs-6197 |
| D09a-24pu |
| A32670-16 |
| Agl10fl2s |
| Z09z228r140f |
| 6207 |
| 3111 |
| D10v2b |
| H5p3d |
| 45m695a060 |
| 2553 |
| Ta500s |
| 1176 |
| Uj2e2dm |
| Uj7s2am |
| U2s2acr |
| Elt40e2d |
| Uj20s2ap |
| U10e3d |
| 7913 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Hs35a91fcu1ua000 | |
| 1973 | |
| E441 | |
| 522-539-C | |
| 1917 | |
| 8057 | |
| D34ca2j9 | |
| 3754 | |
| D15p2d-C | |
| 1044 | |
| Ca3407 | |
| Wd32s2acr | |
| 2133 | |
| 3791 | |
| 5540et | |
| A899a | |
| S5e2d | |
| U12s2acr | |
| 2134 | |
| M33409-16 | |
| Uj10e2dm | |
| Bmu12s2acr | BRAKE MOTOR UNIMOUNT 1/2HP 1800RPM 3T 66C |
| Va450dc | |
| 5825 | |
| 8956 | |
| 930586 | |
| 0007-2103 | |
| D5pa2a | |
| Et40fc21m-300-4 | |
| D32p2h | |
| T332a | |

| | |
|--|--|
| 4153 | |
| Jj1502-2 | |
| H60p2e | |
| 8p15p2c | |
| U5e1dcr | |
| Ca3410 | |
| 3255 | |
| 3340 | |
| Un5t2bc | |
| A3033210 | |
| C55cxehp-3993 | |
| A30205-10 | |
| 369435-000 | |
| 3737 | |
| Erkr-Nb-11d-2500 | SPEED REDUCER CORONET W/MOTOR 2.5KW 200V 2000RPM |
| 8h50n21 | |
| Uj7e1dj | |
| Ma132ka5.5adf | |
| U3e2dcr | |
| F010 | |
| E180-6203-2z-J/C3 | |
| Type-Lv-Encl-Te-Frame-213tcv-Explosion-Proof | MOTOR 7.5 HP 3PHASE 230-460VOLT 3490RPM |
| D10e1d | |
| D10e2h | |
| T1c2jh | |
| P63cpj-2876 | |
| 6128 | |
| A871 | |
| Dj7s2am | |
| D32cp2ph | |

| | |
|---------------------------------|---|
| H20p2d | |
| 27 | |
| Un1t3bc | |
| Elt7e2d | |
| Dj10s2am | |
| 06h1795 | |
| Ma080ka.75as | |
| Dc32n2q | MOTOR 1-1/2HP 1750RPM 180V ARMATURE 145TC |
| D20p3d | |
| 1872 | |
| D2s2ah | |
| F029b | |
| K63hxfqk-5035 | |
| U20I9c | |
| Nb184hc5.0bs | |
| A1p2c | |
| Dj20s1hp | |
| F-8016-01-272 | |
| Xr3-902410-A203 | |
| 1989p | |
| 360985-000 | |
| D1s2mgz | |
| 5840 | |
| Ta450-A30108-10 | |
| D20p2b | MOTOR 230/460V 3PH 20HP 1800RPM 256T |
| U2p1d | |
| 1337 | |
| 4748 | |
| F031 | |
| Agl15fl1h2 | |

| |
|--------------------------------|
| Dj15s1am |
| U12s3acr |
| H17422a |
| 109p0424h6d03 |
| 4746 |
| 5461 |
| Wd1s2a |
| D5p3d |
| D15p2h |
| Un5t3bc |
| 8498 |
| Svp-500 |
| U7p2d-C |
| 1888 |
| A33924-29 |
| T12s3a |
| Fd34cm2pzyr |
| Ca3414 |
| A30473-20 |
| 1331 |
| 6316 |
| Ka55hxfeh-1286 |
| D32cm2jh |
| E636 |
| 1821 |
| Bpu66a |
| F051b |
| 26 |
| 611923 |
| 1818 |
| |

| | |
|--------------------------------|---|
| Dj30e2dm | |
| H3p2b | |
| G59067 | |
| 9641 | |
| 9628 | |
| 2830 | |
| Hw50pl9c | |
| 1873 | |
| 6727 | |
| 9036 | |
| D10p3d | |
| 1690 | |
| D5p2b | |
| D5p2h | |
| Br2s2ac3 | |
| M35556-35del1f | |
| 6986 | |
| 386760 | |
| D34ca2jh9 | |
| F055a | |
| Wc-1503 | MOTOR 1-1/2HP 1800RPM 180V ARMATURE 145TC |
| 8p32p2c | |
| 9622 | |
| 964225 | |
| U10p2h | |
| Evsj3 | |
| D12f-24plc11 | |
| Ec0752 | |
| 377841 | |
| 1127p | |
| 5542et | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1336 | |
| 9654 | |
| Xs1ca2jcr | |
| Cbn1701sb36.3u56c | |
| 3846 | |
| D12b2n49 | |
| 2423 | |
| U12s2ac | |
| Uajpee-04dky1u | |
| U5s2acr | |
| 1819 | |
| 4125 | |
| B31677 | |
| 902411-201 | |
| U2p2dc | |
| D2c2j14 | |
| D1c2jcr | |
| 1881 | |
| F980-C | |
| X615300 | |
| E592 | |
| U15p2d | |
| 6127 | |
| 8p40p2c | |
| H2p2d | |
| 1527 | |
| 1700 | |
| A30056 | |
| As73 | |
| U10p2b | MOTOR 230/460V 3PH 10HP 1800RPM |

| | |
|-------------------------------|---|
| D04x-05tl-12 | |
| U34s2acr | |
| U2e3d | |
| A30390-10 | |
| H200v2cs-P | MOTOR 200HP 460V 1800RPM CAT NO. H200V2CS-P |
| D5c2k | |
| 5457 | |
| Feq-100lhj | |
| U1e2hc | |
| 8489 | |
| D300e2fs | |
| D15p1d | |
| Sv12sa3dr | |
| Dj3e2dm | |
| D150p3f | |
| Hvw30v2e | |
| Uj32s2am | |
| X7e2bc-P | |
| A30479-10 | |
| Ta300dcm33407 | |
| Dj5c2k18m | |
| Ec12 | |
| 3042 | |
| D32e2d | |
| 1680 | |
| D40p3e | |
| 3034 | |
| 8438 | |
| D12cm2j | |
| D30p2d | MOTOR 30HP 1780RPM 208-230/460 3PHASE |

| |
|--------------------------------|
| 105631106003 |
| D125p1fs |
| 360240 |
| X15p3b |
| 5552et |
| 3566 |
| K55hxrtd-5477 |
| D06a-24ts8 |
| F-7770-01-224 |
| T14c2jcr |
| U5e2dcr |
| U5p2d |
| 344230 |
| 1376 |
| D25e2d |
| B33534-51 |
| H150p2f |
| E460/F0530578n |
| D50v1bs |
| D5e2d |
| D1p2h |
| U3s2acr |
| Y07y164r093f |
| D30p2d-C |
| D25p2d-C |
| D75p2b |
| Dj15s2ap |
| D12s2a9 |
| Agl15fl2cs |
| 3261 |
| 5451 |

[2193](#)

[Est1052](#)

[6795](#)

[Dj1e2dp](#)

[9624](#)

[Fd12sa2d](#)

[Ejm154b](#)

[D12ca2jh9](#)

[D12c2jcr](#)

[D1cm2jh](#)

[Pd6002](#)

[5522et](#)

[U5e2d](#)

[3847](#)

[1882](#)

[Nb182hc3.0bs](#)

[6769](#)

[3265](#)

[A970](#)

[T13cm2j](#)

[D34s2a](#)

[T1s2ah](#)

[X612812](#)

[M34789-57cq4](#)

[5464](#)

[D13ca2j49](#)

[M34313-55ra2f](#)

[8p3p2c](#)

[9632](#)

[U5e2dc](#)

| | |
|---------------------------------|---|
| 954007 | |
| Gm-006b | |
| 600 | |
| H20p3d | |
| Uj10e1dm | |
| Uj15s1am | MOTOR 15HP 3PHASE 3535RPM 208-230/460V SFAMP 46 |
| Dj30s2am | |
| H30p2d | |
| T14c2j | |
| A3p2c | |
| A31719-16 | |
| U5p2b | |
| Fd10cm2k21 | |
| D60p2e-C | |
| Dj10e1dm | |
| 1864 | |
| U32p2dc | |
| 26-Qc-2.21-15.1 | |
| Dj1e2dm | |
| Ta600dc | |
| Uj7s1am | MOTOR 208-130/460V 3PH 1-1/2HP 3600RPM |
| 3404 | |
| F029a | |
| E635 | |
| 933301 | |
| 8906 | |
| 3738 | |
| 4 | |
| D30p2b | MOTOR 230/460V 3PH 30HP 1800RPM 60HZ 286T |
| D5p2d-C | |
| | |

| | |
|--|---|
| G75283w10w2430640f7025 | MOTOR 10HP 12.7AMP 460VAC 3PH 60HZ |
| 8025-N10n209r051f | |
| 374790 | |
| Nhi-0206-1 | |
| Xj5s1bm | |
| D40v2b | |
| U10e2d | |
| 8979 | |
| Hw10e2e2 | |
| D34s2a9 | |
| 3620 | |
| Pd6006 | |
| U20p2d-C | |
| 8432 | |
| 5460 | |
| D200e4f | MOTOR |
| E436 | |
| Pa-1010 | |
| L06e740r | |
| Ma112ka4.0adf | |
| Elt5e2g | |
| K055wmq1245012b | |
| D14b2n4z | |
| Elt20e2d | |
| 5462 | |
| U7p1d | |
| Uajpee-02dk2k | |
| T34ca2jcr | |
| B3125655 | |
| D15p2b | MOTOR 230/460V 3PH 15HP 1800RPM 60HZ 254T |

| | |
|----------------------------------|---|
| Dj20e2dp | |
| Ta300dc | |
| A330396 | |
| 4767 | |
| Uj2e2dp | |
| Nb143hc1.0bs | |
| Gm-006 | |
| X596462 | |
| C150p2cs | |
| D25p2b | MOTOR 230/460V 3PH 25HP 1800RPM 60HZ 284T |
| 3097 | |
| U2p3d | |
| 8796 | |
| Ma071ka.25as | |
| Cnj60b5-963 | |
| Ca3415 | |
| Uj7p2bm | |
| D34c2j9 | |
| A5p1c | |
| 1333 | |
| Fd34cm2pcr | |
| U1e3d | |
| T779a | |
| 3252 | |
| D1ca1j9 | |
| F053a | |
| Hs45fayxx6dea000 | |
| F830a | |
| Wd34s2a | |
| Dj32s2ap | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 2827p | |
| Ejm104b | |
| 3402 | |
| 888915 | |
| 1357 | |
| G59084 | |
| 930561 | |
| A31390-16 | |
| A1p1b | |
| 3615 | |
| Nb056hc.33bs | |
| Un12t2bc | |
| Yc5e2b | |
| U20p2b | MOTOR 3PH 230/460V 20HP 1800RPM 256T TEFC |
| A3s3c | MOTOR 3HP 3P 460VAC |
| H75p2e | |
| 8725 | |
| Un7t2bc | |
| 1470p | |
| E3439916 | |
| A40s3c | MOTOR 40HP 3-PH. 460VAC 1180RPM 404U-FRAME #6847A |
| A32p3c | |
| A3010810 | |
| 12160 | |
| V35141-35 | |
| 958193 | MOTOR BASE ADJUSTABLE 230/460V 180FRAME |
| U15p2b | |
| B138/T08t172r022f | |
| C331939 | |
| 4293 | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| U14s3ac | |
| X32p2b | |
| S10p2a | |
| J08-E740-R | |
| 2246 | |
| 8068 | |
| 6300 | |
| J03I-Ei13 | |
| Hvw75v2e | |
| 9655 | |
| Ta450-A30426-10 | |
| 8100 | |
| D09a-12tu-03 | |
| 930177 | |
| Un7t2bc-C | |
| 8977 | |
| 1390 | |
| 2203 | |
| 1822 | |
| 5550et | |
| 644 | |
| Ca3409 | |
| 3135 | |
| Nb056hc.25bs | |
| 8868 | |
| D08a-24ts2-01 | |
| Un2t2bc | |
| 2889 | |
| M35105-58 | |
| D75e2e | 75HP,3PH,365T,PREM EFF,1785 |
| D12b2nza9 | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| G643 | |
| 9 | |
| 6326a/W 10w236r053r-2 | |
| A34457-10 | |
| 2111 | |
| Uj30s2am | 30HP 1800RPM 208-230/460 286JM |
| 3105 | |
| 1339 | |
| 256jp | MOTOR 20HP 1765RPM 3PHASE 60HZ TYPE TC1 |
| 1860 | |
| Jj0752-1 | |
| 964223 | |
| Ca55cwp-1852 | |
| E432/C0611890n | |
| 3323 | |
| 3106 | |
| 1931 | |
| Cndc24b7v | |
| D7p1dc | |
| 6048 | |
| C20p2b | |
| 3736 | |
| G29304 | |
| D7c1k | |
| 6770 | |
| D75p2d | |
| Jgtmem03lb27s | |
| A933a | |
| 6641rs | |
| H3p3d | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| D13c2p | |
| 2817 | |
| D50e2d | |
| T1ca2zc | |
| D25v2b | |
| Wd-2e2a14 | |
| Un10t2bc | |
| 404.866 | |
| 3083 | |
| D20e2d | |
| 8055 | |
| H302az11z264r030m | MOTOR PREM EFF HOSTILE DUTY 230/460V 1740RPM 3PH |
| 299 | |
| F317/Yo4yo720425f | GEAR MOTOR 1HP 145T-FR 203.6/1 RATIO 208-460V 1750 |
| U1p2d | |
| C125p2cs | |
| A34538-90 | |
| R084 | MOTOR 50HP 1780RPM 230/460 |
| 5465 | |
| 1813 | |
| 5866 | |
| A5p3c | |
| D7p2d-C | |
| Uj30e2dp | |
| Hvw20v2e | |
| Un10t2gc | ACCU-TORQ VECTOR DUTY AC MOTOR, 10HP, 12 |
| 3626 | |
| 3783 | |
| 37 | |
| T3c1p18 | |

| | |
|--------------------------------|--|
| 3848 | |
| K55hxplc-5176 | |
| 9652 | |
| Ee684 | |
| U5p1dc | |
| H100e2e | 100HP,3PH,1780RPM,405T,TEFC |
| Uj25s1am | 25HP 208-230/460V 3PH 3525RPM |
| U20e1d | MOTOR 208-230/460V 3PH 20HP 3535RPM |
| Ht7s2ble | |
| Un2t3bc | ACCU-TORQ VECTOR DUTY AC MOTOR, 1.5HP, 1 |
| 2113 | |
| H50e2e | MOTOR 3PH 50HP 116AMP 1780RPM 230/460VAC 50HZ |
| D34b2n9 | |
| D50p2d | |
| D7e2h | |
| D10e2d | |
| U2e2dc | |
| C3p1b | MOTOR 2POLE 230/460V 3PH 3HP 3600RPM 182T TEFC |
| A30122-10 | |
| D1c1j9 | |
| Dj5e2dp | |
| 120315a | |
| Us1-F | |
| 8905 | |
| U15e1dfc | |
| 1743 | |
| U20p2d | |
| Ka55hxsmc-2343 | |
| U3e1ahz | |
| D08t-24ts4-01 | |
| | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| H20p2b | |
| U1e2dc | |
| M34313-55ra3f | |
| C55kjs-4965 | |
| Wd32s2bfcr | |
| 1003 | |
| D10p3b | 10HP,1185RPM,256T,ODP,TRI/3PH |
| F903 | |
| 672063/A04a037r017f | |
| M33418-16 | |
| C02-98020411-001-F | MOTOR 20HP 1765RPM 3PHASE 60HZ TYPE TC1 |
| G57150 | |
| A30318-10 | |
| U25e2d | MOTOR 190/380V 3PH 25HP 1800RPM |
| 1693 | |
| H75p2b | |
| C10p2b | MOTOR 4POLE 230/460V 10HP 1800RPM 215T |
| S10e2d | |
| Ta450s | |
| U10p2d-C | |
| 8493 | |
| Hvw7v2e8 | |
| V35271-58 | |
| 1816 | |
| 3618 | |
| F046a | |
| Dj7p2dm | |
| 8p1p2ccr | MOTOR 1HP 1800RPM 460V 3PHASE 1.5AMP TEFC |
| D10p2b | |
| B31256-10a | |
| Un7t3bc | |

| | |
|------------------------------------|--|
| U15e2dc | |
| 9034 | |
| 606841 | |
| X612052 | |
| Uj20e2dp | |
| U20e1dc | |
| 11712813-100 | |
| C100p2c | 100HP,3PH,460V,405T,TE,1780RPM |
| D3p2b | |
| 7914 | |
| 1645 | |
| 1254 | |
| A30324-10 | |
| C40p3c | |
| Un13t2bc | |
| 614452 | |
| D7e2d | |
| 841cv | |
| T811a | MOTOR 25HP 208-230/460V 1770RPM UNIMOUNT |
| Elt5e3d | |
| U7e1g | |
| 5640/D04-N | |
| G71771w07w1250231f | |
| A983av04v030r071f | MOTOR 20HP 1765RPM 230/460V 256TC-FRAME UNIMOUNT |
| E438/R02p362r015f | |
| H15p2d | MOTOR 15HP 1800RPM 208-230/460V 3PHASE |
| T12c2jcr | |
| 0131m00272s | |
| 1678 | |
| A60p2c | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 8494 | |
| Bf64a | |
| Lx7930 | |
| A30340 | |
| D25p2d | |
| A1p3c | |
| Nb215hc10.Bs | |
| D3e1d | MOTOR |
| 405.088 | |
| Cf26 | |
| 610468 | |
| U30e2dc | MOTOR 30HP 1765RPM 208/230V 60HZ |
| D100e2e | 100HP,3PH,230/460,1785,40T |
| 3742h | |
| 8527 | |
| U20e2d | MOTOR 208-230/460V 3PH 20HP 1800RPM |
| E438 | MOTOR SYNCROGEAR 6FRAME GWP 30RPM .75HP 58:1RATIO |
| U3p2b | |
| D14ca2j9 | |
| 3183 | |
| U7e2dc | MOTOR 230/460V 3PH 7.5HP 1745RPM |
| Un3t3bc | ACCU-TORQ VECTOR DUTY AC MOTOR, 5HP, 180 |
| D2p2h | |
| Ta-700 | |
| D1p2b | |
| 7509-50-U05u057r023m | |
| D34cp2ph9 | |
| T13c1j4 | |
| 5462h | |
| Ec2002 | |
| | |

| | |
|--------------------------------|--|
| D40p2hs | |
| D14b2n49 | |
| Bf59a | |
| 4856 | |
| 7475 | |
| D1ca2jh9 | |
| 3136 | |
| 3785 | |
| A963a | MOTOR 5HP 1745RPM 3PH 460VAC 60HZ 184TC |
| 6880 | |
| Wc-0753 | |
| 4149 | |
| Dj10e2dm | |
| As77 | MOTOR 10HP 1760RPM 230/460V |
| 8907 | |
| Condbe | |
| 3736h | |
| Dj10s1am | |
| D34cij | |
| H10p2b | MOTOR 10HP 1760RPM 230/460V |
| 16 | |
| X612818-017 | |
| Un1t2gc | |
| D7pa2a | |
| H7p1d | |
| D75p1es | MOTOR 75HP 230/460V 3570RPM 190/380V 2955RPM |
| D20p1d | |
| D7c2k21 | 7.5HP1800RPM230/60/1,ODP,215T |
| R-7506-00-122m | |
| Ta300s | |
| K63zzwn-3977 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ez40s1bz | |
| Dj25e2dp | |
| H125p2fs | |
| 1862h | |
| D5ea2a | |
| Hp-S01-2z9 | |
| 105632106003 | |
| 3114 | |
| 180120 | |
| F043a | |
| 1868 | |
| U10I9c | |
| Uj15s1aj | MOTOR 15HP 3600RPM 230/480VAC 60HZ 3PH |
| Uj2s2ap | |
| 13703204-100 | |
| G90819/Y07y160r166f | |
| A30826-10 | |
| 04-054 | |
| F023 | |
| 4bc1605 | |
| 6311 | |
| A40p1cs | |
| H50p2b | 50HP,1780RPM,326T,TEFC,TRI/3PH |
| C40p1cs | MOTOR 460V 3PH 40HP 3600RPM TEFC |
| Vrkf-S9d-750 | SERVO MOTOR W/REDUCER 3PH 1:9 RATIO 116V 3000RPM |
| 3996 | |
| U5p2d-C | |
| Dj34p3dm | |
| Hvw50v2e | |
| 5530et | |
| | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Ph63gvaca1040mf07c | |
| 7763a | |
| 1240 | |
| 6630rs | |
| 2112 | |
| 5ks254xae122a | MOTOR 3PHASE 230/460V 15HP |
| X610181 | |
| Ec0504 | |
| D1s2ah | |
| D40p2b | 40HP,1800RPM,230/460,324T,ODP |
| U3p2d | |
| H5e1d | MOTOR |
| V35375-58 | |
| 3622 | |
| Xs13ca2j | |
| D15v2b | 15HP,3PH,230/460,1775RPM,254T |
| 1410 | |
| 5482h | |
| C1p3b | |
| Dj20p1hp | |
| Erk-11d-2500 | SPEED REDUCER W/MOTOR 13.4AMP 2.5KW 200V 2000RPM |
| Dj15e1dm | |
| Ta500 | |
| H40p2g | |