



Obi

Garanti: 12 ay

Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

Obi Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Obi T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	Aıklama
P21.4691 (Valve Seat For Md2,4s F)	
P20.795	
Rca62p115	
Rca62ac95zc2	
Xrn 6.38 P85 Mu	
Mb23pp11	
Xrn2.30 S6 6145 F Zca2vl	
P21.1027 Pos.5 For Lk50mma42famo	
Lp120a56-T	
Part No: 85 For Ly65mma529faz92mc	
P21.4152 Pos.48 For XI25.50mma100tvfamo	
M49-S562-F-Zca2vl	
P21.2674	
Part No: 1 For Ly65mma529faz92mc	
Md 236 Pp Fa MI3168	
P21-4255	
Kba03 Pos.15	
Krv38 Pos.7 For XI25.50mma82tvfamo	
Lk80h100fa.42 - , By Lk80ac52102fa	

Repair Kit For Rb-43-P-50-M3166	
Md49pp	
Part No: 2 For Ly65mma529faz92mc	
Xrn 6.38 S 85 M1153	
Rb43p95	
Lk 80-X9p 82mv	
Pr 634662464	
Krv44 Pos.7 For Lk50mma42famo	
Z92045r73	ACTUATOR
Kba04 Pos.15 For Xl25.50mma100tvfamo	
Md236ppfa	
Ly20x9a50fa	
Md11s6 F Zca2vl Obsolete, Replaced By Xrn2.30 S6 6145 F Zca2vl	
P21.392 Pos.5 For Xl25.50mma100tvfamo	
Part No: 21 For Ly65mma529faz92mc	
P21.4580	
M 102 Pp Sv	
Krv38 Pos.7 For Xl25.50mma100tvfamo	
P21.2535	
Rpb	
Krv136 (Valve Housing O-Ring For Md2,4s F)	
Pos No.333 / P20.1369	
P21.4107	
Obl/295	
M 431 Pp Sv Mv3152	
Pos No.258 / P20.1894	
P20.796	
Rbc50a95zc2	

Md236ppfam13168
Lnb20 Mmxa47dvfatssez91mc - Old Version, Lp 20 X9a 82 Ts Fa Spa Zc1 M0 - Alternative
Md 75 S 6 F
207.0,8m
Kba05 Pos.15 For Lk50mxa42famo
R5 P21.529
Kba03 Pos.15 For XI25.50mma82tvfamo
Krv26 (Valve Seat O-Ring For Md2,4s F)
Md2,4s F-- Xrn2.30s36f
P20319
Kbp04
PI 1500
Jsw 3 Al 2,2 Kw, 3 Ph, 50 Hz, 400v
P27.64
Md 49 Pp
P21.991 Pos.5 For XI25.50mma82tvfamo
Part No: 84 For Ly65mxa529faz92mc
Xr6.30 A55 Dv
Rca62p115pvc
Repair Kit For Rb-50-A-70-M3166
P20.1491
P21.4152 Pos.48 For XI25.50mma82tvfamo
Ln80a68zm92rdb
Rpb 21r
Lk 80 X9 P11 82 Mv
175.0,8mm Pos.48 For Lk50mxa42famo
Repair Kit For Rbb-43-P-60-Sp-M3165
Part No: 15+13+7 For Ly65mxa529faz92mc

[Md236pp Fa MI3168](#)

[Md 431 Pp Mv](#)

[Lp 20 X9a 82 Ts Fa Spa Zc1 M0](#)

[Md 49 S 6 F Zca2vl- Obsolete, Replaced](#)
[By Md 49 S562 F Zca2vl](#)

[Lp120a56](#)

[P20795](#)

[203 Xrn2.30p36](#)