



Tecsis (Brand Of Wika)

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Tecsis (Brand Of Wika) Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Tecsis (Brand Of Wika) Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
12701867	
P3297b072101 Drucksensor 0..2,5 Bar G 1/4 B	
P3251 B 081601 Pressure Sensor (0-100 Bar) 4020 Ma	
P1536b078001	
P1454b086002 141336	
P3276b072006 Druckmessumformerdrucksensor 0..2,5 Bar G 1/2 B	
8100115	
3597?086001 Drucksensor	
P3276s074401 Luftdrucksensor Nach Ku	
P3276b072006 Tecsis	

Druckmessumformer
P3251b065027 Sensor
P3251b063016
P3251 B 081601 Drucksensor (0-100 Bar) 4020 Ma
Tft35-Zzpcr9s60f4100h1zzzbw01zz
P1454b074002
S4230b075001 Mechanischer Druckschalter 1..10 Bar G1/4b
P3297b078101
Tft35-Zzpcaps60f4100h1zzzbw01zz
P1778b079002 Manometer
Eze53x011045 Kabel 2m Mit 5-Poligem M12x1
Dg-10 Manometer
36757549
12915832 Dg-10-E; 0...10 Bar ; G1/4b
36675126
13108484 Druckmessumformer A-10; 0...400 Bar; G1/4b; 4...20 Ma
P1454b086002 Tectis Manometer 1454 0-400bar G1/4b Radial Installation
P1778b069002
Tep11x221030
P3276b079634 Pressure Sensor
S2400b084403 Druckschalter 0-250 Bar
14252665 Tf35 - 1xpt100 / 3-Leiter / Klasse B, En 60751 - 1.4571 6,0x75 Mm
11.10-C-Maayzz-Gb-Bzaazzz-Zzz Dial-Iaz1zzzzzz1zlabel-Asaszde-611.10.063 Manometer
A-10-6-Bg610-Gbca-Aa-Agz-Zz
S4150b144001
P3276b086701 Drucksensor 0..400 Bar G 1/2 B

9023542
P1533b078001
P3297b081081 Sensor: Druck P3297b081081 (0 To 100 Bar) G1/4b 316ss ,4-20ma
14263929 Elektr. Druckschalter Magswitch 0..100 Mbarwika
3396.R86 Drucksensor 0-400 Bar 4-20 Ma Alte Baureihe
9023542 S-11 ; 0 ... 100 Bar; 4 ... 20 Ma, 2-Leiter
612.20.E-Maayzz Gd-612.20.100 Manometer
Tep11x241027
Ddd11714
0-60 1/4
P1430b046001
P3276b072006 S-10 0...2,5 Bar G1/2b; 4...20 Ma; 2-L; Kl. 0,5 %; Dc 10...30 V
P3297b086001 Tecsis Druckmessumformer
F9801 Sensor Drehmoment 5nm
P3276b072006 Druckmessumformer
3396.084.101 Sensor
S1100m063211 Druckmessumformer Tecsys (Rab. Bereich 0...100mbar, Vs 10...30v F
P3272b086053
12784789 Dg-10-S; 0...20 Bar ; G1/4b
9023471 Manometer 213.53.063 600 Bar 2.Tlg Psi G1/4b Rue
9020764 233.50.063 10 Bar G1/4b Unten, Messsystem 316 Ss
P3297b086001 Drucksensor 0....400 Bar; 4....20ma; 8....30v
12728234 Dg-10-S; 0...250 Bar ; G1/4b
S6260c060001

14086880 Kabel M12-Bu. A 4plg. Pur Sw Abgeschn. 2m
3597?086001 Drucksensor Auf 300 Bar
8100219
Ddd10701
S2420 Sensor-Druckschalter 0-250 Bar
P3272bo67001 Bewegungsmelder 0-1 Bar,1/2np
9306094 Manometer 213.53.063 400 Bar 2.Tlg Psi G1/4b Rue
Eze53x011011 Kabel 2m Mit 4 Poligem Stecker M12x1
S4230b127001 Druckschalter S4230b12701 P=10-70 Bar
12198642
P2325b075771
3297b086021 Drucksensor 0-400bar 4- 20 Ma
P3297b075081 Sensor: Druck P3297b075081 (0 To 10 Bar) G1/4b 316ss ,4-20ma
S4250b071001 Mechanischer Druckschalter 0,2..2 Bar G1/4b
Ast G1/8b / G1/4 I 6kt-17*19 Ms
P3297b084002 Drucksensor
Wia170000b00715 14086889 Cavo Di 2m Angolare Ip67, M12x 4 Poli
S1100b016406 Drucksensor S1100
Tep11x221402 Tep11 Widerstandsthermometer
P3297b086021
F6151 Hydr. Ring-Kraftaufnehmer "heavy Duty" 80 Kn, Direktanschlussf6151 (80 Kn) + P3962
P3276b079634 S-10 0...40 Bar G1/2b; 4...20 Ma; 2-L; Kl. 0,5 %; Dc 10...30 V
P3297b075040

1454086002 Tectis Manometer 1454 0-400bar G1/4b Radial Installation
9022260 213.53.063 25 Bar G1/4b Rue
12731936 Dg-10-S; 0...100 Bar ; G1/4b
S4310b076001 Mechanischer Druckschalter 1..16 Bar G1/4 Innen / Flanschmon
A-10-6-Bg325-Gbca-Fc-Agz-Zz
P1454b079002
Teu11x221030
Zt8900.00
P3276b079634 Drucksensor 0..40 Bar G 1/2 B
7289643 Druckmessumformer S-10 0...2,5 Bar G1/2b; 4...20 Ma; 2-L
80389939
9013466 S-10 ; -1 ... 0 Bar; 4...20 Ma
S5400c121002
F53011520012-2.03 Load Cell
P3276b072006 Druckwandler
P3297b016001 Drucksensor -1..0 Bar G 1/4 B
12706192
F23011450012 Pressure Sensor
1554065903
Za00-0002-760 Ein Vakuumsensor
P3251b065027 Transmitter
14240495
9092331
8358499 Sensor Wika-Tectisalt: 3377.085.101
1454042901 Glyzerin-Manometer 63g1/4 Unten, -1/0,6 Barstat. Warennr. 9026 20 40
P1453b086004

14264182
Tecsis Druckmessumformer P3276b086701
S2420b101203 Sensor
P1454b087001
P3276s074401 Luftdrucksensor Ku Nach P3276s074401 (Tecsis) 0...6 Bar, Dc 10...30v. 4...20 Ma
P3251b081601
P3276b076001 Drucksensor Va G1/2, 4- 20 Mamebereich 0-16 Bar
P3297b079634 Tecsis Druckmessumformer
P3297b084001 Drucksensor 160bar
12763323 Dg-10-S; 0...600 Bar ; G1/4b
Eze53x011010 Kabel 2m Mit 4 Poligem Stecker M12x1
P3297b084001 Drucksensor 0..250 Bar G 1/4 B
11.10-C-Maayzz-611.10.063 Manometer
12690474 Dg-10-S; 0...50 Bar ; G1/4b
Tep11x241520
P3297b086001 Drucksensor
Tecsis Sensor 3560.332.010
F13041450001 Kraftaufnehmer 1,0% 50 Kn Druck 4-20ma/2-L
P1415b073001
8357565 Druckmessumformer S-10 ; 0 ... 40 Bar; 4...20 Ma
S4230b127001 Druckschalter
8306370
P1454b082001
36594183
P3251b067001
12915832 Dg-10-S; 0...10 Bar ; G1/4b

P325 1b 08 16.01 Drucksensor P325 1b 08 16.01 Tecsis 0-100 Bar, Dc 10-30v
P3297b016033 Drucksensor (- 1...0bar,4...20ma,8...30v)
36559458
?1454
Eze53x011011 Kabel 2m Mit 4 Poligem M12x1 Sc
F11011416086 Sensork4043759
P3276b084686 Drucksensor 0..250 Bar G 1/2 B
14240436
P1454b086002
F9801 Sensor Drehmoment 2nm
S4230b127001 Druckschalter =10-70 Bar Mechanischer Druckschalter 10..70 Bar G1/4b
14086889 Kabel M12-Bu. A 4plg. Pur Sw Abgeschn. 2m
P3251?065027 Sensor
P3276b084686 Druckwandler
P3297s073001 Drucksensor 0..4 Bar Abs G 1/4 B
P3297b016033 Drucksensor
Din En 175 301-803
3511.253.011 Sensorkraftpapier- Messachse 2,5 T, 4..20ma, 2-L
14263929
612.20-E-Maayzz-Gd-Uzagzzz-Zzz Dial- Iaz1zzzzzz1zlabel-Asaszde-612.20.100 Manometer
F1106 (10 Kn) + P1515
S6260c100001
P3276b086701 Druckmessumformer
P1536b076001

2033075001
F9801 1nm Drehmoment-Sensor
111.10.040
Tep11x221070 Sensor
P3276b084686
8100217
P3276s074401 Drucksensor 0..6 Bar Abs G 1/2 B
S1100b072802 Druckschalter
7289643 S-10 0...2,5 Bar G1/2b; 4...20 Ma; 2-Lwika
14086893 Kabel M12-Bu. A 5plg. Pur Sw Abgeschn. 2m
P3276b070001 Drucksensor 0..1,6 Bar G 1/2 B
3511.253.011 Kraft-Messachse 2,5t, 4..20ma, 2-L
9013555 Wika/Tecsis Alt Tecsis: P3276b076001drucksensor S-10 0..16 Bar G 1/2 Bdatenblatt: Pe81.01
S2400b084403 El. Druckschalter 0..250 Bar G 1/4 B Din 3852-E
P3276s074401 Der Luftdrucksensor Nach 0...6 Bar, Dc 10...30v. 4...20 Ma
8100000
12701823 Typ; 0...60 Bar; G1/4b; 4...20 Ma
Tep11x221302 Widerstandstherm. Pt100, G1/24-20 Ma, 50 Mm, 2 Leiter
12198642 S-10 Tecsis; 0...250 Bar G1/2b; 4...20 Ma; 2-L
P3297b072101 Druckmessumformer 0...2,5 Bar; G1/4b; 0 ... 10 V, 3-Leiter
1453078002 Manometer, Durchmesser 63, Druck 0-25 Bar, Prozessanschluss G1/4
3396.081.001 Pressure Transmitter 0 - 100 Bar. 4 - 20 Ma.
P1536b079001

[1453075004 Tecsis Manometer Modell
1453 , Teilenummer 1453075004](#)

[P3251b065027](#)

[S6260c070001](#)

[9022406f Manometer Front-Tafeleinbau
0-40bar G1/4 Hinten](#)

[Eze53x011010 Kabel 2m Mit 4 Poligem
M12x1 Sc](#)

[Eze53x011045 Kabel 2m Mit 5-Poligem
M12x1 Sc](#)

[P3276s074401](#)

[12728137 Dg-10-S; 0...400 Bar ; G1/4b](#)

[E120.082.020-1 Drucksensor \(0-160bar\)](#)

[P3276b067001 Drucksensor](#)

[F1106 \(40 Kn\) + P1515](#)

[P3276b076001 Drucksensor 0..16 Bar G
1/2 B](#)

[3354084002 Drucksensor](#)

[P1453b087004](#)

[14151794](#)

[P1601b075001](#)

[P3276b072006 Drucksensor 0..2,5 Bar G
1/2 B](#)

[Tecsis Druckmessumformer
P3276b072006](#)

[?3297?088001 Sensor](#)

[P1454b042901](#)

[P3276b086701
Druckmessumformerdrucksensor 0..400
Bar G 1/2 B](#)

[P2700b069905](#)

[P3297b075001 Drucksensor 0-10bar
4...20ma 8...30v.](#)

[073423 Drucksensor Type-P3251\(0-4 Bar
Abs ,4-20ma, Dc10-30 V\)](#)

[P3297b086001](#)

[P1533b079001](#)