

## Wagner

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Wagner** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Wagner T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| ¼r¼n  | A¼ıklama  |
|---|---|
| <a href="#">PM 500 AİR POWERED PUMP</a>             |   |
| <a href="#">Hydraulic valve 205 VDC 100 ED 0.2A</a> | (Certificate type 45.13606E6A / Wagner for WS30 type equipment) |
| <a href="#">0017236</a>                             |   |
| <a href="#">0104230</a>                             |   |
| <a href="#">0238607</a>                             |   |
| <a href="#">0291564</a>                             |   |
| <a href="#">0364301</a>                             |   |
| <a href="#">0364328</a>                             |   |
| <a href="#">0364340</a>                             |   |
| <a href="#">0364940</a>                             |   |
| <a href="#">0367141</a>                             |   |

[0367187](#)

[0367995](#)

[0368522](#)

[0368523](#)

[0369522](#)

[0369523](#)

[0369990](#)

[0384309](#)

[0384912](#)

[0418 030](#)

[0538905](#)

[115313](#)

[2309870](#)

[2310699](#)

[2310700](#)

[2320488](#)

[2322529](#)

[2323036](#)

[2324116](#)

[2324731](#)

[2330156](#)

[2342807](#)

[2355403](#)

[2361551](#)

[2371053](#)

[241923](#)

[296388](#)

[3209209](#)

[3209210](#)

[3209420](#)

[341022](#)

|                         |
|-------------------------|
| <a href="#">341435</a>  |
| <a href="#">3514069</a> |
| <a href="#">367522</a>  |
| <a href="#">367900</a>  |
| <a href="#">368509</a>  |
| <a href="#">368510</a>  |
| <a href="#">368522</a>  |
| <a href="#">368523</a>  |
| <a href="#">368900</a>  |
| <a href="#">369290</a>  |
| <a href="#">369522</a>  |
| <a href="#">369523</a>  |
| <a href="#">369964</a>  |
| <a href="#">369990</a>  |
| <a href="#">370989</a>  |
| <a href="#">379429</a>  |
| <a href="#">379435</a>  |
| <a href="#">379835</a>  |
| <a href="#">3827838</a> |
| <a href="#">384085</a>  |
| <a href="#">384912</a>  |
| <a href="#">390310</a>  |
| <a href="#">390910</a>  |
| <a href="#">390915</a>  |
| <a href="#">394338</a>  |
| <a href="#">394339</a>  |
| <a href="#">532004</a>  |
| <a href="#">553419</a>  |
| <a href="#">89323</a>   |
| <a href="#">9971123</a> |

|                           |
|---------------------------|
| <a href="#">997409</a>    |
| <a href="#">9974090</a>   |
| <a href="#">9974243</a>   |
| <a href="#">9974245</a>   |
| <a href="#">9984574</a>   |
| <a href="#">9992724</a>   |
| <a href="#">9999348</a>   |
| <a href="#">9999349</a>   |
| <a href="#">A111.02</a>   |
| <a href="#">A112.62</a>   |
| <a href="#">A160.01A</a>  |
| <a href="#">A179.03</a>   |
| <a href="#">A649.03</a>   |
| <a href="#">A651.03</a>   |
| <a href="#">A818.71B</a>  |
| <a href="#">B0146.04</a>  |
| <a href="#">D114.42A</a>  |
| <a href="#">F829.07</a>   |
| <a href="#">F838.07R</a>  |
| <a href="#">G609.08</a>   |
| <a href="#">G724.06A</a>  |
| <a href="#">G725.05</a>   |
| <a href="#">G726.06</a>   |
| <a href="#">G735.06AB</a> |
| <a href="#">G921.06</a>   |
| <a href="#">G924.05</a>   |
| <a href="#">GT725.05</a>  |
| <a href="#">GT726.06</a>  |
| <a href="#">H618.07</a>   |
| <a href="#">K606.02</a>   |
|                           |

|                             |
|-----------------------------|
| <a href="#">L 117.06</a>    |
| <a href="#">L 118.06</a>    |
| <a href="#">L 126.06</a>    |
| <a href="#">L 423.06</a>    |
| <a href="#">L470.06</a>     |
| <a href="#">L471.06</a>     |
| <a href="#">M432.00</a>     |
| <a href="#">P4003.00</a>    |
| <a href="#">P4018.00</a>    |
| <a href="#">P498.00</a>     |
| <a href="#">P520.00</a>     |
| <a href="#">P521.00</a>     |
| <a href="#">R955R.04</a>    |
| <a href="#">T703.00</a>     |
| <a href="#">T9084.00</a>    |
| <a href="#">T9087.00</a>    |
| <a href="#">T971.00E</a>    |
| <a href="#">U560.ATSS1</a>  |
| <a href="#">V1020151203</a> |
| <a href="#">A263.22</a>     |
| <a href="#">A307.11</a>     |
| <a href="#">A582.12</a>     |
| <a href="#">A583.04</a>     |
| <a href="#">A585.62</a>     |
| <a href="#">A652.22</a>     |
| <a href="#">A654.01</a>     |
| <a href="#">A655.03</a>     |
| <a href="#">K 612.02</a>    |
| <a href="#">H 166.62B</a>   |
| <a href="#">P 497.00</a>    |
| <a href="#">P4003.00</a>    |

|   |  |
|---|--|
| <a href="#">T 636.00</a>  |  |
| <a href="#">T9080.00</a>  |  |
| <a href="#">T9084.00</a>  |  |
| <a href="#">T9087.00</a>  |  |
| <a href="#">TO180.00A</a>   |  |
| <a href="#">01-U550.STSS7-A</a>                                     | Wagner double menran pump DDP ZIP52 STSS7 Inox |
| <a href="#">Engine Cover</a>  |  |
| <a href="#">0418 030 Airless<br/>Farbspritzsystemprojectpro 117</a> |  |
| <a href="#">2330156 Kugelhahn Dn6-Pn530-G1/4</a>                    |  |
| <a href="#">3827838 Ventil P4018.00</a>                             |  |
| <a href="#">115313 Regler</a>                                       |  |
| <a href="#">3202043</a>   |  |
| <a href="#">3201060</a>   |  |
| <a href="#">Puma 28-40</a>  |  |
| <a href="#">3209209 Riegel</a>                                      |  |
| <a href="#">3662885</a>   |  |
| <a href="#">F-10160</a>   |  |
| <a href="#">2341377</a>   |  |
| <a href="#">370989 Service Set Farbstufe 300ccm<br/>Pe+l</a>        |  |
| <a href="#">?307.11 Cap</a>   |  |
| <a href="#">9999348 Mischelement</a>                                |  |
| <a href="#">532004 Ps-3.20 Skid Sp 230v Eur "f"<br/>Thread</a>      |  |
| <a href="#">2324116 Absaugung Dn25</a>                              |  |
| <a href="#">Zr-1/2</a>  |  |
| <a href="#">2323036 Reparatursatz 2323036</a>                       |  |
| <a href="#">3684444</a>   |  |
| <a href="#">90100200</a>  |  |
| <a href="#">9971018</a>   |  |
| <a href="#">9992724 Adapter</a>                                     |  |

|   |
|---|
| <a href="#">2354067</a>   |
| <a href="#">P4003.00 Service-Set Umkehrventil<br/>Zip52/Zip80</a>       |
| <a href="#">0364340 Dichtung</a>  |
| <a href="#">9972326</a>   |
| <a href="#">9970149</a>   |
| <a href="#">0367187 Druckregler Filter</a>                              |
| <a href="#">U765.00 Doppelmembranpumpe Zip 52<br/>Inox Finish Basis</a> |
| <a href="#">0364328 Dichtung</a>  |
| <a href="#">341435 Filter Abmessung: M38x1,5</a>                        |
| <a href="#">? 497.00 Ventil</a>   |
| <a href="#">3514069 Filterelement 50</a>                                |
| <a href="#">752-St/2</a>  |
| <a href="#">2335177</a>   |
| <a href="#">Obsolete 755-EI110/6-1 Replaced By<br/>755-EI110/7-1</a>    |
| <a href="#">0367141 Schlauch Dn 13,M20*2</a>                            |
| <a href="#">3209210 Sattel</a>  |
| <a href="#">241623</a>  |
| <a href="#">369523 Dichtung Manschette Pe 34/50</a>                     |
| <a href="#">?582.12 Kamera</a>  |
| <a href="#">379411</a>  |
| <a href="#">Reparatursatz 384912</a>                                    |
| <a href="#">? 636.00 Klappe</a>   |
| <a href="#">Ring 9974187</a>  |
| <a href="#">Psd-0180100</a>   |
| <a href="#">Entstã246;Rmittel Netzdrossel 2ac<br/>6,0mh 10a</a>         |
| <a href="#">755-EI220/6-1</a>   |
| <a href="#">3201166</a>   |
| <a href="#">368507</a>  |

|   |
|---|
| <a href="#">340223</a>  |
| <a href="#">Ring 9974065</a>  |
| <a href="#">2321976</a>   |
| <a href="#">01-9998661</a>  |
| <a href="#">9992724 Winkeleinschraubanschluss</a>                     |
| <a href="#">2302977 Pickup 2/3 Ex</a>                                 |
| <a href="#">2302977</a>   |
| <a href="#">383933</a>  |
| <a href="#">368523 Dichtungmanschette Pe 35.8/52</a>                  |
| <a href="#">10300001</a>  |
| <a href="#">T9084.00 O-Ring Satz</a>                                  |
| <a href="#">Netz-drossel 2ac 6,0mh 10a (Artikel-Nr.: 0216329)</a>     |
| <a href="#">2345386</a>   |
| <a href="#">9904312</a>   |
| <a href="#">Ae-21857</a>  |
| <a href="#">2323036 Set Farbventile Ss 2.6 Pv</a>                     |
| <a href="#">T9080.00 Service-Set Farbstufe Zip52-Ptfe/Pom</a>         |
| <a href="#">2302978</a>   |
| <a href="#">368510 Der Ventilsitz Des Auslasses 70/150 Tc</a>         |
| <a href="#">G726.06 Membrane Rvo</a>                                  |
| <a href="#">Ring T9088.00</a>   |
| <a href="#">3684445</a>   |
| <a href="#">G924.05 Ptfe Membrane (Material) Mbp 182</a>              |
| <a href="#">0538905 Speedshieldaccessories For Airless Paint Guns</a> |
| <a href="#">90100100</a>  |
| <a href="#">241229</a>  |
| <a href="#">2310699 Pulverschlauch D=10mm</a>                         |
| <a href="#">290240</a>  |



|  |
|--|
| <a href="#">0368507</a>  |
| <a href="#">0384912 Reparateursatz Ventil</a>  |
| <a href="#">115-10/45.8-11 Sv-1:110</a>  |
| <a href="#">9974243 O-Ring</a>   |
| <a href="#">0369522 Manschette</a>   |
| <a href="#">3209420 Bpr Service Kit</a>  |
| <a href="#">2361551 Universal Sprayer W 890</a><br><a href="#">Flexiozolltarifnummer:</a><br><a href="#">84242000ursprungsland: Cn</a> |
| <a href="#">2322529 Elektrodenhalter X1 F Et</a>   |
| <a href="#">Projectpro 119 Eur (418040)</a>  |
| <a href="#">L 118.06 Ring</a>  |
| <a href="#">755 Monitorprogramm</a>  |
| <a href="#">G724.06?</a>   |
| <a href="#">?263.22 Paddel</a>   |
| <a href="#">369990 Reparateursatz Service-Set</a><br><a href="#">Farbstufe 300 Ccm Pe+tg</a>   |
| <a href="#">369522 Dichtung Manschette Tg 34/50</a>  |
| <a href="#">T9087.00 Set Service - Ptf-Membranen</a>   |
| <a href="#">T9087.00 Set Service-Wagner T9087.00</a>   |
| <a href="#">3664523</a>  |
| <a href="#">G725.05 Membran Membrane Rvo</a>   |
| <a href="#">368990</a>   |
| <a href="#">2342147</a>  |
| <a href="#">R955r.02-10b</a>   |
| <a href="#">?654.01 Kolben Motor</a>   |
| <a href="#">0368523 Dichtung</a>   |
| <a href="#">368522 Manschette Tg 35.8/52</a>   |
| <a href="#">P4018.00 Reversible Ventil</a>   |
| <a href="#">743h-1/0/2/0</a>   |
| <a href="#">341022 Sf-31 230v/50hz Wagen Spray-Pack</a>  |

|  |   |
|--|---|
| <a href="#">369522 Manschette Tg 34/50</a>   |   |
| <a href="#">369290 Ventil</a>  |   |
| <a href="#">2335291</a>  |   |
| <a href="#">U560.Atss1 Membranpumpedp Zip182</a><br><a href="#">Atss1</a>                    |   |
| <a href="#">9971019</a>  |   |
| <a href="#">2345376</a>  |   |
| <a href="#">284098</a>   |   |
| <a href="#">2354056</a>  |   |
| <a href="#">115313 Druckregler Sk-1/4 Kompl.</a>   |   |
| <a href="#">2328611</a>  |   |
| <a href="#">G924.05 Membranen</a>  |   |
| <a href="#">369523 Manschette Pe 34/50</a>   |   |
| <a href="#">T0180 00a</a>  |   |
| <a href="#">0364940 Kit</a>  |   |
| <a href="#">?585.62 Flansch-Kamera</a>   |   |
| <a href="#">0369990 Reparatursatz Service-Set</a><br><a href="#">Farbstufe 300 Ccm Pe+tg</a> |   |
| <a href="#">G726.06 Membran</a>  |   |
| <a href="#">0017236 Saugschlauch Dn25</a>  |   |
| <a href="#">U550.Atss7</a>   | DDP Zip52 ATSS7 Zolltarifnummer: 84135080 Ursprungsland:<br>IT Nettogewicht: 4.500 KG |
| <a href="#">2371053 Control Pro 250m</a>   |   |
| <a href="#">9871010</a>  |   |
| <a href="#">2332145</a>  |   |
| <a href="#">390310 Keil C4 Abmessung:</a><br><a href="#">14x3.8x13.9</a>                     |   |
| <a href="#">Gt726.06 Membran 3806003</a>   |   |
| <a href="#">9971353</a>  |   |
| <a href="#">3201210</a>  |   |
| <a href="#">9974090 Dichtung</a>   |   |
| <a href="#">9970150</a>  |   |
| <a href="#">G726.06 Membran Membrane Rvo</a>   |   |

|  |
|--|
| <a href="#">89323 Einsteckfilter Gruen-30<br/>Abmessung: D10.55x101.65</a> |
| <a href="#">367522 Manschette Tg 25.6/41</a>                               |
| <a href="#">0364301 Dichtung</a>   |
| <a href="#">Service Kit T9087.00</a>                                       |
| <a href="#">379311</a>   |
| <a href="#">368509 Ventilsitz Einlass 70/150 Tc</a>                        |
| <a href="#">2354103</a>  |
| <a href="#">J019040</a>  |
| <a href="#">997409 Dicht-Abstreifring</a>                                  |
| <a href="#">367994</a>   |
| <a href="#">9971311</a>  |
| <a href="#">Umschaltventil P4018.00</a>                                    |
| <a href="#">2339705</a>  |
| <a href="#">2341277</a>  |
| <a href="#">2302978 Znz Fluidteil 0.02-3 Gl.Et</a>                         |
| <a href="#">Ventil P4018.00</a>  |
| <a href="#">10107560</a>   |
| <a href="#">113343</a>   |
| <a href="#">394338 Dichtung Duese</a>                                      |
| <a href="#">T9080.00</a>   |
| <a href="#">0369523 Dichtung</a>   |
| <a href="#">0104230 Saugschlauch</a>                                       |
| <a href="#">0369523 Manschette</a>   |
| <a href="#">553419 Trade Tip 3 419, Weisser Filter</a>                     |
| <a href="#">755ep10-1-1-230-210-1/1-0</a>                                  |
| <a href="#">L 117.06 Ring</a>  |
| <a href="#">03661246/9</a>   |
| <a href="#">0112336</a>  |
| <a href="#">923548</a>   |
| <a href="#">Iu-333</a>   |

|   |
|---|
| <a href="#">369964 Reparateursatz</a>   |
| <a href="#">2355570</a>   |
| <a href="#">V1020151203 Wagner Walter Pilot Ii<br/>2.0mm</a>                      |
| <a href="#">351900</a>  |
| <a href="#">369290 Pilotventil</a>  |
| <a href="#">Obsolete 757-Lt/Ep30i Replaced By 752-<br/>Lt/Ep30</a>                |
| <a href="#">2310700 Pulverschlauch D12abmessung:<br/>D12x3.1</a>                  |
| <a href="#">3209208 Ring</a>  |
| <a href="#">368523 Manschette Pe 35.8/52</a>                                      |
| <a href="#">0367995 Reparateursatz Service-Set<br/>Luftmotor 4"</a>               |
| <a href="#">9971107</a>   |
| <a href="#">R955r.04 Nadelpackung Set</a>   |
| <a href="#">2355403 Handanlage Sprint 60l<br/>Xeabmessung: 1119x737x592</a>       |
| <a href="#">?9087.00 Service Set - Ptfе Membranen</a>                             |
| <a href="#">P4018.00 Reversible Ventil Wagner<br/>P4018.00</a>                    |
| <a href="#">241225</a>  |
| <a href="#">0384309 Raste</a>   |
| <a href="#">384912 Reparateursatz Ventilservice Set<br/>Farbventile Tc 2.6 Pv</a> |
| <a href="#">9970145</a>   |
| <a href="#">0112334</a>   |
| <a href="#">90000421</a>  |
| <a href="#">2342807 Ventil Fwv 400 0384103</a>                                    |
| <a href="#">2309870 Gm 5000ea</a>   |
| <a href="#">2361551 Universal Sprayer W 890 Flexio</a>                            |
| <a href="#">?9087.00 Set Service</a>  |
| <a href="#">Netzdrossel 2ac 6,0mh 10a</a>   |
| <a href="#">0369522 Dichtung</a>  |

|  |
|--|
| <a href="#">34377</a>  |
| <a href="#">3201046</a>  |
| <a href="#">? 166.62? Kettenspanner Rod</a>                              |
| <a href="#">U552.Ptss7</a>   |
| <a href="#">9999349 Element-Mischventil 9999349</a>                      |
| <a href="#">3662449</a>  |
| <a href="#">179416</a>   |
| <a href="#">115313 Druckregler Sk-1/4 Kompl.<br/>Abmessung: 45x50x92</a> |
| <a href="#">3208512</a>  |
| <a href="#">01-U550.Atss7</a>  |
| <a href="#">2341278</a>  |
| <a href="#">367995</a>   |
| <a href="#">Ventil Fwv 400 Wagner 2332669</a>                            |
| <a href="#">369990 Service-Set Farbstufe 300 Ccm<br/>Pe+tg</a>           |
| <a href="#">2365818</a>  |
| <a href="#">036619-69</a>  |
| <a href="#">9971345</a>  |
| <a href="#">07881633xn</a>   |
| <a href="#">384912 Service Set Farbventile Tc 2.6 Pv</a>                 |
| <a href="#">90009221</a>   |
| <a href="#">265100</a>   |
| <a href="#">Pem-X1</a>   |
| <a href="#">?583.04 Tube</a>   |
| <a href="#">3661804</a>  |
| <a href="#">367990</a>   |
| <a href="#">755-El110/7-1</a>  |
| <a href="#">384085 8-32 St\ks 0384085</a>                                |
| <a href="#">3209420 Reparatursatz</a>                                    |
| <a href="#">U.550 Atss7</a>  |

|   |
|---|
| <a href="#">?9084.00 Reparateursatz</a>                           |
| <a href="#">2302977 Der Leser 2302977</a>                         |
| <a href="#">Gt725.05 Membran</a>                                  |
| <a href="#">Projectpro 117 Eur (418030)</a>                       |
| <a href="#">351339</a>  |
| <a href="#">Membran Ptfе G924.05</a>                              |
| <a href="#">2351911</a>   |
| <a href="#">0291564 Filtereinsatz 20</a>                          |
| <a href="#">367900 Manschette Tg 25.6/41</a>                      |
| <a href="#">G725.05 Membrane Rvo</a>                              |
| <a href="#">?655.03</a>   |
| <a href="#">U765.00</a>   |
| <a href="#">394339 Dichtring</a>                                  |
| <a href="#">2340944</a>   |
| <a href="#">367995 Service-Set Luftmotor 4"</a>                   |
| <a href="#">2320119</a>   |
| <a href="#">3209420 Reparateursatz 3209420</a>                    |
| <a href="#">Jc-19040</a>  |
| <a href="#">? 612.02 Sicherungsring Sicherungsring</a>            |
| <a href="#">90100500</a>  |
| <a href="#">0238607 Das System Der Regulierung<br/>Des Drucks</a> |
| <a href="#">9971003</a>   |
| <a href="#">A228</a>  |
| <a href="#">369020</a>  |
| <a href="#">370989 Service-Set Farbstufe 300 Ccm<br/>Pe+l</a>     |
| <a href="#">2322493</a>   |
| <a href="#">3520128</a>   |
| <a href="#">9984574 Hd-Schlauch-Dn6-Pn270-<br/>1/4"npsm-15m</a>   |
| <a href="#">366995</a>  |

|   |
|---|
| <a href="#">110810</a>  |
| <a href="#">755-Ep210/10-1</a>                                    |
| <a href="#">0104274</a>   |
| <a href="#">3708370</a>   |
| <a href="#">43052</a>   |
| <a href="#">Dichtschrabe 350485</a>                               |
| <a href="#">3209230</a>   |
| <a href="#">9974245 O-Ring</a>                                    |
| <a href="#">368994</a>  |
| <a href="#">9971191</a>   |
| <a href="#">??180.00? Druckregler</a>                             |
| <a href="#">?? 180.00? Ein Druckregler Ist Und<br/>180.00</a>     |
| <a href="#">484074</a>  |
| <a href="#">115945</a>  |
| <a href="#">L 423.06 Dichtung</a>                                 |
| <a href="#">L 126.06 Ring</a>                                     |
| <a href="#">Reparatursatz Wagner 3209210</a>                      |
| <a href="#">Regler -Filter 0115313</a>                            |
| <a href="#">Jfd-6912</a>  |
| <a href="#">S43828</a>  |
| <a href="#">0368523 Manschette</a>                                |
| <a href="#">2320488 Ersatzkeil X1abmessung:<br/>16.9x13.2x3.6</a> |
| <a href="#">2350603</a>   |
| <a href="#">2322761</a>   |
| <a href="#">Jc-18377</a>  |
| <a href="#">384912 Reparatursatz</a>                              |
| <a href="#">369964 Service-Set Farbstufe 300 Ccm<br/>Pe/T</a>     |
| <a href="#">3202076</a>   |
| <a href="#">2302977 Der Leser</a>                                 |

|  |
|--|
| <a href="#">2344741</a>  |
| <a href="#">296388 Airless Pistole Ag08</a>                        |
| <a href="#">?652.22 Ventil</a>                                     |
| <a href="#">P4018.00 Umschaltventil Kpl. Mit Dichtung</a>          |
| <a href="#">T9087.00 Service Set - Ptfе Membranen</a>              |
| <a href="#">752-Lt/E16</a>   |
| <a href="#">4-270</a>  |
| <a href="#">0368522 Dichtung</a>                                   |
| <a href="#">368900 Manschette T 35</a>                             |
| <a href="#">368522 Dichtung Tg 35.8/52</a>                         |
| <a href="#">Ag14</a>   |
| <a href="#">113335</a>   |
| <a href="#">90010921</a>   |
| <a href="#">3209208 Detail</a>                                     |
| <a href="#">G725.05 Membran</a>                                    |
| <a href="#">2325916</a>  |
| <a href="#">3209208</a>  |
| <a href="#">Trigger Filter For:Asm3700</a>                         |
| <a href="#">U550.Stss7</a>   |
| <a href="#">2330156 Kugelhahn 2330156 Dn6-Pn530-G1/4 Kugelhann</a> |