

## Acopos

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye iĐi kapı teslim fiyat ve teslim sresi iĐeren teklifimizi almak iĐin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iĐin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Acopos** Markası, tedarik sresi iĐin ltfen bizimle iletiŐime geĐiniz.

*Firmamız Acopos Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	AĐıklama
<a href="#">8v1090.00-2</a>	ACOPOS servo amplifier, 3x 400-480 V, 8.8 A, 4 kW, line filter, Braking resistor and electronic safe restart interlock integrated
<a href="#">8v1022.00-2</a>	ACOPOS servo amplifier, 3x 400-480 V, 2.2 A, 1 kW, line filter, Braking resistor and electronic safe restart interlock integrated
<a href="#">8v1045.00-2</a>	ACOPOS servo amplifier, 3x 400-480 V, 4.4 A, 2 kW, line filter, Braking resistor and electronic safe restart interlock integrated
<a href="#">ACOPOS 1090</a>	
<a href="#">8AC114.60-2</a>	plug-in modl
<a href="#">1022</a>	
<a href="#">8AC 110.60-1</a>	
<a href="#">8AC 122.60-1</a>	
<a href="#">acopos 1090</a>	8V1050.00-2
<a href="#">8V1090.00-2</a>	ACOPOS servo amplifier, 3x 400-480 V, 8.8 A, 4 kW, mains filter, Braking resistor and electronic integrated safe restart lock

<a href="#">8AC120.60-1</a>	ACOPOS plug-in module, EnDat encoder and Sinus incremental encoder interface
<a href="#">8AC110.60-3</a>	ACOPOS plug-in module, CAN interfaces
<a href="#">1022,</a>	
<a href="#">X64 8164 T 4000 75,000-1</a>	
<a href="#">Maacp5</a>	
<a href="#">0-901-88-966-0, 8.80 A</a>	
<a href="#">8b0p0440hw00.000-1</a>	
<a href="#">002000, 8v1090.00-2</a>	
<a href="#">8ac110.60-3</a>	
<a href="#">1090 Servoregulator</a>	
<a href="#">8ac120.60-1</a>	
<a href="#">1090 Servo Drive 8,8 A - 4 Kw</a>	
<a href="#">1180 Servo Drive 19 A - 9 Kw</a>	
<a href="#">8ac110.60-2</a>	
<a href="#">001000, 8v1090.00-2</a>	
<a href="#">55hwd-000 EI001355 Inverter</a>	
<a href="#">10055d</a>	
<a href="#">8bvp0220hw00.000-1</a>	ACOPOSmulti power supply module, 22 A, HV, wall mounting
<a href="#">0-901-88-963-3, 32 A Lack.+gefr.</a>	
<a href="#">0-901-88-963-3, 32 A Lack.+gefr. Frequency Converter</a>	
<a href="#">8ac112.60-1 - Obsolete, Replaced By 8ac114.60-2</a>	
<a href="#">55hws -000 EI001340 Inverter</a>	
<a href="#">1016 Maacp5</a>	
<a href="#">8v1022.00-1</a>	
<a href="#">8bvi0055hws0.000-1</a>	
<a href="#">29498</a>	
<a href="#">8lsa65.Eb030d8bvi0110hwd0.000-1</a>	
<a href="#">10110d</a>	
<a href="#">880 Hw-000 EI001318 Inverter</a>	
<a href="#">0-901-88-966-0, 8.80 A Amplifier</a>	
<a href="#">0-900-15-111-1</a>	

<a href="#">Bv105-00-2</a>	
<a href="#">Order No: 8bac:Kro_I0055wd-1</a>	
<a href="#">1090.</a>	
<a href="#">8v1090.00-1</a>	ACOPOS Servo Amplifier, 3 x 400-480 V, 8.8 A, 4 kW, line filter and Integrated braking resistor
<a href="#">8bvp0880hw00.004-1</a>	
<a href="#">Not Available Ac112 Replaced By 8ac114.60-2</a>	
<a href="#">880 Hws-000 EI001329 Inverter</a>	
<a href="#">8ac123.60-1</a>	
<a href="#">10014s</a>	
<a href="#">880 H -100 EI001320 Inverter</a>	
<a href="#">330 Hws-000 EI001572 Inverter</a>	
<a href="#">29498 Servoverstärker, 3x 400-480 V</a>	
<a href="#">Order No: 8bac:Kro_I0110ws-1</a>	
<a href="#">8bvp0880hc000041</a>	CONTROLLER
<a href="#">P/N: 8acp:211170.004-00 8v1090.00-2-Ab Rev P0</a>	
<a href="#">8bvi0220hws0.000-1</a>	
<a href="#">880 H -000 EI001319 Inverter</a>	
<a href="#">320 Hw 002 EI001327 Inverter</a>	
<a href="#">Endat 2.20 Board</a>	