

## Adda Antriebstechnik



Garanti: 12 ay

Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

**Adda Antriebstechnik** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Adda Antriebstechnik Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

rn	Aıklama
<a href="#">Cl80lfecc-2 Drehstrom-Asynchronmotor</a>	
<a href="#">3tt13m4100002 Drehstrom-Asynchronmotor</a>	
<a href="#">Fe90s-2 Ptc Obsolete Replacement 1tb09s2100002</a>	
<a href="#">Tfc 90l-4 (Ex. F029-Em0-076)</a>	
<a href="#">3tb13m4200001 Drehstrom-Asynchronmotor M Kfiglufer</a>	
<a href="#">B14-Obsolete!! Replaced With "1tb10l5200014"</a>	
<a href="#">Tc 63 Fe-4 172654 Obsolete, No Replacement</a>	
<a href="#">F029-Em0-077</a>	
<a href="#">Tce 71 B-4 Drehstrom-Asynchronmotor</a>	
<a href="#">1tb10l5200000</a>	
<a href="#">Fe 71b-4 Ptc - Nachfolger Type Tfc 71 B-4</a>	
<a href="#">1tb13m4200002 Motor</a>	
<a href="#">Tfc 160l-4 Pn(Kw): 15, N (1/Min) 1445 Obsolete, Replacement 4tb16l4200004 Add</a>	
<a href="#">Tfcp100la-4</a>	
<a href="#">Fe132m-4</a>	Hochdruck-lpumpenmotor Effizienz: Mindestens 88% Leistung: 7,5 kW, Zyklus: 1430 U / min, Spannung: 400/690 Volt, Gewicht: Bis zu 55 kg

<a href="#">4tt16m6200003</a>
<a href="#">Luft.F.Bg71 Lufferflugel Bg71 Kunststoff</a>
<a href="#">Ss140wl-71l/4 - Alternative Tce 71 B-4</a>
<a href="#">Fcp 100 Lb-4 Drehstrom-Asynchronmotor</a>
<a href="#">Part N°: B14 Asynchronous Single-Phase Motor Mounting With Squirrel Cage Rotor</a>
<a href="#">F029-Em0-071</a>
<a href="#">0027500 0396</a>
<a href="#">Fan-Wing For Cr 400l10</a>
<a href="#">A3804443</a>
<a href="#">4tb18m4200004</a>
<a href="#">Cc13s4200100</a>
<a href="#">6312-2z</a>
<a href="#">Fc 71 C-4 (Ex Fc71-4)</a>
<a href="#">Type Fc 100 L-4</a>
<a href="#">Gpt 030 R00</a>
<a href="#">Fc90l-4</a>
<a href="#">1tb09l2100002</a>
<a href="#">Vc 100 L-4/6</a>
<a href="#">Fc160-Brake</a>
<a href="#">Tfce 100 La-8</a>
<a href="#">1tt10l5200012 Motor, El¼ctrico,</a>
<a href="#">3tb13m4200037</a>
<a href="#">Fcp71/4</a>
<a href="#">A2040026</a>
<a href="#">2tb16m6200001</a>
<a href="#">Tfcpe 132 S-4 Drehstrom-Asynchronmotor M K¼figl¼ufer</a>
<a href="#">Tt07a2200006 Drehstrom-Asynchronmotor M K¼figl¼ufer</a>
<a href="#">Ft2ap 100l</a>

<a href="#">F029-Em0-136</a>
<a href="#">Fe132s-4</a>
<a href="#">Tfcp 132m-4 Pn(Kw): 7.5, N (1/Min): 1450 Obsolete, Replacement 3tb13m4200037</a>
<a href="#">Cb10m4300006</a>
<a href="#">Fc180lt-4(Ex.Fc160l-4)</a>
<a href="#">Tfc 90 S-4 Drehstrom-Asynchronmotor</a>
<a href="#">Fc90s-2 Replaced By 1tb09s2100002</a>
<a href="#">B14 Motor Fan, 22kw,</a>
<a href="#">Fe90s4 Motor</a>
<a href="#">Tfcp 132s-4 Replacement Tfcp 132 S-4 Pump Motor</a>
<a href="#">F029-Em0-074</a>
<a href="#">F029-Em0-075</a>
<a href="#">Ecr1001-6</a>
<a href="#">1tb09s2200002</a>
<a href="#">1tb09s2100002 Drehstrom- Asynchronmotor M Käfigläufer</a>
<a href="#">4tb16l4200004</a>
<a href="#">T532-824</a>
<a href="#">1tb09s2200001 Drehstrom- Asynchronmotor M. Käfigläufer</a>
<a href="#">Fl280mt-8/4</a>
<a href="#">132/B3/B5 Obsolete Replaced By 3tb13m4200001 Motor</a>
<a href="#">Type Tfc 71 B-4</a>
<a href="#">Fc 132 S/4 Obsolete, Replacement Tfc 132 S-4</a>
<a href="#">Tfc 132 S-4 Drehstrom-Asynchronmotor</a>
<a href="#">Adda Tfc 71 1-2</a>
<a href="#">Fcp132m-2</a>
<a href="#">Dc71fecch-4</a>
<a href="#">Motor De C.D.</a>

<a href="#">Fc 90 Lfecc-8 (Dc09l4410004)</a>
<a href="#">2tb20l8200002</a>
<a href="#">Fc112m-2</a>
<a href="#">F029-Em0-073</a>
<a href="#">5032008 Drehstrom-Asynchronmotor</a>
<a href="#">Tfc 180m-4 Pn(Kw): 18.5, N (1/Min):1445 Obsolete, Replacement 4tb18m4200004 A</a>
<a href="#">Tc 63 Fe-4 ?172654 Obsolete, No Replacement</a>
<a href="#">Tb07b6100001</a>
<a href="#">3044471</a>
<a href="#">Tfcpe 71 B-4 Drehstrom-Asynchronmotor M Käfigläufer</a>
<a href="#">Tfc 71 B-2 Pn(Kw): 0.55, N (1/Min): 2800 Obsolete, Replacement Tb07b6100001 A</a>
<a href="#">Tfc90 L-6</a>
<a href="#">Tfcp 100 La-4</a>
<a href="#">13050013058 Lüfterflügel</a>
<a href="#">F029-Em0-072</a>
<a href="#">F029-Em0-070</a>
<a href="#">Dc16m2100000</a>
<a href="#">1tb10l8300001 Drehstrom- Asynchronmotor M. Käfigläufer</a>
<a href="#">1tb10l5200014</a>
<a href="#">Motor Terminal Board Cover For 6102198</a>
<a href="#">Fc71fe4</a>
<a href="#">6311-2z</a>
<a href="#">Fc 132 S-Feccl-4/8 Drehstrom- Asynchronmotor M Käfigläufer</a>