

Anchor

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Anchor Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Anchor T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|-----------------------------|----------|
| 50gc-Lho | |
| 4800m | |
| Ahp-35 | |
| Op550 | |
| 1/4x7c2 | |
| Krd62 | |
| 10n24 | |
| J250xl | |
| 46v30r | |
| Floor-Sweep | |
| 995795s | |
| 26v-12-2 | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 212724-Ur | |
| 50lb-Rwempty | |
| B253000 | |
| Er70s-6-035x33 | |
| 75229 | |
| 6700-S | |
| 18v | |
| 1-1/4x1200-3 | (PRICE/COIL 502LB/COIL) ANCHOR MANILA ROPE-3-STRAND-502 |
| 9040-12 | |
| 43-132 | |
| 24ah-62 | |
| 26v | |
| 21305 | |
| 18v-12-R | |
| 5-1-101 | |
| Brz-Flx-1/8x36x10 | |
| Brz-Flx-1/16x36 | |
| Fs-2h-10 | |
| 55-Nickel-5/32x1 | |
| 18f-12-R | |
| 6c1 | |
| 45v28 | |
| Fs-1h-3 | |
| 13n08 | |
| 4200-XI | |
| Ruc140118 | |
| 92585 | |
| Ab-Gb1c | |
| Cc-3-10 | |
| Q-1-M | |

| |
|--------------------------------|
| 2304-0081c |
| Er70s-6-030x33 |
| Ca-650-M |
| 1/16x7t2g |
| 8-2152 |
| 40v78r |
| 57y03br |
| 7051/2xl |
| 41346 |
| Omni-3-12 |
| 44510162 |
| Anrar100 |
| 1/4x7pg |
| 75132-7143 |
| 6kc58 |
| 2-100 |
| 10n47 |
| Ab-Lc40l-B |
| 26fv |
| Ca-135-32x34 |
| 24v |
| Ca-650-Combo-L |
| 7000/M |
| 9-6506 |
| 3/32x12e3 |
| 20053 |
| 6141/L |
| 44510290 |
| 94-710-036 |
| Kid39 |

| |
|-----------------------------------|
| Tr1/4-Twin |
| 10-008 |
| 308I-Hisil-045x25 |
| 1-25 |
| 54n32 |
| W-8446-1 |
| 2phII-L/XI |
| 24027-Cp |
| Subf-38t-24-24 |
| 2400-XI |
| 6130/S |
| 1450n-B |
| 200gc |
| 750n |
| 1/4x1-Grn-750 |
| B-20gc |
| 20608 |
| Brz-Flx-1/8x36x1 |
| Gcp-2-9 |
| 10n24s |
| Ca2-10-74-20 |
| 316-L-1/16x36 |
| 40v64br |
| 4k58s |
| 400153545 |
| 24n-25-R |
| 1530 |
| 75529 |
| 9p-12-2 |
| 32mphd |
| Kid58 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 718-3/32x36 | |
| Fs-1h-10 | |
| Rm5/16-Twin | |
| 03-9007 | |
| 41388 | |
| 1-1/2x600-4s | (PRICE/COIL 385LB/COIL) ANCHOR MANILA ROPE -385 |
| 101-Mp-1-2.25 | |
| 77214 | |
| Ca-1200-M | |
| Ahp-10 | |
| Ahp-20 | |
| 2-2860 | |
| Uvh700b | |
| 415-116-15 | |
| 77219 | |
| 040x7c2 | |
| 18-12-R | |
| 18v-25 | |
| Q-2-XI | |
| 20979-Cp | |
| Mck-Tw4 | |
| 44510200 | |
| 101-Mp-2-2.25 | |
| 04-016 | |
| 212734-Ur | |
| 202101 | |
| Rj200-XI | |
| 403-116 | |
| 9000-2xl | |
| Ca-1200-2xl | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 21293-Cp | |
| Rs-215r | |
| Gcd-15 | |
| 14h-52 | |
| 9020-L | |
| 24a-50 | |
| 16-2550355 | ANCHOR 16-25503-55GL GREEN COOLANT |
| Cw-777-XI | |
| 9040-18 | |
| B25600 | |
| Lb503 | |
| 101-Fs-5h-9 | |
| 169-715 | |
| 45v07 | |
| W-7736 | |
| 4422-XI | |
| 11-30 | |
| 3/16x7pg | |
| 10013n24 | |
| 1200-S | |
| 5/8x17 | |
| 45v07m | |
| Gpn-0 | |
| W-1506 | |
| 850uvb-Mh | |
| 4x14x58 | |
| 220-Straps | |
| 53n27a | |
| W43-12-12u | |
| Ab-Rw50 | |

| | |
|------------------------------|---|
| 9-5747 | |
| 9-25-R | |
| Uv327h | |
| 75255 | |
| 9040-11 | |
| 340-18 | |
| Ca-140-M | |
| 24025 | |
| 53n87xl | |
| 53n06 | |
| 26f-25-R | |
| 1200-M | |
| 94-048-088 | |
| Hgmt0200 | |
| Ndt-Pen-Aer | |
| Mck-Br4 | |
| Ab-4000-10 | |
| 9-5619 | |
| 1-1/4x1200-4 | (PRICE/COIL 538LB/COIL) ANCHOR MANILA ROPE-4-STRAND-538 |
| 192049-Ur | |
| 387ss | |
| 6290-5 | |
| 10022936 | TORCH |
| 04-020 | |
| 4011-S | |
| 9051/XI | |
| 24c332 | |
| Ab-Gc200t | |
| 5356-3/64x16 | |
| 150tbm | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 42-4045-25 | |
| Ab-G200-5 | |
| 7489 | |
| 10018x7t2g | |
| 308-L-035x10 | |
| 01-318 | |
| 6-100 | |
| 24fvmt-25-R | |
| 4400I | |
| 10n49 | |
| 16-2550255 | ANCHOR 16-25502-55GL REDCOOLANT |
| 9f-25-R | |
| 4401-M | |
| 110-30x34 | |
| 405-45 | |
| 3005 | |
| Kid34 | |
| 4043-1/8x36x1 | |
| 316I-Hisil-045x30 | |
| 316-L-1/16x36x1 | |
| Pad-12 | |
| 07-880 | |
| 27b | |
| 2hII-S/M | |
| Ab-3000-7 | |
| 300gcs | |
| 01-006 | |
| 9p | |
| Kid78 | |
| Krd59 | |
| W 95/1-26 | |

[40015116m](#)

[44510164](#)

[192056](#)

[316-L-1/8x36](#)

[20056](#)

[20965](#)

[Adf600s-BI](#)

[53n24](#)

[4400xl](#)

[1-12x3x58-11t18](#)

[Zcrk17](#)

[Rs-227cr](#)

[R3stk14s](#)

[Kid49](#)

[44510370](#)

[Krd44](#)

[7x16](#)

[4-Way-Lub](#)

[144-6](#)

[7000/XI](#)

[8040-U-CI](#)

[Cc-3-22](#)

[M-150-R](#)

[40tig-L-Rho](#)

[Mp-2-2.00](#)

[3/16x7e3](#)

[Ca-300](#)

[20973](#)

[1eba006](#)

[20f-25-R](#)

| |
|----------------------------------|
| R6s58 |
| 6-50 |
| Di-26f |
| 9040/L |
| 45v45 |
| 1011012 |
| 21309-Cp |
| 7072/18 |
| 16-25503 |
| 1-1/2x150-3s |
| Er70s-2-1/8x36x1 |
| 192047-Ur |
| 1/16x7 1.5 |
| Krd79 |
| 1x100-4s |
| 35kc58 |
| 20463 |
| Gpn-4 |
| Er70s-6-045x44 |
| 194-011 |
| 24vn-12-R |
| Er70s-6-035x12 |
| 01-618 |
| Fs-3h-9 |
| 4300m |
| Tw-2 |
| 26fmt-12-2 |
| 3/16x1650-3s |
| 6290-1 |
| 67120b |
| 3442-B-Dg |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 21648 | TORCH PACKAGE LEADS- 25 |
| 5/32x7gl2 | |
| Ab-Bht120 | |
| 22-7 | |
| Rs700-M | |
| Q-16 | |
| Cc300 | |
| Ca-1200-3xl | |
| 23-7776 | |
| Ca-175l-Snaps | |
| 8710-0972 | |
| Krd30 | |
| Cc-3-50 | |
| 2310-1862 | |
| 36167 | |
| 22-37-Ss | |
| 27-10a | |
| 21654 | |
| 20993-Cp | |
| Mp-1-1.00 | |
| 2304-0088 | |
| 18p-12 | |
| 24fmt-12-R | |
| Ab-Bpu200 | |
| W43-32-32u | |
| 53n61 | |
| 40015116l | |
| T-2531 | |
| 6/3-50 | |
| Ctf-12-01-0810 | |

[20tig-M](#)

[4kc14ss](#)

[45v63](#)

[Subm-38d-24-24](#)

[6140/L](#)

[41v29p](#)

[17-12-2](#)

[Er70s-6-1/8x36x1](#)

[20030-Cp](#)

[1/8x3t2c](#)

[1x600-4s](#)

[Ab-NI-154](#)

[4s58s](#)

[Skh-Pp](#)

[15120uvb](#)

[4043-1/16x16](#)

[A-228](#)

[53n27](#)

[Mp-2-2.50](#)

[2401-XI](#)

[Srph200](#)

[1201-L](#)

[16dc-L](#)

[18p](#)

[150m-25-2](#)

[11t-35](#)

[7000/L](#)

[850gc-XI](#)

[Krd78](#)

[Krd43](#)

[1eb20ss](#)

[123899](#)

[B-52](#)

[Ab-G250-5](#)

[Pcg-250](#)

[2/0-500](#)

[57112](#)

[75219](#)

[35cc58](#)

[6290nx-0](#)

[20p-12](#)

[70-Ab](#)

[5x24-U](#)

[W95/1-11](#)

[Ad125pop](#)

[8-7501](#)

[20973-Cp](#)

[16-2910](#)

[18pb](#)

[W95/1-61](#)

[W-1542-1](#)

[3/32x18e3](#)

[2phlo-S/M](#)

[44510184](#)

[R4k58](#)

[Wh-8](#)

[Rfp100](#)

[Rc250-M](#)

[21421](#)

[1/0-25](#)

[Ca-175l-18](#)

| | |
|-------------------------------------|---|
| 6t58 | |
| 70s-6-035x2 | |
| 4043-1/16x36x1 | |
| S481951-601 | |
| Kid37 | |
| 5356-030x16 | |
| 1/4x1-Grn-100-Argon | |
| Q-1-3xl | |
| 1726pm | |
| 120926 | |
| 60844 | |
| 1/4x2500-3st | |
| 6010-5/32x5 | |
| 10tig-M | |
| 1x1200-4s | (PRICE/COIL 347LB/COIL) ANCHOR MANILA ROPE -347 |
| 41v29br | |
| 3-3-101 | |
| 5910-L | |
| Lb258 | |
| 26f-12-2 | |
| Pad-6 | |
| 36166 | |
| 92571 | |
| 7080/42 | |
| 85z16 | |
| 67120r-B | |
| 3-1-101 | |
| 7500-Lho | |
| Rg60-3/32x36x1 | |
| 17-25-R | |

| |
|--------------------------------|
| 18204 |
| 44510010 |
| 45v08 |
| 13n19 |
| 3441-B-Lg |
| 9-70m |
| Ag-100 |
| 796f77 |
| 200vm-25-2 |
| 4043-3/64x16 |
| Sp-45 |
| 135103545fc |
| 2304-0082 |
| 7x18x58-11a30r |
| 650-3xl |
| 6013-5/32x5 |
| 2304-0079 |
| 125mc-Rho |
| 630-5gal |
| 40v76r |
| Krd22 |
| Aa-7-Red |
| 200m |
| 7/8x600-4s |
| 9061/XI |
| Mak-1 |
| Sc-Mb |
| 3/32x7t2g |
| 316-H-3/32x36 |
| Pc-24 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Rg45-063-05t | |
| Rh-227c | |
| 5/32x7t2g | |
| 4199-Dg | |
| 630-1gal | |
| 22n24bl | |
| 101-Fs-5h-10 | |
| 24fmt-12-2 | |
| 965-2xl | |
| 3005-XI | |
| 5356-035x16 | |
| 4335 | |
| 04-008 | |
| Gcp-4-12 | |
| 6011-5/32x5 | |
| 2310-1807 | |
| 150vm | |
| 105z61 | |
| 10023040076 | |
| 200wm | |
| 20995-Cp | |
| 8-6572 | |
| 1-1/2x600-3s | (PRICE/COIL 360LB/COIL) ANCHOR MANILA ROPE -360 |
| 000-068 | |
| Rs-227cf | |
| Tr3/16-Twin | |
| 10-2700-M | |
| Brz-Flx-1/16x18x10 | |
| 70-088-107 | |
| 40v82r | |
| E71t-Gs-045x25 | |

| |
|------------------------------------|
| 750gc |
| 2304-0083 |
| 02-0280-00 |
| Sil-Brz-1/8x36x10 |
| 1/4x1-Grn-10-Argon |
| 401-4-38 |
| W-1508 |
| C17-1 |
| Ab-Bpo500 |
| 250153545 |
| 150vm-12-2 |
| Kid72 |
| Q-8 |
| 54n18 |
| 26-12-2 |
| 2310-1818 |
| 2304-0087 |
| Rs710-2xl |
| A-427-N/L |
| 57n45 |
| 101-Fs-5h-11 |
| 24w-25 |
| Fs-6h-11 |
| 172-034 |
| 403-1-35 |
| 20975-Cp |
| 4199-CI-Oldstyle |
| Lb254 |
| Srpo200 |
| 401-6-75 |

[75243](#)

[24fm](#)

[150m-12-R](#)

[53n64](#)

[120518-Ur](#)

[1/8x3zg](#)

[24-90m](#)

[Fs-1h-14](#)

[176658](#)

[3500xl](#)

[75020](#)

[1-1/4x125-3s](#)

[19918](#)

[57n50](#)

[176655](#)

[21328](#)

[40v84r](#)

[Ab-3000](#)

[Ab-Gc300t](#)

[140tig-L](#)

[Sb310v](#)

[17fmt-12-R](#)

[Sb01bus](#)

[T254](#)

[92557](#)

[18gc-XI](#)

[50tig-L-Lho](#)

[Sp-6](#)

[Mp-1-1.75](#)

[Mc12-0](#)

| |
|-----------------------------------|
| 20p |
| 53n25a |
| 9000-S |
| 41408 |
| 783978 |
| 2304-0145 |
| Z7x60 |
| T1003 |
| 2-2936 |
| 43-119 |
| 8-7500 |
| Er70s-6-035x2 |
| Er70s-2-3/32x36x1 |
| 92562 |
| Kid40 |
| Krd49 |
| Ms125 |
| E71t-Gs-030x10 |
| R3kc58 |
| 1-1/4x350-3s |
| 173814 |
| 9-5635 |
| Sgb1924b |
| Rs267cb-M |
| 2304-0085 |
| 53n58 |
| 101-Fs-1h-9 |
| 4900m |
| Ab-3000-10 |
| 44510182 |
| L-180-Gc |

| | |
|----------------------------------|---|
| 21303-Cp | |
| 22a-25 | |
| 100gc-Lho | |
| 21150 | |
| 21598 | |
| Er70s-6-035x33-P | |
| Sc12-1 | |
| Rs300-3xl | |
| 4s125 | |
| E71t-Gs-035x2 | |
| Ca W38-24-24-225 | |
| 9-6500 | |
| 6050-S | |
| Sb01bkl | |
| 27-12 | |
| 48175n | |
| T253 | |
| 9f-12-R | |
| 45v27 | |
| 1/4x1200-3sb | |
| G-95/Dz-6 | |
| 10ms | |
| A796f72 | |
| Krd55 | |
| 1-1/8x1200-3 | (PRICE/COIL 432LB/COIL) ANCHOR MANILA ROPE-3-STRAND-432 |
| 20995 | |
| 1-100 | |
| 20969 | |
| 1-1/8x300-3s | |
| 9-6507 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 220064 | |
| Ndt-CIn-Nuc-1gal | |
| W-8805-10 | |
| 6700 | |
| Hk-1 | |
| Sw1f | |
| 04-814 | |
| 21359 | |
| Ca-650-3xl-Snaps | |
| 04-023 | |
| 21297 | |
| 4200-M | |
| 400wb | |
| E71t-Gs-030x2 | |
| Aw1818 | |
| 2-50 | |
| 1200-2xl | |
| 5/32x7zg | |
| 5356-3/64x1 | |
| 750gc-XI | |
| 21649 | TORCH PACKAGE LEADS- 50 |
| 2400-L | |
| 20p-12-R | |
| Q-1-2xl | |
| 26f | |
| 13n21 | |
| Mp-1-1.25 | |
| 19999 | ANCHOR HAND TORCH W/25LEADS-PT17A |
| 6020/M | |
| 1216 | |

| |
|----------------------------------|
| Hp-7 |
| Pvc24 |
| 57n56 |
| 44-564-15 |
| 135-426 |
| 750uvb |
| 44-3545-25 |
| 22a-3 |
| 3442-U-Dg |
| 26fv-25-R |
| Q-6 |
| Er70s-6-045x33-P |
| Cw-3 |
| 44510140 |
| W95/1-40-1 |
| Galv-Bar-1/4 |
| 8rmphd |
| Gpn-6 |
| 41367 |
| 53n87xxl |
| 120282 |
| 53n88xl |
| 4391 |
| Ab-Bpu500 |
| 77215 |
| 24w-12 |
| 101q12xl |
| Sppgc7sn |
| 169-716 |
| Rt-112 |

| |
|----------------------------------|
| 25la |
| 4s125s |
| Sppgc4sn |
| 150cem |
| 44510030 |
| 41v30 |
| R1eba020 |
| 13bk |
| 4010s |
| 18175n |
| 50tig-M-Rho |
| 92552 |
| 92566 |
| 54n14 |
| 54n66 |
| 55-Nickel-3/32x1 |
| 2-250-Whip |
| 4k125 |
| 25lc |
| 308-L-023x2 |
| 75227 |
| 40v84r-3 |
| 3cc58 |
| 01-314 |
| Zcrk17-2 |
| 24478 |
| Op30dp |
| Sh-10 |
| Ro200-2xl |
| 3/16x1-Grn |
| 9-5760 |

| |
|--------------------------------|
| 1eb20 |
| R950v |
| 9-5642 |
| R4k58s |
| 24029 |
| 24vn |
| 6013-3/32x5 |
| 27-13b |
| 17fmt-12-2 |
| Fs-1h-9 |
| 94-632-094 |
| 92563 |
| Op30p |
| A-8 |
| 57n48 |
| 9fv-25-2 |
| Hgtm0100 |
| 2pzo-2/3xl |
| 620-16oz |
| Ca-135-XI |
| 24wn-25-R |
| 14x332x1 |
| Er70s-6-023x12 |
| 10-010 |
| Rt-227 |
| Ab-Af2I |