

Hanna

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Hanna Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Hanna T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
Hi1026-2405	
Hi9813-6	
Hi98713-11 Kalibrierkit Fur Hi 98713	
Hi98106 Champã174; - Ph Tester, 1-Punkt Kalibrierung	
Hi98517-13 Temperaturfuher Fur Allgemeine Anwendungen/Einstichmessungen Fur Keyã174;	
Hi991401 Ph;/C-Indikator Mit Elektrode Hi 1293d, Sonde Hi 1294 Und 12 V Adapter	
Hi9828030 Multiparameter-Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 30 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett Im	

[Hi98601 Hygrocheck, Hygrometer Mit
Batterien Im Etui](#)

[Hi9828/20 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 20 M- Kabel Sonde, Komplett Im
Tran](#)

[Hi981504/7 Ph/Tds;/C-Indikator, Tds-
Faktor 0,7, Inkl. Ph-Elektrode Hi 1286,
Tds-Sonde Hi 7634](#)

[Hi981408 Ph Groã39;Chekã174; - Ph-
Tester Mit Elektrode Hi 1219 \(25 Cm\)
Und Batterien](#)

[Hi9828020 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 20 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett
Im](#)

[Hi991405 Ph/Ec/Tds;/C-Indikator Mit Ph
Elektrode Hi 1293d, Tds Sonde Hi 7630
Und 12 V Adapter](#)

[Hi9828/30 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 30 M- Kabel Sonde, Komplett Im
Tran](#)

[Hi98309 Upw - Leitfã196;Higkeitstester
Fur Reines Wasser \(0,000 Bis 1.999
Å;S/Cm\)](#)

[Hi983301n/5 Tds Groã39;Checkã174; -
Tds-Indikator Mit Elektrode Hi 7634 Und
12 V Adapter \(Ratio 0,5\)](#)

[Hi1026-2210](#)

[Hi983307 Prontoã174; Ec - Ec-Indikator
Mit Elektrode Hi 7632/2 Und 12 V
Adapter \(0,00-9,99 Ms/Cm\)](#)

[Hi98703-02 Trubungsmessgerã196;T Fur
Den Trinkwasserbereich, Neuste
Technologie](#)

[Hi762-25](#)

[Hi98110 Skincheck? 1 - Ph Tester Mit
Elektrode Hi 1413b/50 Und Batterien](#)

[Hi981500 Windows Kompatible Software
Fur Hi 9815](#)

[Hi98324 Dist 8 - Ec/Tds-Messgerã196;T
Mit Starter-Satz Kalibrierlosungen,
Batterien \(0,00-20,00 Ms/Cm\)](#)

Hi1026-2410
Hi981406 Comboã174; - Ph/Redox- Indikator Mit 12 V Adapter
Hi98202 Pna - Natrium-Tester Mit Batterien
Hi9910-2 Wand-Ph-Regler, 1 Regelpunkt, Proportionaldosierung, 230 V
Hi-983304
Hi991300 Wasserdichtes Ph/Ec/Tds/;C- Meter In Schlankem Gehã196;Use Inkl. Sonde Hi 1288, 1 M Kabel, Bat
Hi9828/100 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 100 M- Kabel Sonde, Komplett Im Tr
Hi98402 Tragbares Fluorid- Messgerã196;T, Ohne Elektrode Und Temperaturfuhler
Hi98280100 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 100 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett
Hi99163 Ph/;C-Meter, Wasserdicht, Mit Fleisch-Elektrode Fc 232d, 1 M Kabel, Messeraufsatz Fc 099,
Hi98128 Phepã174;5 - Ph/;C-Tester, Wasserdicht, Auflosung 0,01 Ph, Mit Batterie
Hi98505 Checktemp L C - Pocket- Thermometer Mit Batterie (Fester Fuhler Fur Flussigkeiten)
Hi9815 Ph Turtle
Hi98140 Tragbares Ph/C;-Meter, Wasserdicht, Mit Intelligenter Elektrode Hi 1618d, 1 M Kabel, Speic
Hi98201 Redox-Tester Mit Batterien
Hi762-11
Hi9813-5 Ph/Ec/Tds-Meter (4.00 Ms/Cm, 1999 Mg/L (Ppm)) Mit Sonde Hi 1285-5, 1 M Kabel, Din, Kalibr
Hi1026-2005
Hi9811-5

[Hi9828/80 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 80 M- Kabel Sonde, Komplett Im
Tran](#)

[Hi98143-04 Ph/Ec-Transmitter, Ausgang
0-4v, 12 V](#)

[BI983327-1](#)

[Hi98312](#)

[Hi-98309](#)

[Hi9828/90 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 90 M- Kabel Sonde, Komplett Im
Tran](#)

[Hi9828090 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 90 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett
Im](#)

[Hi99104 Ph-Tester Mit Elektrode Hi
1270, Speziell Fur Die Ausbildung](#)

[Hi98186-02 Tragbares
Sauerstoffmessgerã196;T, Wasserdicht,
Mit Grafik-Display, Usb, Komplett Im
Transp](#)

[Hi98501 Checktemp C - Pocket-
Thermometer Mit Batterie \(Fester
Einstichfuhrer\)](#)

[Hi98517-15 Temperaturfuhrer 170 Mm
\(Flussigkeiten/Allgemeine
Anwendungen\) Fur Keyã174;](#)

[Hi96822 90278011](#)

[Hi983304 Prontoã174; Ec - Ec-Indikator
Mit Elektrode Hi 7631/2 Und 12 V
Adapter \(0,00-19,99 Å;S/Cm\)](#)

[Hi96832 Tragbares Refraktometer Fur
Propylenglykol](#)

[Hi981410 Ec Groã39;Chekã174; - Ec-
Tester Mit Elektrode Hi 1220 \(25 Cm\)
Und Batterien](#)

[Hi9828050 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 50 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett
Im](#)

[Hi983311 Ec-Tester Aquadip](#)

[Hi98108 Phepã174;+ - Ph Tester, 2-
Punkt Kalibrierung, Atc,
Messgenauigkeit: Å177; 0,1 Ph](#)

[Hi9828070 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 70 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett
Im](#)

[Hi98713-02 Tragbares
Trubungsmessgerã196;T, Iso 7027
Konform, 230 V](#)

[Hi9828/70 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 70 M- Kabel Sonde, Komplett Im
Tran](#)

[Hi98185-02 Tragbares Ph/Mv/Ise-Meter
Mit Grafik-Display, Auflosung: 0,001,
Cal Check, Usb, Komplet](#)

[Hi982401 Prontoã174; - Redox-Indikator
Mit 12 V Adapter](#)

[Hi991404 Ph/Ec/Tds;/C-Indikator Mit Ph
Elektrode Hi 1293d, Tds Sonde Hi 7630
Und 12 V Adapter](#)

[Hi1026-2215](#)

[Hi991301 Wasserdichtes Ph;/C-Meter In
Schlankem Gehã196;Use, Weiter
Messbereich, Inkl. Elektrode Hi 12](#)

[Hi1026-2115](#)

[Hi98150 Tragbares Ph/Mv/C;-Meter,
Wasserdicht, Mit Intelligenter Elektrode
Hi 1618d, 1 M Kabel, Sp](#)

[Hi9828-25 Schnellkalibrierlosung Fur Hi
9828, 500 Ml-Flasche](#)

[Hi1026-2010](#)

[Hi9911-2 Wand-Ph-Regler, 2
Regelpunkte, Proportionaldosierung, 230
V](#)

[Hi981409 Tds Groã39;Chekã174; - Tds-
Tester Mit Elektrode Hi 1220 \(25 Cm\)
Und Batterien](#)

[Hi98160 Tragbares Ph/Mv;/C-Meter,
Wasserdicht, Glp Und Endpunkt, Mit
Elektrode, Fuhler, Batterien](#)

[BI983329-0](#)

Hi98184-02 Tragbares Ph/Mv/Ise-Meter Mit Grafik-Display, Auflosung: 0,001, Cal Check, Usb, Komplet
Hi98203 Salintest - Natrium-Tester Mit Batterien
Hi1026-2110
Hi 9812-5
Hi98302 Distã174;2 - Tds Tester Mit Batterien (10,00 G/L)
Hi98323 Dist 7 - Ec/Tds-Messgerã196;T Mit Starter-Satz Kalibrierlosungen, Batterien (0-3999 Å;S/Cm - 0-
Hi981404n Ph/Tds-Indikator Mit Ph Elektrode Hi 1286, Tds-Sonde Hi 7634, Erdungsstab Und 12 V Adapt
Hi9828/50 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 50 M- Kabel Sonde, Komplett Im Tran
Hi99161
Hi98143-01 Ph/Ec-Transmitter, Ausgang 0-1v, 12 V
Hi9913-2 Wand-Ph/Ec-Regler, Proportionaldosierung, 230 V
Hi981504/5 Ph/Tds;/C-Indikator, Tds- Faktor 0,5, Inkl. Ph-Elektrode Hi 1286, Tds-Sonde Hi 7634
Hi98301 Distã174;1 - Tds Tester Mit Batterien (1999 Mg/L (Ppm) - Tds Faktor = 0,5)
Hi98107 Phepã174; - Ph Tester, 1-Punkt Kalibrierung, Messgenauigkeit: Å177; 0,1 Ph
Hi98517-30 Temperaturfuhler 320 Mm (Flussigkeiten/Allgemeine Anwendungen) Fur Keyã174;
Hi98305 Conmet 1 - Leitfã196;Higkeitstester 0 Bis 1999 Å;S/Cm, Inkl. Sonde Hi 3291
Hi9912-2 Wand-Ph/Ec-Regler, Proportionaldosierung, 230 V
Hi991002 Wasserdichtes Ph/Mv;/C- Meter, Inkl. Elektrode Hi 1296d, 1 M

Kabel, Batterien

[Hi98143-22 Ph/Ec-Transmitter, Ausgang
4-20 Ma \(Fur Hi 8001 Und Hi 8002\), 12
V](#)

[Hi98517 Key C - Thermometer Mit Sonde
Fur Allgemeine Anwendungen, Batterien](#)

[Hi9914-2 Wand-Ph/Ec-Regler Fur Die
Dungung/Bewã196;Sserung, 230 V](#)

[Hi98703-02](#)

[Hi96804 Tragbares Refraktometer Fur
Inverszucker](#)

[Hi98188-02 Tragbares Ec/ Tds/
Nacl/Widerstands-Messgerã196;T, Mit
Grafik-Display, Usb, Komplett Im Tra](#)

[Hi98509 Checktemp 1 C - Pocket-
Thermometer Mit Batterie
\(Einstichfuher Mit 1 M Kabel\)](#)

[Hi99121 Kit Zur Bestimmung Von Ph Im
Boden, Mit Ph-Meter Hi 991001, Elektr.
Hi 1292d, Bohrer, Bech](#)

[Hi98111 Piccoloã174; - Ph Tester Mit
Elektrode Hi 1280 \(Lã196;Nge: 90 Mm\)
Und Batterien, Messgenauigkeit:](#)

[Hi983306 Prontoã174; Tds - Tds-
Indikator Mit Elektrode Hi 7634/2 Und
12 V Adapter \(0-1990 Mg/L\)](#)

[Hi9835 Tragbares Ec/Tds/Nacl/;C-Meter,
Wasserdicht, Atc, Mit Sonde Hi 76309, 1
M Kabel, Din, Batte](#)

[Hi1026-2105](#)

[Hi98503 Checktemp C - Pocket-
Thermometer Mit Batterie \(Fester
Einstichfuher\), Mit Zertifikat](#)

[BI983329-1](#)

[Hi98360 Tragbares Ec/Tds/Nacl/;C-
Meter, Wasserdicht, Atc, Mit Sonde Hi
76309/1.5, 1,5 M Kabel, Din](#)

[Hi9828040 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 40 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett
Im](#)

[Hi96831 Tragbares Refraktometer Fur
Ethylenglykol](#)

Hi1026-2015
Hi102
Hi9828060 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 60 M- Kabel Sonde,Gps, Komplett Im
Hi715-11
Hi98307 Conmet 3 - Tds-Tester 0 Bis 19,99 G/L (Ppt), Inkl. Sonde Hi 3292
Hi9828010 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 10 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett Im
Hi9812-5 Ph/Ec/Tds;/C-Meter (1990 Å;S/Cm - 1990 Mg/L (Ppm)) Mit Sonde Hi 1285-5, 1 M Kabel, Din, Ka
Hi762
Hi98120 Redox;/C-Tester, Wasserdicht
Hi981402 Ph Prontoã174; - Ph Indikator Mit Elektrode Hi 1286 Und 12 V Adapter
Hi98130 Kombi-Tester Fur Ph/Ec/Tds/C;, Wasserdicht, Mit Batterien
Hi9828/10 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 10 M- Kabel Sonde, Komplett Im Tran
Hi98703-11 Kalibrierkit Fur Hi 98703
Hi1026-2415
Hi1026-2315
Hi991003 Wasserdichtes Ph/Mv;/C- Meter In Schlankem Gehã196;Use, Inkl. Elektrode Hi 1297d, 1 M Kabel, B
Hi98308 Pwt - Leitfã196;Higkeitstester Fur Reines Wasser (0,0 Bis 99,9 Å;S/Cm)
Hi983308 Prontoã174; Tds - Tds- Indikator Mit Elektrode Hi 7632/2 Und 12 V Adapter (0,00-9,99 G/L)
Hi98103 Checkerã174; 1 - Ph Tester Mit Elektrode Hi 1270 Und Batterien

[Hi991001 Wasserdichtes Ph;/C-Meter In
Schlankem Gehã196;Use, Inkl. Elektrode
Hi 1296d, 1 M Kabel, Batt](#)

[Hi98311 Distã174;5 - Ec/Tds/C;-Tester,
Wasserdicht, Mit Batterien \(0-3999
Å;S/Cm - 0-2000 Mg/L \(Ppm\)\)](#)

[Hi9828/40 Multiparameter-
Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do,
Mit 40 M- Kabel Sonde, Komplett Im
Tran](#)

[Hi98331](#)

[Hi98143-04 ,Ph And ??Transmitter](#)

[Hi9828-27 Schnellkalibrierlosung Fur Hi
9828, 3,6 L Kanister](#)

[Hi983302n Ec Groã39;Checkã174; - Ec-
Indikator Mit Elektrode Hi 7632 Und 12
V Adapter \(0,00-9,99 Ms/Cm\)](#)

[Hi98517-11 Temperaturfuhrer Fur
Luft/Gase Fur Keyã174;](#)

[Hi98109 Skincheck? - Ph Tester Mit
Elektrode Hi 1413s/50 Ph Und Batterien](#)

[Hi98129 Kombi-Tester Fur Ph/Ec/Tds/C;,
Wasserdicht, Mit Batterien](#)

[Hi98127 Phepã174;4 - Ph;/C-Tester ,
Wasserdicht, Auflosung 0,1 Ph, Mit
Batterie](#)

[Hi715](#)

[Hi1026-2310](#)

[Hi98172 Tragbares Ph/ Mv/ Ise-Meter,
Wasserdicht, Speicher, Rs232, Cal
Check, Komplett Im Transpor](#)

[Hi98112 Piccoloã174;2 - Ph Tester Mit
Elektrode Hi 1290 \(Lã196;Nge: 160 Mm\)
Und Batterien, Messgenauigkeit](#)

[Hi97500 Tragbares Luxmeter Mit
Batterie](#)

[Hi98186-02](#)

[Hi983310 Tds;/C-Tester, 0 Vis 1999
Mg/L \(Ppm\), 0 Bis 60;C](#)

[Hi983303 Prontoã174; Ec - Ec-Indikator
Mit Elektrode Hi 7634/2 Und 12 V
Adapter \(0-1990 Å;S/Cm\)](#)

Hi9828/60 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 60 M- Kabel Sonde, Komplett Im Tran
Hi98143-20 Ph/Ec-Transmitter, Ausgang 4-20 Ma, 12 V
Hi98517-12 Temperaturfuhler Fur Oberflã196;Chen Fur Keyã174;
Hi715-25
Hi99141 Ph/;C-Meter, Wasserdicht, Fur Dampfkessel, Mit Ph Elektrode Hi 72911, 1 M Kabel, Batterien
Hi981405n Ph/Ec-Indikator Mit Ph Elektrode Hi 1286, Ec-Sonde Hi 7632, Erdungsstab Und 12 V Adapter
Hi9828080 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 80 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett Im
Hi1026-2205
Hi96821 Tragbares Refraktometer Fur Natriumchlorid (Lebensmittelindustrie)
Hi98121 Ph/Redox/;C-Tester, Wasserdicht
Hi981400 Ph Indikator Fur Die Haccp Kontrolle, Mit Kalibrierlosungen Und 12 V Adapter
Hi983301n Tds Groã39;Checkã174; - Tds-Indikator Mit Elektrode Hi 7634 Und 12 V Adapter (Ratio 0,7)
Hi98204 Watertest - Ph/Ec/Redox/C;- Tester Mit Batterien
Hi99161n
Hi98304 Distã174;4 - Leitfã196;Higkeitstester Mit Batterien (19.99 Ms/Cm)
Hi9829
Hi1026-2305
Hi981401n Ph Indikator Mit Elektrode Hi 1286 Und 12 V Adapter

Hi98306 Conmet 2 - Leitfã196;Higkeitstester 0 Bis 19,99 Ms/Cm, Inkl. Sonde Hi 3292
Hi99131 Ph;/C-Meter, Wasserdicht, Fur Die Galvanik, Mit Ph Elektrode Hi 62911, 1 M Kabel, Batterie
Hi98303 Distã174;3 - Leitfã196;Higkeitstester Mit Batterien (1999 Å;S/Cm)
Hi98113 Piccoloã174; Plus - Ph Tester Mit Elektrode Hi 1295 (Lã196;Nge: 160 Mm) Und Batterien, Atc, Messge
Hi9811-5 Ph/Ec/Tds;/C-Meter (6000 Å;S/Cm, 3000 Mg/L) Mit Sonde Hi 1285- 5, 1 M Kabel, Din, Kalibrier
Hi98509-01 Checktemp-Dip C - Pocket- Thermometer Mit Batterie (Fuhler Fur Flussigkeiten Mit 3 M Kab
Hi9828/4 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 4 M- Kabel Sonde, Komplett Im Transp
Hi98183-02 Tragbares Ph/Mv-Meter Mit Grafik-Display, Auflosung: 0,001, Cal Check, Usb, Komplett Im
Hi982804 Multiparameter- Handmessgerã196;T Fur Ph/ Mv/ Ec/ Do, Mit 4 M- Kabel Sonde, Gps, Komplett Im I