

Hidria

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Hidria Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Hidria T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|---|----------|
| 0309-4-1002 | |
| 5035OL1312 | |
| 5035OL1314 | |
| 5035OL5725 | |
| 5035OL5736 | |
| 5035OL5777 | |
| 5035OL8515 | |
| 5038HF1030 | |
| AXIAL FAN R09R-3130HA-4M-3509 | |
| AXIAL FAN R11R-45LPS-4T-5757 | |
| D.315 xx | |
| HIDRIA ROTOMATIKA | |

| |
|---|
| R09-2252D-2M-3541 |
| R09-3530HA-4T-4250 |
| R09R-2525A-4M-2516 |
| R09R-2525P-4M-2516 |
| R09R-3030HA-4M-2543 |
| R09R-3130HA-4M-3509 HIDRIA 315 S |
| R09R-3132A-4M2-3535 |
| R09r-3132a-4t-3524 |
| R09R-3132P-4T-3524 |
| R09R-3330HA-4M-4259 (0309-4-1127) |
| R09R-3332A-4228-0309-4-0269 |
| R09R-3332A-4M-4228 0309-4-0269 |
| R09R-3530HP-4T-4258 |
| R09R-3532A-4M-4237 |
| R09R-3532A-4T-4203 |
| R09R-353HA-4T-4250 |
| R10R-40APS-ES50B-02A01 |
| R11R-4035A-4T-5735 400MM 380V |
| R11R-40LPS-4M-5150 |
| R11R-40LPS-4M-5756 |
| R11R-40LPS-4T-3854 |
| R11R-45LPS-4M-5150 |
| R11R-45LPS-4T-5757 |
| R11R-45LPS-6M-5105 |
| R11R-45SPS-6M-5761 |
| R11R-45SPS-6M-5761 HIDRIA |
| R13-5030-4T2-7002 |
| R13R-4523A-4M-5030 |
| R13R-5030HA-4T2-70101 |
| R13R-5030HP-4T2-7056 |

| |
|--|
| R13R-5035A-6T-5032 |
| R13R-5625P-4T2-7002 |
| R13R-5630HP-6T2-7008 |
| VS-5/K/R/RAL 315 |
| VS-5/K/R/RAL 400 |
| WALL PLATE D.500 HIDRIA |
| R11r-4225a-4m-5715 |
| R11r-45epa-6m-5105 |
| R09r-353ha-4t-4250 Alternative Is R09r-3530ha-4t-4258 |
| R09r 3028a 4m 3509 Obsolete, Replaced By R09r-3030ha-4m-2543 |
| R09r-3132a-4m2-3535, 0309-4-0179 Obsolete- Replaced By R09r-3130ha-4m-3509 |
| R09r-3030ha-4m-2543. |
| R09r-3132a-4t- 3524 |
| R09r-3530ha-4m-4256 Replaced By R09r-3530ha-4m-4231 |
| R09e-2525a-2m-3539 Obsolete, Replaced By R09r-2525a-2m-3551 |
| R09r-3130ha-4m-3509 |
| R09r-3530ha-4t-4258 |
| R09r-3030hp-4m-2543 |
| R13r-5030ha-4t2-7063 |
| R09r-2525a-2m-3551 |
| EI18070803 |
| R09r-3530ha-4m-4231 |
| R09p-3030hp-4m-2543 |
| R09r-3532a-4t-4203 Obsolete, Replaced By R09r-3530ha-4t-4258 |
| R13-4535a-4t-5052 |
| R09r-3530ha-4t-4258 |