



Ikron (Brand Of Casappa)

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Ikron (Brand Of Casappa) Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Ikron (Brand Of Casappa) T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
(HHC11101)HEK02-40.195-AS-FG010-VM-B17-B-HHC11100	
05N7831	
09.0604.0122	
179855	
279813	
300-025-1100	
300-025-1450	
300-025-1700; EK45-30.155-AS-SP010-B-75	
300-025-1750;HEK45-30.155-AS-SP025-B-90	
300-040-1250	

Ikron (Brand Of Casappa)

YURSAT yedek par¼a tedariki yapan bir Őirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deęildir.

300-045-1500
300-045-1900
300-045-1950
300-045-2000
300-045-2050
300-045-2100
300-045-3250
300-045-4500 HHC01205
300-060-1350
300-060-1550
300-065-1500
300-065-1700
300-065-1950
99999
FILTER MPF-100-2-A-G1-P10-N-B-P01
HB70-A-8
HB70-A-8-L-205-H-2-R
HB70-B-8-L-2-05-H-2-R HHT02379
HB70-B-L-3-30-H-3-R
HE K45-20.135-AS-SP025
HEK 45-20.180-AS-FG010-B
HEK 45-20.180-AS-MS090-BİO
HEK 45-30.155-AS-SP025-B
HEK 45-30.210-AS-SP010-B
HEK02-10.060-AS-SP025
HEK02-10.060-AS-SP025-VM-B17-B
HEK02-10.060-AS-SP025-VM-B17-B-35l/min
HEK02-20.077-AS-FG010-VM-B17-B-HHC04088
HEK02-20.122-AS-FG010-VM-B17-B-65l/min.

[HEK02-20.122-AS-RP025-VM-B17-B-HHC04140](#)

[HEK02-20.201-AS-FG010-VM-B17-B-95L/MIN.](#)

[HEK02-30.195-AS-RP025-VM-B17-B-270l/min \(HHC10191\)](#)

[HEK02-30.195-AS-RP025-VM-B17-B-HHC10190](#)

[HEK02-40.239-FS-FG010-VM-B17-B](#)

[HEK45-20.135-AS-FG010-B](#)

[HEK45-20.135-AS-FG010-B-25/65l/min.](#)

[HEK45-20.180-AS-SP010](#)

[HEK45-20.180-AS-SP025-B](#)

[HEK45-30](#)

[HEK45-30.155-AS-FG010-B-55/125l/min](#)

[HEK45-30.155-AS-MS90-B \(HHC01873\)](#)

[HEK45-30.155-AS-SP025-B-90/195l/min](#)

[HEK85-20.080-AS-FG025-LC-B-45l/min](#)

[HEK85-20.203-AS-FG010-LC-B-80l/min](#)

[HEK85-30.223-AS-FG010-LC-B](#)

[HEK85-40.132-AS-FG010-LC-B](#)

[HF410-40.239-AS-FB125-GN-A01-B](#)

[HF502-20.201-AS-FG01](#)

[HF502-30.195-AS-RP025-B17-GG-B-H-Z-XN-G-YN-K](#)

[HHB3002](#)

[HHC 00028](#)

[HHC 0918](#)

[HHC01205](#)

[HHC01343](#)

[HHC01400](#)

[HHC01803](#)

[HHC01838](#)

HHC01873 HEK45-30.155-AS-MS090-B
HHC01907
HHC01910
HHC01919
HHC01930
HHC02066
HHC029800
HHC03043
HHC03050
HHC03430
HHC03584 300-045-2050
HHC03590
HHC07924
HHC10191 HEK02-30.195-AS-RP025-VM-B17-B-HHC10190
HHC10192
HHC12221
HHC13301 HEK0340512
HHC29847
HHD02500
HHD18420
HHD31310
HHP04161
HI25-I12-T50-GD-B-SS
HL91
I-HHC29847
I-HHP03249
OSL-HHC13301
OSL-HHR04058
OSL-HHR20384
SRTS-35-02 same as HHC01906

[VM=HHC03542](#)

[VV=HHC04019 VV=HHC03423 07N8390](#)

[Z300-00039-99999](#)

[Z300-00124-99999](#)

[Z300-00131-99999](#)

[Z300-00169-99999](#)

[Z300-00170-99999](#)