

## Jaquet

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Jaquet** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Jaquet T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Typ: Hm100</a>	JAQUET TECHNOLOGY GROUP CONTACT HAND TACHOMETER QM
<a href="#">Dsf 1210.00 Sh (374z-03880)</a>	
<a href="#">DSD 182019Q 2HW (S1321008882)</a>	
<a href="#">377Z-05855</a>	FTFU 3024-E04
<a href="#">377Z-03985</a>	FTV 3090
<a href="#">377Z-03984</a>	FTW 3013
<a href="#">G377Z-03986</a>	FTK 3072
<a href="#">804D-35886</a>	FTZ 3069
<a href="#">DSF 1210.00 STV</a>	374z-03870 0Hz...20 kHz KL5m M12x1 -25...85Grad
<a href="#">20009386-00</a>	
<a href="#">304 260 6872</a>	

<a href="#">343 Z - 03772</a>
<a href="#">343Z-05108</a>
<a href="#">347z-05096</a>
<a href="#">374.04341</a>
<a href="#">3742608632</a>
<a href="#">3742612880</a>
<a href="#">374Z 04832</a>
<a href="#">374Z-03782</a>
<a href="#">374Z-03853</a>
<a href="#">374Z-04136</a>
<a href="#">374z-05066</a>
<a href="#">374z-05096</a>
<a href="#">374Z-05177</a>
<a href="#">374z-05179</a>
<a href="#">374z-05207</a>
<a href="#">378Z-05203</a>
<a href="#">383Z-05307</a>
<a href="#">6798459</a>
<a href="#">830-37650</a>
<a href="#">C1245000905</a>
<a href="#">DSD 1005.00 PTV Ex</a>
<a href="#">DSD 1205.01</a>
<a href="#">DSD 1205.21 ATV / 378Z-04760</a>
<a href="#">DSD 1210.01.STV</a>
<a href="#">DSD 1615.73 S2HW F300F</a>
<a href="#">DSD 1615.73 SHW-F200F</a>
<a href="#">DSD 1615.73 SHW-F300F / 20001408-00</a>
<a href="#">DSD 1820.19 S22HW</a>
<a href="#">DSD 1820.19 S22HW / 3742608632</a>
<a href="#">DSD 2210.01 SHV</a>
<a href="#">DSD 2210.01 STV</a>

<a href="#">DSD DSD 1005.00 KTV ATEX 343 Z - 03772</a>
<a href="#">DSE 0603.02</a>
<a href="#">DSE 0603.02 T2HV oem</a>
<a href="#">DSE EH.20.19.AHZ, Art.-Nr. 304z-05502 ( Preis bei Abnahme 5 -9 Stuck)</a>
<a href="#">DSE EH10.21 S4HZ</a>
<a href="#">DSE EH20.11 SHX</a>
<a href="#">DSE EH20.19 AHZ, Art.-Nr. 304z-05502 (Preis bei Abnahme 1 - 4 Stuck)</a>
<a href="#">DSE2210ATZ</a>
<a href="#">DSF 1210.00 SHV Ex (2m) (374z-05066)</a>
<a href="#">DSF 1210.00 SHV EX 374Z-05178</a>
<a href="#">DSF 1210.00 SHV EX 374Z-05179</a>
<a href="#">DSF 1610.00 MTV S151, 374z-03966</a>
<a href="#">DSF 1810.07 AHV, 374z-05011</a>
<a href="#">DSF EH10.19 SHV</a>
<a href="#">DSF1210.00SHV</a>
<a href="#">DSL 1210.02 AHV</a>
<a href="#">F58S/385Z-05332</a>
<a href="#">FTFU 3024</a>
<a href="#">FTFU 3024-E01</a>
<a href="#">FTFU 3024-E02</a>
<a href="#">FTG 1087.00 AH L140</a>
<a href="#">FTG 1087.00AH/L140 (Art.Nr. 374z-04108)</a>
<a href="#">FTG 1088.00 Ex KTV-B</a>
<a href="#">FTG 1088.01 Ex</a>
<a href="#">FTK 3072</a>
<a href="#">FTK 3073</a>
<a href="#">FTK 3073/840260815</a>
<a href="#">FTV 3090</a>

<a href="#">FTW_3013</a>
<a href="#">FTW_3313 / 377Z-05543</a>
<a href="#">J3042606872</a>
<a href="#">J304Z-03031</a>
<a href="#">J304Z-04965</a>
<a href="#">J304Z-05229</a>
<a href="#">J304Z-05241</a>
<a href="#">J304Z-05502</a>
<a href="#">J304Z-05633</a>
<a href="#">J304Z-05639</a>
<a href="#">J343Z-03835</a>
<a href="#">J347Z-05096</a>
<a href="#">J347Z-05098</a>
<a href="#">J347Z-05099</a>
<a href="#">J374Z-03853</a>
<a href="#">J374Z-03867</a>
<a href="#">J374Z-03870</a>
<a href="#">J374Z-03880</a>
<a href="#">J374Z-04108</a>
<a href="#">J374Z-04397</a>
<a href="#">J374Z-05066</a>
<a href="#">J374Z-05887</a>
<a href="#">J3772608098</a>
<a href="#">J383Z-05307</a>
<a href="#">J384Z-05600</a>
<a href="#">J384Z-05601</a>
<a href="#">J384Z-05603</a>
<a href="#">J385Z-05226</a>
<a href="#">J8202610499</a>
<a href="#">J824L-35053</a>

<a href="#">J824I -3505325M</a>	
<a href="#">J830-37650</a>	
<a href="#">J830A-36889</a>	
<a href="#">PC-T400, Art.-Nr. 830A-36889</a>	
<a href="#">T 401.00 (383z-05307)</a>	
<a href="#">T 411.00 Art.-Nr. 383z-05318</a>	
<a href="#">T 601.50</a>	
<a href="#">T401.01A/383Z-05841</a>	
<a href="#">T412.03</a>	
<a href="#">T401 CURRENT OUTPUT RELAY</a>	
<a href="#">DSE 2210 ATZ</a>	Speed sensor , 304Z-03022
<a href="#">TECH.REQ.NO:P.O:2030-0516</a>	EQUIPMENT TYPE:109GT-001B, TAG NO:109-SE-0671A,109-SE-0671B, TECH.REQ.NO:P.O:2030-05171,EQUIPMENT TYPE:109GT-005B, TAG NO:109-SE-0761A,109-SE-0761B
<a href="#">TYPE:109GT-001B</a>	TAG NO:109-SE-0671A,109-SE-0671B SPEED SENSOR
<a href="#">109GT-005B</a>	TAG NO:109-SE-0761A,109-SE-0761B SPEED SENSOR
<a href="#">Dsd181001</a>	
<a href="#">Mv-Ns2100-61</a>	
<a href="#">Dsf1210.00 Shv (5m Cable) Nr. 374z-03880</a>	
<a href="#">378 Z ? 04792</a>	
<a href="#">J378z-04792</a>	
<a href="#">374z-04341 (Model: Dsd 1815.23 Stw)</a>	
<a href="#">Dse Eh20.19 Ahz Sensor</a>	
<a href="#">Ms3057-4a</a>	
<a href="#">Ftg 1088.00 Ex Obsolete - Replaced By Dsd 1005.00 Ktv Ex</a>	
<a href="#">Ev58am40</a>	
<a href="#">374 Z - 05207</a>	
<a href="#">Dsf 1810.07 Ahv</a>	
<a href="#">Ftfu 3024-E04 0512450</a>	
<a href="#">Tacometro Jaquet</a>	
<a href="#">304z-03488</a>	

[T501.50](#)

[Ftfu 3024-E04](#)

[Dsd 1005.00 Ktv Ex Atex Speed-Sensor](#)

[T411.00 Nr. 383z-05318](#)

[Dse Eh20.20 Ahz \(304z-05050\)](#)

[Ms3420-4](#)

[347z-05172- Doesnã39;T Exist](#)

[374 Z - 04428](#)

[97-3106a-10sl-3s-624](#)

[304f-72919](#)

[Dsd 1005.00 Ktv Ex Atex](#)

[J383z-05307](#)

[374z-04427](#)

[Dsd 1205.20 Atv](#)

[T501](#)

[378 Z - 04792](#)

[824I-31081](#)

[383z-05318](#)

[Dsf 1210.00 Shv \(5m\), Art.-Nr. 374z-03880](#)

[384z-05603](#)

[Ftg108700ah-140](#)

[Ftg 1088.00 Ex Ktv-B \(Old Type\) New  
Type Dsd 1005.00 Ktv Ex Atex](#)

[384z-05601](#)

[F16s](#)

[Type: Fifw1332, Dci No.: 9311528, 16-33vdc](#)

[374z-03880](#)

[343z-03772](#)

[Atv 1-000-3689 C.1448](#)

[Ftg1055s](#)

<a href="#">J824I-31081</a>	
<a href="#">Dfp951-Uc2</a>	
<a href="#">Dsf 1810.00 Shv (2m)</a>	
<a href="#">Dse Eh20.19 Ahz</a>	
<a href="#">Dsd 1820.19 S4hw</a>	
<a href="#">T401</a>	
<a href="#">374 Z - 05207 Speed Sensor</a>	
<a href="#">304f-73233</a>	
<a href="#">S1421009755</a>	
<a href="#">374 Z - 03880 Sensor</a>	
<a href="#">384z-05600</a>	
<a href="#">Typ: Dsf1210.00shv Artikel Nr.: 374 Z - 03880 (5 M)</a>	
<a href="#">J384z-05729</a>	
<a href="#">374z-04428</a>	
<a href="#">Dsd 1205.20 Sesnor</a>	Please see attached photo
<a href="#">384z-05602</a>	
<a href="#">T 401.00</a>	
<a href="#">830a-36889</a>	
<a href="#">Pc-T400 Optional</a>	
<a href="#">Dsd 1210.10 Atv</a>	
<a href="#">Ftfu3124e01</a>	
<a href="#">Dsd 1205.20 Atv Sensor</a>	
<a href="#">374 Z - 04428 Sensor</a>	
<a href="#">Art. Nr. 304z-03171</a>	
<a href="#">Dsd 1005.00 Ktv Ex</a>	