



Lake Shore Cryotronics Encoder

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Lake Shore Cryotronics Encoder Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Lake Shore Cryotronics Encoder Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| rn | Aıklama |
|--------------------------------|-----------------------|
| R61024ls1lm | |
| S51024zj04qls | |
| H81024lt141lc | HS851024T141LD |
| Nrtks0600lv07c | |
| H60256lt09qlv | HS60256LT09QLV |
| H82048lp111lc | HS852048T11T1LD |
| H560240164302 | H56-0240-1643 W/O CAP |
| Rt81024zv041c | |
| H81024lt051rc | HS851024T051LDR |
| Hsd371024f7m1 | |
| S81024zj82elf | |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| H52048lj07cl | HS562048J07CL |
| R80600le082lc | RIM8.5600E082LD |
| Hd253102404h0 | |
| H5625001333 | H56-2500-1333 |
| Hsd382048933706 | |
| Hsd352048kb4 | |
| Hsd38204884470c | |
| Hdp30t0200160 | |
| Nrtks0600lv17c | |
| S80128lk09elc | |
| St51024lc06cvee | |
| S81024zj07pvc | |
| Nrtkd0960lf10c | |
| H80600zt111rp | H80600ZT111RP |
| S51024zk17cve | |
| Nrtkd1024lf06c | |
| St51024lc13pvcc | |
| Hsd350512ma44 | |
| Rt80600lf681c | |
| Hsd352048839 | |
| Hdn581024141 | |
| R11024lt171lc | |
| H81024lt102lc | HS851024T102LD |
| Hsd35025083e | |
| H5610002333 | H56-1000-2333 |
| H5602401463 | 5-15V IN/OUT,DIF |
| S81024zk09dvf | |
| Ns1200lrg4 | |
| D51024zj05xlt01 | D51024ZJ05XLT01 36LEAD |
| S51024zj07mlf | |
| S81024zk13plf | |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hsd381024e4470d | |
| H5610241402 | H56-1024-1402 |
| S81024lj07pvc | |
| Hs852048txxplda | TACHOMETER |
| S51024lk17pls | |
| Hsd3510244a46 | |
| S51024lk17cvf | |
| En42001582010 | 5/8BORE,DIF,5-15V,TERM BLK |
| S851024j07elf | |
| Ns1024le01 | |
| H5615001301ps | H56-1500-1301-PS |
| St81024lc04dvcc | |
| D81024zk09cvf | D81024ZK9CVF |
| H5610242363 | H56-1024-2363 |
| H50512lj07cl | HS56512-J7CL |
| Nsrt1024lf01whl | |
| S81024lk09clf | |
| Hdp30t0512162 | |
| Dwd3801001720 | |
| Hsd351024hbe | |
| H81200lt402lc | |
| Hdp30t0010002 | |
| Hd25250000353 | |
| R80600ze062lc | |
| H81024zp012lc | HS851024ZP012LD |
| S81024lj04elc | S851024J04ELC |
| Hsd371024a051 | |
| H5606001303 | 5-26V SINGLE END BI-DIR |
| St51024lc06pvcc | |
| H5602402222 | |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| R80600ze082lc | |
| R80480zk092lc | |
| H61024lt07cvl | |
| Hsd352048j67 | |
| H80600lt012rc | HS85600T012RC |
| S11024zk20clc | |
| H81200lt251lc | HS851200T251LD |
| R8encxl4560 | RIM8.5ENCXL4.560 |
| 760-128 | |
| D81024lj05mlc | D81024LJ05MLC |
| H80240lt011lc | HS85450T011LD |
| Ns0512lj07 | |
| R80600le081lc | |
| H81024lt0e2lc | HS851024TE2LD |
| Ns0512zj24 | |
| Ns0512zk19r | |
| H81024zt102lp | HS851024ZT102LDP |
| H5606001401 | H56-0600-1401 |
| Ns0600zk09 | |
| R61024zd1lc | |
| D61024lt05cvl | D61024LT05CVL |
| H81024zt011rc | H81024ZT011RC |
| Ns0512le10 | |
| Hsd25102477k1 | |
| H5606001263 | |
| Rt81200lf012c | |
| H61024zt05ccl | HS601024ZT05CCL |
| Hd2531024435h | |
| S81024zj04clc | |
| S51024lj05bls | |
| | |

| | |
|---------------------------------|---|
| H5600601263 | H56-0060-1263 |
| H5610241431 | H56-1024-1431 |
| H81024lt092lc | H81024T092LD |
| H5603601643 | H56-0360-1643 |
| D61024zt09cvl | D61024ZT09CVL |
| H52048zj04cl | HS562048ZJ04CL |
| Ns1024lk30 | |
| Dt52048lc04cvcc | DT52048LC04CVCC |
| Hsd351024j57 | |
| Rt80480zf102c | |
| S11024zk17dvc | |
| H5603601303 | H56-0360-1303 |
| S81024lk15clc | |
| H51024lj06qv | H56S1024J06QV |
| Dt81024lg01cvcc | DT81024LG01CVCC |
| R61024s2ld | ENCODER 1024PPR 1 SHAFT 2 OUTPUTS 5-15VIN/OUT |
| H5610241260ps | |
| Hsd351024h4e | |
| H81024lt442lc | HS851024T442LD |
| D51024lj06els | D51024LJ06ELS |
| H51024lj07ql | HS561024J7QL |
| H61024zm55clv | HS601024ZM55CLV |
| Hsd3710248621 | |
| H81200lt102lc | HS851200T102LD |
| Hsd3510248344d2 | |
| R81024le102rc | |
| St81024zc20cvff | |
| St50256lc04cvcc | |
| S50512zj04clc | |
| Rt81024lf442c | |
| Hsd3510248f46 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nsrt0512lf10whl | |
| S51024lj04clf | S5601024J04CLF |
| H52048zj06pv | HS562048ZJ06PV |
| H560600134303 | H56-0600-1343-03 |
| S81024ln08clx01 | S851024N08CLF |
| En421024h2010 | 1BORE DIFF ABZ 5-15V |
| H560240134303 | H56-0240-1343-03 |
| S51024j11bl | |
| Ns1024lk23 | |
| H82048lt012lc | |
| Nrtkd1024lf44c | |
| S51024lj06qvc | |
| Hsd25102450d1 | |
| R81024t012ld | |
| Hsd351024fae | |
| D81024lj07clc | D81024LJ07CLC |
| H5610241641ps | H56-1024-1641-PS |
| S81024zj07elc | |
| Hsd381024e44700 | |
| Hsd3520487be | |
| Ns0600lk15 | |
| Hd25206000313 | |
| Rim8.5240t101ld | ENCODER |
| H5600101423 | H56-0010-1423 |
| H51024zj04cv | HS561024ZJ04CV |
| R81024ze101lc | |
| H62048lt06mll | HS602048LT06MLL |
| Isd370100hg71 | |
| St51024zc04qvcc | |
| St51024zc06pvcc | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| St51024zc10cvtt | |
| Nrtks0600lf08c | |
| Rt81200lf601c | |
| Rtproductstand | |
| Rt81200lf011c | |
| Hsd351024k32d2 | |
| En421024a2210 | 16MM BR 7-15VDC ROD TETHER |
| S51024lj06plf | |
| R80600le442lc | |
| S81024lk09cvf | |
| H82048lp691lc | HS852048LP691LC |
| R80600lj241lc | |
| D81024zj07elc | D81024ZJ07ELC |
| H81200zt2525c | HS851200ZT2525C |
| H5610241440ps | SINGLE ENDED SFT,5-26VDC,LED I |
| 3n844 | |
| H81024lt041lm | HS851024T041LM |
| S81024lj83clc | |
| Isd372048dl21 | |
| Nsrt4096lcsen | |
| R8600e582ld | |
| Rt81200lf081c | |
| H81024lt211lc | HS851024T21LD |
| S61024lj04mlc | S61024LJ04MLC |
| S81024lk11mlc | |
| H52048lj04cl | HS562048J4CL |
| S80512ln10clc | S85512N10CL |
| Rt11024zv131c | |
| D80256lj07clc | D80256LJ07CLC |
| Hsd351024hd4 | |
| Ns0512zk14 | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| D81024lk09plf | D81024LK09PLF |
| H5612002441ps | H56-1200-2441-PS |
| Hdn58051200r | |
| Hdn580256141 | |
| S81024zj04qlc | |
| S51024zj28bvc | |
| Hsd381024g43b1c | |
| Hsd352048ma34 | |
| R11024zk151lm | |
| H5610241353 | 5-26V IN/5V OUT DIF MATING CON |
| Ns0600le47 | |
| S51024lj05chc | |
| H81200zt251rc | HS851200ZT251LDR |
| Hdp30t1024018 | |
| R80600lk232lc | |
| Hsd350360c234 | |
| Rt81024lv122c | RT81024LV122C |
| Ns1024lt60 | |
| H5600501443 | H56-0050-1443 |
| Nrtkd0480lf68c | |
| En421024h1000 | 1 N/I DIFF 5-26V/5V DUAL STRD |
| H81024zp691rm | H81024ZP691RM |
| D51024zj04c5c | D51024ZJ04C5C |
| Ns1024lj24 | |
| Hsd352048pa4 | |
| Hsd352048h1f | |
| R81024lk142lx03 | RIM8.51024K142LX03 |
| Nsr80960llc | |
| H51024lj07cl | HS561024J7CL |
| Rt80600lva82x03 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Hsd3510248210 | |
| En421024h4110 | 1 BR 10-30VDC HD TETHER |
| H82048lt091lp | HS851024T091LDP |
| H51024lj24cl | HS561024J24CL |
| Hsd381024822700 | |
| H5620481643 | H56-2048-1643 |
| H5620001243 | H56-2000-1243 |
| Nsr81024llx03 | |
| R81024zk092lm | |
| Ns0512zk19 | |
| Hsd38102484470d | |
| D51024lj06phc | D51024LJ06PHC |
| Hsd3520004c7 | |
| S51024lj04clt | |
| S50128lj04clc | |
| H5610241361 | H56-1024-1361 |
| H5615001341 | H56-1500-1341 |
| D602-0001-0 | |
| Dwd3810242770 | |
| H82048zt0525m | H82048ZT0525M |
| Hsd3510244a9 | |
| Dt51024lc19pvcc | DT51024LC19PVCC |
| En441024a40 | 16MM BR,10-30VDC |
| H5601201441ps | H56-0120-1444PS |
| H81024zt052rp | HS851024ZT052RP |
| H5610241423 | H56-1024-1423 |
| Hsd3510248a36 | |
| R81024lk141lx03 | RIM8.51024K141LX03 |
| H82048lt0115m | |
| Hsd351200gf34 | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| H61024zt06qll | HS601024ZT06QLL |
| H81024zm481lc | HS851024ZM481LD |
| S61024zj04clc | RL671024ZJ04CL |
| S11024zk15clf | |
| S81024lj07qlf | |
| S51024lk17plf | |
| D51024lj04clf | D51024LJ04CLF |
| H5610001643 | H5610001643 |
| H81024lp012lm | HS851024LP012LM |
| R80600zk191lc | |
| H5620481243 | SINGLE ENDED SHAFT BI-DIR 5-26 |
| Hsd35409685g | |
| Hd25220000250 | |
| H5620001323 | H56-2000-1323 |
| S11024zk48clc | |
| R8480e472ld | |
| H62048lt05mlv | H62048LT05MLV |
| H5602401240 | |
| S81024zn08clc | |
| Nsr81024zlm | |
| H81024zm551lc | HS851024ZM551LD |
| H61024zt10pvv | H61024ZT10PVV |
| H81024lp661lc | HS851024T66T1LD |
| R80240lk451lc | |
| H5625001221ps | |
| S51024zj04cve | |
| S51024lk18pvf | |
| S51024lj06clc | |
| R81200lj071lc | |
| Sm1024lk78xlt01 | SM111024K78XLT01 |
| | |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| H5610242643 | H56-1024-2643 |
| H8-1024-Lm402-Lc | ENCODER THRU SHAFT HOLLOW SHAFT 40MM |
| H5610001433 | H56-1000-1433 |
| H61024lt01pvl | HS601024LT01PVL |
| Hd252254002d1 | |
| Hsd3510245154 | |
| S80128lj07clc | |
| Dt51024zc04qvtt | 5/8 BR DIFF ABZ 5-26V CON+CBL |
| S51024lj06chc | |
| S51024j4plf3 | |
| Nrtks1200lf47c | |
| Hd2592500x3x201 | |
| Nrtks1200lv05c | |
| Ns0512ze60 | |
| H81024zt101lc | HS851024ZT101LC |
| R81024lm802lc | |
| H5602501341 | H56-0250-1341 |
| H561024164302 | H56-1024-1643 W/O CAP |
| R81024lj062lc | |
| S11024k16xlf | SL12501024-K16XLF 3M PT CBL |
| H61024lt04ccl | HS601024LT04CLL |
| Nrtkd0480lf44c | |
| St51024zc07cvcc | |
| H51024zj24cl | HS561024ZJ24CL |
| D81024lk11elc | D81024LK11ELC |
| H5605121240ps | |
| En441024a30 | 16MM(5/8) 5-26VI/5VO ABZ NOG |
| St52048zc05cvcc | |
| Hd25203000fxg03 | |
| R80600ze062lm | |
| S81024lj06qvf | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Isd372048dlc104 | |
| S50512zj08clc | |
| S51024lk13plc | |
| H562000164302 | H56-2000-1643-02 |
| H81024lt101lc | HS851024T101LD |
| D51024lk16clc | 2 1/4,LATCH CONN,5-15V,STDCVR |
| Hsd381024820600 | |
| Rt80512lv191c | |
| S51024zj04clc | S5601024ZJ4CL |
| H561024144302 | H56-1024-1443 W/O CAP |
| D51024zk23plc | D51024ZK23PLC |
| Hsd3510248a7 | |
| Hsd381024c43200 | |
| H5602401423 | H56-0240-1423 |
| D51024lj04plf | D51024LJ04PLF |
| R81024lj082lc | |
| Nsr61024lhc | |
| R81024lk141lm | |
| Hd25307200650 | |
| H5615001253 | H56-1500-1253 |
| D51024zj04qlc | D51024ZJ04QL |
| H51024lj07pl | HS561024J7PL |
| En421024h4010 | CUST# 10500803-001 |
| S51024j6ple3 | |
| D81024ln06mlc | |
| R81200lt211lc | |
| En422048h4010 | 1 BR 10-30VDC HD TETHER |
| Hsd351024ge45 | |
| Hd25306000350 | |
| R56-1dl | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Rt81024zv151c | |
| Hsd38102484370c | |
| Nsst1024zc06whl | |
| H51024lj07cv | HS561024J7CV |
| St50256zc04b5cc | |
| R80600lk171lc | |
| H81024lt392lc | H81024T392LD |
| St52048lc04cvcc | |
| Hd25340960g1g | |
| R6-0240-Ls2lm | ENCODER 240PPR 10PIN CONNECTOR |
| Hd20212000450 | |
| Hsd351024r16 | |
| S80512lk11elc | |
| S60512zj04clc | |
| S51024j6pl03 | |
| S851024j09ele | |
| H81024lt051lc | HS851024T051LD |
| D51024lk16plf | D51024K16PLF |
| R81024lk142rp | |
| S11024zk13cvf | |
| Hsd380050a4330m | |
| H61024lt08ccl | HS601024LT08CCL |
| Nsrt0600zv15whl | |
| Rt80240lv192c | |
| H5625001641 | H56-2500-1641 |
| H5600601241 | |
| Nsr81024zlc | |
| Hsd38102484371d | |
| H5625001461 | 5-15V IN/OUT,DIF LNDRVR,(4469) |
| H560360164302 | H56-0360-1643 W/O CAP |
| H51024zj07qv | HS561024ZJ07QV |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Rt81024zv171c | |
| Hsd352048857 | |
| R61024zs2lc | TIMING MODULE ENCODER |
| Nrtkd1200lf68c | |
| St51024lc15pvff | |
| S80512ln06clc | |
| H5612001343 | H56-1200-1343 |
| D61024gt10clv | D61024GT10CLV |
| D81024lk11clf | D81024K11CLF |
| H51024zj04ql | HS561024ZJ04QL |
| Ns0512zk17r | |
| S81024ln10chc | |
| St61024zc04cvee | |
| Hd252010003p0 | |
| S51024zj04c5c | |
| H5603601341 | H56-0360-1341 |
| S50512zj04cvs | |
| H5602401263 | |
| H5610241403 | H56-1024-1403 |
| H51024zj04mv | DIF 5/8BR 10P MS CN 5-26V LD |
| H5620482663 | H56-2048-2663 |
| St52048lc13pvcc | |
| R11024lj511lc | |
| Hsd351024ea8d2 | |
| St81024lc16evff | |
| H61024lm45ccl | H61024LM45CCLL |
| R80600lk132lc | |
| S8512585cap | |
| Rt80600lv172c | |
| Isd370100he0102 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| S51024lj04bvc | |
| Hsd351024fd9 | |
| H560512234303 | H56-0512-2343-03 |
| S51024lj07cvs | |
| D81024lj04elc | D81024LJ04ELC |
| H5602501331 | H56-0250-1331 |
| H5603601323 | 5-26V SINGLE END |
| H81024zt012lc | HS851024ZT012LD |
| Hdn582048022 | |
| D80256lk19clc | D80256LK19CLC |
| H5602401411 | SINGLE END BI-DIR 5-26V |
| Ns0600zk11 | |
| H51024lj05cl | HS561024J05CL |
| S81024lk19clc | |
| R81024zj041lcpp | |
| R11024lt601lc | |
| S51024zk09clf | |
| Dt82048zc09cvff | DT82048ZC09CVFF |
| Hd25200240012 | |
| H5602402441 | H56-0240-2441 |
| Ns0480ze06 | |
| H5625002633 | H56-2500-2633 |
| S11024lk10chf | |
| H51024zj07cv | HS561024ZJ7CV |
| Rimm100rc | RIMTACH TESTER + RIM CABLE |
| H5620001343 | H56-2000-1343 |
| S61024zj04cvc | |
| Nsrt1024lv07whl | |
| Rt82400lv181c | |
| H5620481343 | H56-2048-1343 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| R81024le442lc | |
| H5610242253 | H56-1024-2253 |
| H62048zt08cvl | |
| Hd2021000031m | |
| R80240le102lc | |
| Hsd381024943700 | |
| D51024lk14pvf | D51024K14PVF |
| Hsd38102483370d | |
| R81200ze102lc | |
| St81024zc04mvee | |
| Hsd381024g33700 | |
| R80600zj072rc | |
| S51024zj06ele | |
| H81024lt412lc | HS851024T412LD |
| H51024lj04cv | HS51024J04CLV |
| Nsst0256lc30whl | |
| Hsd352500ga34 | |
| D81024zj04clc | D81024ZJ04CL |
| H61024zt08cl | USE H61024ZT08CLL |
| H5620481233 | H56-2048-1233 |
| En442048a11 | 5/8,DIF AB 5-26V/5V TERM BLK |
| R11024ll322lc | |
| H5610242641ps | H56-1024-2641-PS |
| Hd2521024063u | IS25SS-37F-1024-ABC-69-S16-15A |
| Hsd351024da4 | |
| Hdp18t0256p70 | |
| H5610242431 | H56-1024-2431 |
| H5610242433 | H56-1024-2433 |
| S85coverst | |
| H50128lj29cv | HS560128J29CV |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| St82048zc11cyff | |
| H61024lt10clv | HS601024LT10CLV |
| Isd3710248ln102 | |
| Isd2510247l80 | |
| H60128lt05pvl | H60128LT05PVL |
| H5606001241 | |
| H81024zt1115c | H81024ZT1115C |
| Nsr80512llc | |
| H81024lp021lc | H81024LP021LC |
| H80600lt031lc | HS85600T031LD |
| Hdn58absoj0r | |
| Hsd44t1024a3x03 | |
| Hsd2503008511 | |
| H81024lt091lc | HS851024T091LD |
| H5610241340ps | H56-1024-1340-PS |
| Hsd3510244f46 | |
| Nrtkd1024lv16c | |
| H561024134301 | H56-1024-1343-01 |
| H82048zt052rc | HS852048ZT052RC |
| S50256lj05cve | |
| H5602401400ps | H56-0240-1400 PS |
| H5602401443 | H56-0240-1443 |
| Nrks1024lv11c | |
| H5620481441 | H56-2048-1441 |
| D51024zk11clc | D51024ZK11CLC |
| H5610242453 | DB SHAFT 5-26V PLUG SCW W/MATI |
| D51024lj04elc | D51024LJ04ELC |
| H61024zt04cvl | HS601024ZT03CVL |
| S81024lk19elc | |
| S5601024j4pl | |
| Hdp18t0256013 | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| S81024lj04qlc | |
| H5610001443 | H56-1000-1443 |
| D51024lj06plf | D51024LJ06PLF |
| D50128lj04clc | D50128J4CL |
| Hsd44t1024a3a | |
| S851024dcecse | |
| S61024lj05clc | |
| Hsd2510008002 | |
| H82048lt052rc | HS852048T052LDR |
| Hsd380600g33110 | |
| Nrtkd0240lf44c | |
| Hd25220000330 | |
| St61024zc04mvcc | |
| H562048164302 | H56-2048-1643 W/O CAP |
| Hsd350500637d2 | |
| Hsd380050g11100 | |
| H5625001441 | H56-2500-1441 |
| H82048zm801lc | HS852048ZM801LD |
| H51024lj04pl | HS561024J4PL |
| St81024zc09nvff | |
| D51024lk20cvf | D561024LK20CVF |
| R81200le082lc | |
| H80960lp031lc | HS850960P031LD |
| Hsd2525007154 | |
| Hd25140960330 | |
| Hsd380060822k00 | |
| H5620481453 | H56-2048-1453 |
| Hd25210240350 | |
| D51024lk15plf | D51024LK15PLF |
| Nsr60600lrc | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Dt51024lc04cvcc | DT51024LC04CVCC |
| D81024zj07clc | D81024ZJ07CLC |
| H5602402343 | DBL END SFT 5-26VDC IN 5-26VDC |
| Isd2536008lj202 | |
| H51024zj06ql | HS561024ZJ06QL |
| R61024zs1rc | |
| H81024lm481lc | H81024LM481LC |
| Ns1024lk18 | |
| Rt80240zf081c | |
| S50512lj25pvs | |
| H81024zt052rc | HS851024ZT052RC |
| Ns1024ln08 | |
| S51024lj31plc | |
| Rt80240lv131c | |
| S51024lj04phs | |
| R81024lj072lc | |
| Ns1024lk11 | |
| En421024h4210 | 1 B ABZ 10-30VDC DUAL EXIT |
| H5620481441ps | H5620481441PS |
| S51024lj04qlt | |
| H51024lj07mv | HS561024J07MV |
| H50512zj06cl | HS560512ZJ06CL |
| Hd251500000g0 | |
| Hsd351024hb7 | |
| H5612001243 | H56-1200-1243 |
| H80512lt391rc02 | HS85512T391LDR(M28) |
| Hsd381024743700 | |
| Hsd352048kb7d2 | |
| R61024ls2lc | RIM6201024S2LD |
| S81024lj07elf | S851024J07ELF |

| | |
|-------------------------------------|---|
| S81024zk18cle | |
| R8-1200-L-E44-2-R-C | TACHOMETER DIGITAL 15/26V |
| H5600602243 | H56-0060-2243 |
| S61024zj04qlc | RL671024ZJ04QL |
| S51024zk11elf | |
| H5610002463 | H56-1000-2463 |
| H50256lj06cl | HS560256J06CL |
| Hd20120000350 | |
| R60480ls1lc | |
| Hd20112000g10 | |
| S51024zj51clf | |
| Hsd371024877302 | |
| Hsd350250430 | |
| R8-1200-L-E08-2-R-C | TACHOMETER QUAD DIGITAL 8500 5-15VDC 45MA |
| H62048lt05cvl | HS602048LT05CVL |
| S51024lj04chc | |
| H81024lt011rc | HS851024T011LDR |
| Hsd3720488421 | |
| Nrtks1024lv04c | |
| H561024134302 | H56-1024-1343 W/O CAP |
| R81024lk191lm | |
| D80256lk09clc | D80256LK09CLC |
| H81024lt191lc | HS851024T191LD |
| RI671024zj4cl | |
| Hsd351024ma12 | |
| R11024lk202lc | |
| Hd202002503e0 | |
| R110241024zt04 | |
| St51024lc04pvff | |
| H52048zj04ml | HS562048ZJ04ML |

| | |
|---------------------------------|--|
| Hsd3710248721 | |
| H561000134303 | H56-1000-1343-03 |
| St81024lc09dvcc | |
| H5620481433 | H56-2048-1433 |
| Hsd3510248ae | |
| En421024r4210 | 1 ISOLATED B DUAL EX |
| Hsd352048jc4 | |
| En421024h3110 | 1 N/IDIF 7-26V/5V SW RD |
| H61024lt01cll | HS601024LT01CLL |
| H5610241663 | H56-1024-1663 |
| S50512lj05bvc | |
| D51024lj04cle | |
| Nrtkd1024lv13c | |
| S51024lj04cle | S5601024J4CLE |
| St51024zc04cvff | |
| H5610241303 | S-E SHT, BIDIR,5-26V |
| Hd203102443f0 | |
| R61024ls2lm | |
| 114574-0001 | |
| S81024lk16elf | |
| S80512zk10clc | |
| H562500134303 | H56-2500-1343-03 |
| S51024zk45cvf | |
| Hd35r10240w00 | |
| H5600011200 | |
| Hdp30t010000r | |
| Nrtks1024lv16c | |
| S61024lj04clc | ENCODER 5-15VDC 5/8IN BORE W/ .5IN NPT CONNECTOR |
| H5612001441 | H56-1200-1441 |
| H51024lj04ml | HS561024J04ML |
| H5606001433 | H56-0600-1433 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| S51024lj04plf | |
| R81024zj071lc | |
| RI672048zjacl | |
| S50512zj05cls | |
| Hdp30t1024165 | |
| S51024lj04elc | |
| R11024lk452lm | |
| Ns1024zj04 | |
| S51024lj05blc | |
| Ns0600lj08 | |
| H61024lt10pvl | HS601024T10PVL |
| Hdp30t0500003 | |
| H62048zt06c5v | 2.125 BR 5-15VDC 10P IND CON |
| S11024lj04qvc | |
| Rt80600lf081c | |
| H5620481452 | S-E SFT,BIDIR,5-26V,PLGCBLE |
| En441024a41 | 16MM BR,10-30VDC |
| Hsd35102484r | |
| S50064lj04cve | |
| Hd20136000g10 | |
| Hsd351024d47 | |
| Dt80256lc19pvcc | DT80256LC19PVCC |
| H5615001641 | H56-1500-1641 |
| H5610001343 | H56-1000-1343 |
| St81024zc09cvff | |
| S80128lk09mlc | |
| S51024zk19pls | |
| D51024zj05cvs | D51024ZJ5CVS |
| H5625002233 | DBL ENDED,SGL BI-DIR,5-26V,MC |
| Rt81024lv111p05 | |
| | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Hdn580256142 | |
| R81024t012ldp | |
| D50256lj04mls | D560256J4MLS |
| H5602401643 | H56-0240-1643 |
| Isd2536008l21 | |
| Ns1200le60 | |
| Dwd3850002300 | |
| S50064lj05cht | |
| H61024lt07cll | HS601024LT07CLL |
| H5610241333 | H56-1024-1333 |
| H5620001340ps | H56-2000-1340 PS |
| S51024lj04mvs | |
| R81200lk1325c | |
| Hsd3510248cc | |
| D61024lt10cvv | D61024LT10CVV |
| St81024lg06cvcc | |
| S51024lk19clt | |
| R12048ll242lc | |
| R81024m902ld | |
| Ns1024zj07 | |
| Hsd380500t21h00 | |
| Ns0512ln08 | |
| Hd253500003f5 | |
| Hsd351024hb5 | |
| Hdp30t0128020 | |
| S51024zk15qlc | |
| Hd35r1024070001 | |
| Hsd354096dc4 | |
| Hd20101924010 | |
| R81024lk151rc | |
| Hsd380600844p0d | |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| R80600le101lc | RIM8.5600E101LD |
| Nrtkd1024lv04c | |
| S51024lj06qlc | |
| D51024lj04pvs | D51024LJ04PVS |
| St51024ztc14cvcc | |
| D81024zj05clc | D81024ZJ04CLC |
| Hd35r10240400 | |
| R80240lt011lc | RIM8.5240T011LD |
| Hsd351200gx4412 | |
| D51024zj06plc | D5601024ZJ06PL |
| S61024lk14clc | |
| H81024lt142lx01 | HS851024-T142LDH(M125) |
| Nsrt0512lf06whl | |
| Hsd35102484p | |
| Hd35r20480p00 | |
| Rt80600lf472c | |
| H562048134303 | H56-2048-1343-03 |
| Ns0480zk15 | |
| Hdn580512003 | |
| S51024lj04clc | |
| Ns1024ze01 | |
| H5620001233 | H56-2000-1233 |
| D51024lk14plc | D51024LK14PLC |
| Isd3706004ca1 | |
| H5606001443 | H56-0600-1443 |
| S61024lk16clc | |
| S51024lk18qlf | |
| Nsr60600zrc | |
| R81024lk191lx03 | RIM8.51024K191LX03 |
| H5610241641 | 5-26V SINGLE ENDED SHAFT |

| | |
|---------------------------------|---|
| R81024lk111lx04 | RIM8.5T031LDPT0018M2 |
| Dt51024lc16pvff | DT51024LC16PVFF |
| Hdp30t0064028 | |
| H81024lt182lc | HS851024T182LD |
| H51024zj07c5 | HS561024ZJ7C5 |
| H81024zt172lm | HS851024ZT172LM |
| Dt51024lc17pvcc | DT51024LC17PVCC |
| H5610241631 | H56-1024-1631 |
| R81024ze601lc | RIM8.51024ZE601LD |
| S51024lk23pvs | |
| S51024zk12plc | |
| H80300lt012lc | HS850300T012LD |
| R81200le062rc | TACHOMETER QUAD DIGITAL 8500 5-15VDC 45MA |
| Rt81024lv091c | |
| Hd20210004350 | |
| Hsd253600a4j1 | |
| H51024zj06ml | HS561024ZJ06ML |
| D80512lj07clc | D80512LJ07CLC |
| Hdp30t1024162 | |
| R81024t291ld | |
| Hsd372048a7t1 | |
| H5612001340 | H56-1200-1340 |
| S51024zj06clc | |
| H5603601453 | H56-0360-1453 |
| Rt80240lf102c | |
| Hd2531024435l | DO NOT BUILD ATEX CERT APPROVE |
| H5602401440 | H56-0240-1440 |
| Hsd3510246a34 | |
| En441024a11 | 5/8,DIF AB 5-26V/5V TERM BLK |
| H51024lj05cv | H51024LJ05CV |
| R81024le102hc | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Rr250360h0a | |
| S51024lj05cle | |
| Rt81024zf601c | |
| Dt81024lc05cvcc | DT81024LC05CVCC |
| H5606001643 | H56-0600-1643 |
| Hs852048txxpldb | TACHOMETER |
| H5620001463 | H56-2000-1463 |
| Rt80600lf101c | |
| Hd35r30720w0001 | |
| R56-2dl | |
| H5602401440ps | H56-SGL DUAL BIDI 5-26V MS CON |
| Nsrt0600lf68whl | |
| Hd1024lj04cl | |
| Hsd351024847 | |
| R1600t181ld | |
| H52048lj24cl | HS562048J24CL |
| H561000164302 | H56-1000-1643 W/O CAP |
| H80600lt061lc | HS85600T061LD |
| Hsd37010074t0 | |
| H5625001233 | H56-2500-1233 |
| H5610001442 | H56-1000-1442 |
| S51024lk11plc | |
| R81024t191ld | |
| Hsd350060j344 | |
| Hsd350060j34 | |
| Hd25201200g30 | |
| H5610241330 | |
| D81024ln08clc | D81024LN08CLC |
| H5606001333 | H56-0600-1333 |
| H61024lt05cvl | HS601024LT05CVL |
| | |

| | |
|---------------------------------|---|
| S81024ln06clx01 | S851024N06CLF |
| H5610241301ps | SE SFT,BIDIR,5-26V,MS CONN,LED |
| Hd2531024425l | IS25SS-10MM-1024R-ABZ-72S1828A |
| Dt52048lc06phff | DT52048LC06PHFF |
| Ns1024zk23 | |
| H5610241340 | |
| H51024zj06cl | HS561024ZJ6CL |
| S50512lj04ble | |
| H5512j4plx30npt | HS56512J4PLX30NPT |
| H52048lj06cl | HS562048LJ04CL |
| 760-401-01 | |
| Hd252180002g0 | |
| H80240lt172lc | HS850240LT172LD |
| H61024zt10mll | HS601024ZT10MLL |
| Rt81024lf062c | |
| St81024lc07qvpp | |
| Hd20320000212 | |
| Hsd371024f425 | |
| H5610241453 | H56-1024-1453 |
| H81024zt091lc | HS851024ZT091LD |
| Rim6201024s1ld | TIMING MODULE ENCODER 10PIN 5/8IN SHAFT 5-15VDC |
| Hd25312500g30 | |
| R11024ll361rc | |
| H5603601421ps | H56-0360-1421-PS |
| Hsd352500h11 | |
| Hdn580500145 | |
| Hd35r10240900 | |
| En42102493010 | 15MM DIFF ABZ 5-26V/5V |
| Hsd2500244670 | |
| Ns1024lj04 | |
| S61024lj04cvf | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Ns0600lk17 | |
| H51024zj29cl | HS561024ZJ29CL |
| H5625001443 | H56-2500-1443 |
| St52048zc04qvcc | |
| Ns1200zj08 | |
| H5610242261ps | H5610242261PS |
| H5625001201ps | |
| D50512zj04cvs | D50512ZJ04CVS |
| S61024zk15clc | |
| Hd253010042e0 | |
| Hd25350000233 | |
| Rt81024lv141p | |
| Nrtks1024lv09c | |
| H560060134303 | H56-0060-1343-03 |
| H81024zt011lc | HS851024ZT011LD |
| Hsd381024733406 | |
| Hsd350512ha36 | |
| S62048zj04clc | RL672048ZJ4CL |
| R80600le102lm | |
| Nrtks1200lf08c | |
| St81024lc04cvcc | |
| S51024zx06xhx12 | BALDOR SPECIAL HIGH TEMP SL56 |
| H5602402400ps | H56-0240-2400-PS |
| Hsd3512007aa | |
| S11024lj83clc | |
| Hsd350060pa7 | |
| S81024lj07dlf | |
| H5620482343 | H56-2048-2343 |
| D51024zk13clc | D51024ZK13CLC |
| Hd201250042f2 | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| D51024lk23plc | D51024LK23PLC |
| Ns0600zk13r | |
| H82048lt102rc | HS852048T102LDR |
| Hsd371024r773 | |
| S61024lj04pvc | |
| S51024lj04blc | |
| R8600t102ld | |
| Hsd381024833700 | |
| Rt80240lv072c | |
| D80064lk10c5c | D80064LK10C5C |
| Nsr60064llc | |
| R81024le012rc | |
| S80512lk09elc | |
| H61024lt10mvv | HS601024LT10MVV |
| R81024lk111lp | |
| H5610241421 | H56-1024-1421 |
| Hsd25360040h1 | |
| H5615001243 | SNG END SHT, BI-DIR,5-26V |
| S51024lk13clf | |
| Hsd381024633210 | |
| Hsd381024g43730 | |
| S51024lj07clf | |
| Isd2502508k41 | |
| H5605001641 | |
| S51024zj04svc | |
| S81024ln10clf | |
| H5610242343 | H56-1024-2343 |
| Hsd382048g43a1c | |
| H5606001341 | H56-0600-1341 |
| H5620001643 | H56-2000-1643 |
| Hsd3510248b4d2 | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| H5601201301ps | H56-0120-1301-PS |
| H5620481263 | H56-2048-1263 |
| H81024lt121lc | HS851024LT121LC |
| St81024lc13cvff | |
| S81024lk10clf | |
| S51024lk17clf | |
| Hsd44adapter85 | |
| H5620482443 | H56-2048-2443 |
| R80600lt022lc | |
| S61024zj04qhc | |
| H81024zt082lc | HS851024ZT082LD |
| Hsd3506007ec | |
| Rt81024zf011c | |
| H5602401253 | |
| Hd253xxxx0xx002 | S250620-5120/1024 |
| St81024zg01cvcc | |
| R81024zk481rc | |
| Ns0480zk16 | |
| R61024ls2rc | |
| Dt51024lc06pvff | DT51024LC06PVFF |
| S81024ln10cvc | |
| Hd2530200635i | IS25SS12MM200ABZC-72S18-28/5 |
| Ns0256lk11 | |
| S51024lj51clf | |
| Nsrs1024zlc | |
| S51024zk10clc | |
| H51024zj29cv | HS561024ZJ29CV |
| H80600lt112lm | HS850600T112LM |
| H82048lt052lc | H82048LT052LC |
| Hsd3503008a10 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| H5620002333 | H56-2000-2333 |
| H81024lt041lc | HS851024T041LD |
| H561024234303 | H56-1024-2343-03 W/O CAP |
| H51024lj06pv | H51024LJ06PV |
| Hd2530200635g | |
| H5620482643 | H56-2048-2643 |
| S51024j4qlff0 | |
| H5625001253 | H56-2500-1253 |
| S81024ln10e5c | |
| Hd20203600210 | |
| Isd3710245kn0 | |
| S51024lk18plc | |
| S80512lk16clc | |
| S80256lj07qvc | |
| H560120164302 | H56-0120-1643 W/O CAP |
| H5603601343 | H56-0360-1343 |
| H5620481353 | H56-2048-1353 |
| Hsd3510247d9 | |
| S51024zk16plc | |
| Rt82048zv062c | |
| Nsrt1024lf08whl | |
| Hsd37102467n002 | |
| St51024lc19pvcc | |
| Ns0512zn08 | |
| S81024lk17dlf | |
| Rime58-600 | |
| H61024zt08ccl | |
| H5610241363 | 5-15V W/INDEX SCREW TERM CONN |
| St51024zc04evee | |
| H61024lt71ccl | HS601024LT71CCL |
| R8600e012ldb1 | TACHOMETER PICK UP 600PPR |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| D51024lj06evs | D51024LJ06EVS |
| H5612001360 | H56-1200-1360 |
| Hsd381024g4341d | |
| Hsd352048j39 | |
| R11024zk131lc | |
| S81024zk12elf | |
| Rt81024zv302c | |
| Hd20200100230 | |
| H80600zt011lc | |
| Isd251024dhl102 | |
| R81024t102ld | |
| H560120234303 | H56-0120-2343-03 W/O CAP |
| Nsrt2048lf06whl | |
| Ns0600zj07 | |
| H82048lt682lc | H82048LT682LC |
| S560512j4cl | ENCODER SLIM TACH SL56 |
| St51024lc05pvcc08 | |
| Hd252102403g0 | |
| Hsd381024643d00 | |
| H5625001643 | H56-2500-1643 |
| Hsd3710249025 | |
| Hsd3520486a4 | |
| H5602401203 | |
| Isw3800151na0 | |
| Nrtks0240lf06c | |
| Hsd38102484340d | |
| D80128lk15cvf | |
| H5620481641 | H56-2048-1641 |
| H5610001240 | |
| Hsd351024h67 | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ns1200le10 | |
| H51024zj06cv | HS561024ZJ06CV |
| H5606002220 | |
| H5610241433 | H56-1024-1433 |
| Rt80600lf082c | |
| H52048lj07m5 | HS562048J7M5 |
| H52048lj04ql | H52048LJ04QL** |
| St80128lc07dvcc | |
| R80600zk182lc | |
| H5612002443 | DBL ENDSFT BI-DIRQUAD 5-26V ST |
| D81024zk17mlc | D81024ZK17MLC |
| Hd25206000350 | |
| R11024zt081ld | |
| S51024j7cla1 | |
| Dt51024zc04qvcc | DT5 SLIMTACH |
| H5601202441ps | H56-0120-2441PS |
| Hsd250360d721 | |
| H5605001443 | H56-0500-1443 |
| H5602401343 | H56-0240-1343 |
| Dt51024zc04cvcc | DT51024ZC04CVCC |
| R81200le012rc | |
| Ns0512ze10 | |
| Ns1200le44 | |
| Isd2500607f50 | |
| D51024zj04cvc | D51024ZJ04CVC |
| S5601024j5cls | |
| Hsd351024hd7 | |
| Hsd381000g22b00 | |
| Hsd2505007154 | |
| Hd25336004350 | |
| Hsd375000d7j102 | |

| | |
|---|---------------------------------|
| Hd25236004432 | |
| S51024zk54cls | |
| 756-029-01 | |
| Hsd351024jb4 | |
| Ns0512zt02 | |
| H5620481340 | |
| H50512lj04ql | HS560512J04QL |
| S81024lk11evc | |
| Hd25210000350 | |
| H5610241341 | H56-1024-1341 |
| St81024zc11d5cclake-Shore-Cryotronics-Encoder | |
| H5610242341 | H56-1024-2341 |
| S50512lj04cve | |
| S51024zj05els | |
| Hsd372000rtn002 | |
| Rt60600ls2c | RT60600LS2C |
| D51024lj04pls | D51024LJ04PLS |
| H5615001343 | H56-1500-1343 |
| H61024zt01ccl | HS601024ZT01CLL |
| Nsrt480lmagring | |
| H-81024-M402-Ld | ENCODER THRU SHAFT HOLLOW SHAFT |
| D81024lj04qlc | D81024LJ04QLC |
| Hsd25102456d1 | |
| Hsd351024j27 | |
| Nsrt0512lf47whl | |
| Hsd351024h37 | |
| Hsd351024g33b | |
| H560120134303 | H56-0120-1343-03 |
| S50512lj04clc | |
| Hsd352048gf46 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| H5625001343 | SNGL END SFT BI DIR 5-26 VDC |
| Ns1200zk14 | |
| H802561t011lc | HS85256T011LD |
| Ns0480lk15 | |
| En421024h1010 | 1 N/I DIFF 5-26V/5V DUAL SWRD |
| Isd2510246me102 | |
| D51024lk19plf | D5601024LK19PLF |
| Hsd35204893p | |
| H5609001453 | H56-0900-1453 |
| H61024lt01qll | HS601024LT01QLL |
| Hd25336000gh0 | |
| H80480lt012lc | HS850480T012LD |
| H61024zt02p5v | HS601024ZT02P5V |
| R81024le601lc | |
| H5610241661 | H56-1024-1661 |
| Hsd25102487e2 | |
| Isd2503605ll102 | |
| Nsh81024llc | RIMLD1024 |
| H81024lt012lc | H81024T012LD |
| Ns0512zk09s | |
| En421024h3010 | 1B 5-26VIN/5V ABZ DUAL SWRD |
| Hdp18t0256p72 | |
| D81024zk11dlc | D81024ZK11DLC |
| Rimld-240 | |
| Rt60240ls1p | |
| Hd20210004011 | |
| H5625001341 | H56-2500-1341 |
| 760-421-071 | ENCODER INCREMENTAL |
| H52048lj06pv | HS562048J06PV |
| H5610241430 | H56-1024-1430 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| S51024lj04chs | |
| Ns0240lj05 | |
| Ns0240le10 | |
| Hd20203600230 | |
| Hdp18t006402r | |
| Rt81024zv182c | |
| Rt81024zv051c | |
| H5610242340 | H56-1024-2340 |
| H51024lj04qv | HS561024LJ04QV |
| St80064zc10dvcc | |
| Hsd3510247ac | |
| Hsd251250d62101 | |
| En442048a32 | 16MM B, DIF ABZ 5-26VI/5V O |
| H51024lj04ql | HS561024J04QL |
| S81024lj04dlc | |
| H51024lm12cv | 12MM BR 5-24VDC HD CONN |
| Hsd351024g446 | |
| Hd25115240230 | |
| S51024zj05cvc | |
| H82048zp691rm | HS852048ZP691RM |
| Dwd3801002300 | |
| Hsd351024814b | |
| St51024lc07cvcc | |
| H5603602360 | H56-0360-2360 |
| H50512zj06cv | HS560512ZJ06CV |
| H5610242243 | H56-1024-2243 |
| H561200144002 | H56-1200-1440 W/O CAP |
| H5603001242 | |
| Rt80600lv071c | |
| Hsd350600ga44 | |
| | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Hsd38102483370e | |
| Hd20336000253 | |
| H51024lj06mv | HS561024J06MV |
| H51024zj06pl | HS561024ZJ06PL |
| H5601001641ps | H56-0100-1641PS |
| D50512lj04blc | .625 SFT 5-15VDC AB DUAL CB |
| Hsd253600d5j201 | |
| H5606001431 | H56-0600-1431 |
| S61024zk14cvf | |
| St51024lc04nvcc | |
| H51024zj04cl | HS561024ZJ04CL |
| Hd25205120432 | |
| R61024zd2rc | |
| St51024zc04evcc | |
| Dt51024lc16pvcc | DT51024LC16PVCC |
| H5601001430 | H56-0100-1430 |
| H51024lj55cl | HS561024J55CL |
| St81024lc06mvpp | |
| Hsd354000hcg | |
| Rt80600lf012c | |
| Isd370512hg77 | |
| D61024zt02cvl | D61024ZT02CVL |
| H81024lt052lc | HS851024T052LD |
| Hsd3510248d4 | |
| R81024zt041ld | |
| St52048lc11c5cc | |
| 756-008 | |
| Hd25202564452 | |
| R11024ll362rc | |
| Hsd380250622a00 | |
| S80256lk11elc | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| S61024zj04mlc | RL671024ZJ4MLC |
| Hsd38102484380c | |
| H82048lt011lc | HS852048T011LD |
| H51024zj05cl | HS561024ZJ05CL |
| S50512lj04bvs | |
| Ns0512lj05 | |
| Hdp30tabsop72 | |
| H5610242331 | H56-1024-2331 |
| Hd25320480350 | |
| Hdn580256002 | |
| Hsd352048dce | |
| St51024lc05chcc | |
| Hd25310240450 | |
| S11024lk13cvf | |
| Nrtkd1024lv15c | |
| S11024lk09plc | |
| S50512lk23clc | |
| H5602401441 | H56-0240-1441 |
| H5610002243 | H56-1000-2243 |
| Hsd3510248b4 | |
| H52048lj04cv | HS562048J04CV |
| Rt81200lf082c | |
| St51024lc19cvcc | |
| Ns0512le01 | |
| St52048lc04bvcc | |
| Hsd3525008443 | |
| Rim8.5600e101ld | ENCODER |
| Hd25106000630 | |
| Hsd351024g546 | |
| St50128lc76phcc | |