

Pneumatic Division

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Pneumatic Division Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Pneumatic Division T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|--|--|
| 4141211000 | |
| 01.50-4rlpv-9-1.000 | |
| 1.12usu162 | |
| Hf41I3vq | |
| P1In063dfn330.000wnn9n | |
| 2.50-Ctc4mau13mc-1.500 | |
| Xv500cs-6 | |
| Ptr152-180I-Rb21m-C | ROTARY ACTUATOR250 PSI |
| 9121-5652-05 | |
| 05e22a18ab | |
| 422ca711a83 | |
| 05.00-Bb2mau14a-10.000 | PNEUMATIC CYLINDER 5IN BORE 10IN STROKE 250PSI |

| |
|--|
| 121v5112-483371 |
| 2msc4n-Ss |
| Wd444368-A |
| 05r018ac |
| 5br-08e-20s4 |
| Ps4031011cp |
| 8I502-102 |
| P1j-S040ds-0080 |
| 422ba424a23w |
| Prch101s10-8t |
| 08f58bc1 |
| P5v-Gw0614 |
| 125dxpsr100 |
| Psk-P5t40 |
| Bl1hm23ngh5300a |
| 02.00f2mau14a2.000 |
| 4510bd20abbb53 |
| R10-04bp/M3 |
| 201213 |
| P5t-C040dhfn025 |
| 03.25cj4ma3u14ac-7.000 |
| 25k-Jtchmitns14m19m |
| 1.12usu1612.00 |
| 4521ae30aaaa53 |
| P5t-J020dhse050 |
| P781642 |
| 01.50-Dxpsrms-5.750 |
| 5001405 |
| Ma900 |
| B612abh53ad |

| |
|---|
| P1j-S032ds-0040 |
| Hp-006-9/16x1/8 |
| Cb-M12-4p-2m |
| 8310-Smbs-15 |
| Scd259d |
| P31ea12egbbntp |
| Ccj1s25b01 |
| Ble-12m-Pa-1pd-S4-C |
| Hhb2005001d |
| C64spb6-1/8 |
| 1.06dsrby01.0 |
| N3556104553p |
| Hnvs4ff-Gr |
| Pid-L032mce0394n1nnn |
| Al11323bkn535ca |
| P1j-S063ks-0015 |
| 8-Jbi2-B |
| P3152bkb23a |
| 67030144 |
| PI502500 |
| 855-Fs-08-90 |
| 04.00-Cf4mau14ac-26.500 |
| 50-Cfrctusc-17.000 |
| 06l34ce |
| H1263bg2b9000fb |
| Kx-16 |
| H17wxbg2b9000fc |
| Fsc-4-P |
| F602-04bjr/M5 |
| 2.50-Cj4mau14ac-4.500 |
| Ez308f-8t |

| | |
|--|---|
| P1a-S016ds-0040 | |
| Wd429652-A | |
| 06l32be | |
| 1.25us1602.0 | |
| P1d-S032ms-0040 | |
| P1dyq032mc-0075nnnnn | |
| P1d4s080mr-0067nnnnn | |
| Et080b02la000n | PNEUMATIC CYLINDER INLINE BALL SCREW 1IN 1/1RATIO |
| 3010-3 | |
| 06r113ac | |
| 1.25-Dxpsr-6.000 | |
| 04.00jmaus14a-3.00 | |
| 2.00ctd4ma2u34acx27.00 | |
| C41-S063mc-0080 | |
| 01.06-Dxpsrmy-3.000 | |
| 81408 | |
| 4521ad20aaaa53 | |
| Psk-G10 | |
| 02.50-4rlp-4-1.000 | |
| H2568bg2b9000fb | |
| 4510bhxxabbb53 | |
| 1.50dpsrby02.0 | |
| B612bc553a | |
| Wd505352a | |
| Ed304596-A | |
| 4.00b/Tbehtvs13a | CYLINDER HYDRAULIC BORE 4 STROKE 6.750 |
| 940817q | |
| 940763q | |
| 9121565202 | |
| C41-S050mc-0125 | |

| |
|--|
| 02.00-Bb3lct34-12.00 |
| D50004r |
| 2-222 |
| 4520ad30aaae53 |
| 2z-C2l-10-Bn-B-Gr |
| K593-327 |
| T20025h1f01-120 |
| P1m032c/Dcc3m030 |
| 4510bd10aaff83 |
| T21025h2f01 |
| Hbt-5-07b4t-B |
| H17vxxh023c |
| 2.00dxpsrby01.0 |
| 2.00dd3lct3910.00 |
| Pim032c/Dcc3m30 |
| B572bb549c |
| 2147040 |
| Divw4cvycf4 |
| P1d4g040mc0080nyynn |
| 02.00-Bb3lcus14a-10.000 |
| Sld13-7sv-Hh |
| 14r113fb |
| 56rsr010 |
| P124-S/25x7/80mm-Bm-Sp07 |
| 01.50-T3llus14a-5.000 |
| R374-02b |
| Kv46r43 |
| H25vxbg023c |
| 6msel6n |
| Ccj1s2501 |

| | |
|---|----------------------|
| Hbt20-06abt1-B | |
| 03.Cjb2au14ac-6.000 | |
| 05r213eb | |
| 0200cd4ma3l14a6.000 | |
| R364-G02bkssn | |
| 02f20c1106abfgc05 | |
| 420417 | |
| P1a-S025ds-0080 | |
| P1m050ckcp4n040 | |
| St-C02520-0038 | |
| 2.004flpm92.00 | |
| Ssa60123701m1b | |
| Wp568304-B | |
| R364-01bg | |
| 8a-V8ak-Ss | |
| P1a-S025ms-0040 | |
| Ps1499g53p | |
| Lfay10/0 | |
| 07r318ab | |
| Ccj11s37b01 | VALVE 120/60 |
| 01.06psrb0.500 | |
| 02.50-Ch2mau14ac-7.000 | |
| 02.00-J2ma3us14a-25.000 | |
| P5t-C040dhfn150 | |
| P1d4l080mce0350n1nnn | P1D4L080MCE0350N1NNN |
| P1c-4lmd | |
| Pxb-B3111ba3 | |
| H17wxbg3b90000ga | |
| Pvl-C1016197w2 | |
| Wd422799 | |
| P1j-S025ss-0050 | |

| | |
|--|---|
| Wd432659a | |
| 5184-40 | |
| 4520ad30aaaa53 | |
| P1d-S032ms-0050 | |
| Pcs2413-Nb-D24-Sp | |
| 120-B-04x02 | |
| 1.50nsr04.0 | |
| P5t-H040dhsd025 | |
| 159f-6-4 | |
| C41m-63-20-80 | |
| Pws-C4148 | |
| 2.0f2mau14ax2 | |
| Cbbhmirn14mcm110 | |
| 4520ad30abbb53 | |
| 15r212fb | |
| F5a0001 | |
| 04r011faxaa0 | |
| N3153304853p | |
| P78652 | |
| Ss60105001 | VALVE DOUBLE SOLENOID 110-120V 7.2W 35-150PSI |
| Ps356p | |
| Gams-64 | |
| 03.00ctbbb2anus14ac5.000 | |
| 4511bhxxabaa53 | |
| D3w30dnyc56 | |
| Ss50105001 | 1/2 DS 3P 120V/60 |
| Cwj12501 | |
| Pk1.50/1.00 | |
| 05r013ac | |
| Ps109p | |

| |
|--|
| 39-860-0072-03.00-4rlp-9-1.500 |
| Ps808p |
| Ps4037166cp |
| H26wxg2b9000cc |
| Hb0wx000xxa |
| Ps401163cp |
| Pvl-C111608 |
| P8l-Md25a5b |
| 33408000 |
| 14r013fa |
| 08f73bc |
| Ss20103701 |
| F36vxbg023 |
| Dsl081cp |
| 4532bhxxdaddxx |
| P3hka00ml |
| P3nra9pbnn |
| Ps1101 |
| 14r113fc2 |
| W172pl-5-4 |
| 01.50dsrm1.500 |
| 422ca011a83 |
| D1vw20bnywf-72 |
| VI25 |
| 1.25dxpsr03.0 |
| Kmv19/43 |
| 10z-2-Fa32n50-S |
| 15150667 |
| 3.25cj2ma |
| L0058179c |
| F65-Bv3 |

| |
|--|
| R119-08ck/M2 |
| H1e65bg3b9000cb |
| Ccp-012d |
| H32vxbg0b9b |
| 01.50-H2mau14a-2.000 |
| Ps738p |
| Pzm-L199-Each |
| Rg04ma0101 |
| Pxv-F131-2 |
| 02.00ch2au18ac-2.500 |
| Kv943 |
| 02.00-Cj2maus14ac-15.000 |
| 0200-Cbc4mabu34ac-14.000 |
| Kv1945 |
| Pwr-L1466 |
| Ss40103701 |
| Pxbb3111ba4 |
| Ps243 |
| P8l-Md25a5 |
| C41-40-16-S |
| Ps618p |
| O4r118ea-Gn |
| K122014 |
| C64spk81/4 |
| P31pa92ad2vd1a |
| C0d300-40s |
| 150-19-Dx |
| Wp59292-1 |
| P1d-S050mc-0150ntnnn |
| P1k-S100/S32861 |

| |
|---|
| E20a11000 |
| H1165bka23b |
| Ps511p |
| Ssa40123701m1b |
| Ps3727000p |
| C64pb12-3/8 |
| Pjlp02-201-70 |
| 520008050 |
| P5t-J025dhse125 |
| 2-223 |
| P5t-J040dhse075 |
| 02.00-Cf2aus14c-13.000 |
| L7352810249vxba |
| P04146 |
| Ps351165cbp |
| 4m-C4l-1-Bn-B |
| 32-Cfrcnuc/24.160 |
| 02.00dxpsrbv002.000 |
| P5l-Tl020h5aanhn-0080-A |
| Ps5387 |
| A81b2n-2.00-1.00-063-N110 |
| H1ewxbg2b9000fb |
| N3556804553p |
| 2.00-Dxpsr-1.000 |
| C40-80-25-S |
| P5t-H025dhsd050 |
| 9n600sf |
| F5e65bgc19a |
| Pk2502a001 |
| 05r016ac |

| | |
|--|-------------------------|
| 01.06-Dxpsrm-3.000 | |
| G4114-0153 | |
| T200-25h2-F01 | |
| Ps1273 | |
| Ctsk050 | |
| Wd432723a | |
| Hbevxbg0g9a | |
| 02.00-4rlpv-4-1.000 | |
| Bl1hm13nbb4900a | |
| Cbb3ll33c | |
| 01.50-Dpsr-4.000 | |
| 8.00f3tku-X-9.00 | |
| 0150h2mau14-36.000 | |
| 6v2400030f-100 | ROTARY ACTUATOR |
| Ps507p | |
| Ps112 | |
| R119-04d/M1 | |
| Cv101 | |
| Pkh-Pr152h0001 | |
| Vg25-Erc | |
| T4f2b4-R0029 | SERVO MOTOR 5.2AMP 170V |
| 06r113ab | |
| H11vxbg023d | |
| 437e | |
| Hhb2087501a1 | |
| 02.50cbb2mau14ac-3.000 | |
| C41m-125-32-50 | |
| 8204-0460-67 | |
| F5a00002 | |
| D1vw20bnywf-75 | |
| 6v5100010f-095 | ROTARY ACTUATOR |

| | |
|---|----------------------------|
| Ltr153-0450903fpax13mvc09 | |
| Ss20205001 | |
| Gg20025b01m01 | |
| 06l12be1 | |
| Wp559424-A | |
| 6v5200010f-275 | ROTARY ACTUATOR |
| 422ca711d83 | |
| C41-S040mc-0050 | |
| P1d-T063ms-0050 | |
| 2341nakbjnm1 | |
| Psk-P5t50 | |
| 16trlu | |
| Wd415184a | |
| P1j-S020ds-0015 | |
| Et032b08 | |
| P3nra96bnn | |
| Ptr202-180p-Xb22-C21 | ACTUATOR ROTARY 250PSI-MAX |
| 02.50-Ccbmalus33c-5.500 | |
| 2.00dxpsry02.50 | |
| B612abh53ab | |
| F31vxbg023a | |
| 858734 | |
| Pk3202a001 | |
| D406729 | |
| Pk3254ma01 | |
| Wd452855 | |
| H25vxbg023b | |
| H15vxbg023c | |
| Ps110p | |
| 4510bf20abbb53 | |

| | |
|--|----------------------|
| PI25 | |
| Wd498896a | |
| Xlr08-14bj-B | REACH SLIDE 100 PSI |
| B3v0bb549c | |
| 0844-07 | |
| Pg00009363 | |
| 02.00-Cd2au14ac-6.000 | |
| B521adb49c | |
| 35-150-42c1 | |
| 6c10-025x8 | |
| Km-C04l-1-V-Ss | |
| Nh8/Pks2-080b | |
| 936708q | |
| B203l | |
| 33s2afa53a | |
| F75-02wj | |
| 71315sn2kn00n0c111q3 | |
| 01.12-4rlp-9-0.500 | |
| Ps146 | |
| 10f11ec | |
| Wd526064a | |
| Hbt15-05acj1td-B | |
| W169pln-6-4 | |
| 9126-3443-01 | |
| 3-156-900 | |
| G4210-0153 | |
| B5h1bb549c | |
| A3n0116d1k | |
| 02.50cbb4mau14ac-3.000 | |
| Hbt15-04acj1td-B | H-BODY SLIDE 150 PSI |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ss60103701 | PNEUMATIC VALVE 3/8 DS 3P 120V/60 |
| Bk02504ma1 | |
| P5t-J020rhsn025 | |
| H1e66bg2b9000fb | |
| Wp586694 | |
| Hf31h5vq | |
| Hhb4005001 | |
| P1j-S032ds-0025 | |
| C41-S050mc-0080 | |
| Pvl-C111419 | |
| 44y3ey3-Ssr | |
| P3nfa96dsm | |
| Dx2-621-771j | |
| P3n-La-98lsh | |
| R-10-04 | |
| .75dpsrv02.0 | |
| 6-2-Dbz | |
| 422ca411d23l | |
| Pk402hll-01 | |
| 7k03n7 | |
| 06r318acr | |
| Hhb20-06aete-B | BASE SLIDE 150 PSI |
| 0.200-C2maus14a-6.000 | |
| Hf31l3vq | |
| 01.50-Dxpsrmb-2.000 | |
| H31vxbh023c | |
| 5er-08m-20s4-X | |
| Pxbb1011bc2 | |
| Hbnvxbg023a | |
| Ccs024d | |
| 14r013ea | |

| |
|--|
| 12f31ec |
| V402p-2-2 |
| 872480100 |
| 0r50 |
| 0r50b |
| 1.06-Kkdxsr-12.0 |
| 1.06dxpsrmy06.0 |
| 02.00ch2au18ac3.250 |
| Au-2457-Fk |
| 01.12-Knlp-33 |
| 2.5nlpe01.0-Aa |
| K022111 |
| Pk252hll01 |
| 04r011fa |
| H1216bg2b9266fb |
| 51r126ra |
| 93.25-Cf2mau34ac-9.000 |
| 06l11bc |
| S75b |
| H1ewxbg619000fb |
| 04.00-J2ma3u18a-5.000 |
| Msp-1-60 |
| Plj-S050d5-0010 |
| 01.06dxpsrs2.000 |
| 01.12uslu163.000 |
| 20r113gc |
| K092066 |
| Kmv9/43 |
| 1.12x2.00 |
| 3.25-Cj2mai14ac-1 |

| | |
|--|-------------------------|
| 03.00-Nlp-9-0.750 | |
| 3.25-Cj2mau14ac | |
| 4.00cj4ma3u14a25.00 | |
| C64pb12-1/4 | |
| 2147900 | |
| 02.50-Cc2maus14ac-10.000 | |
| Dsl082cp | |
| H8c | |
| Ps2982b42p | |
| P1m025cfdma6b025 | |
| Wp582761 | |
| Ptr153-090-180l-Rb21m-C | ROTARY ACTUATOR 250 PSI |
| Cc9425b | |
| 1.25dxpsr06.380 | |
| 431-6 | |
| F65-Bv2 | |
| H8-65 | |
| Efs-24 | |
| Ma225 | |
| P1j-S020ss-0010 | |
| Ps401115ccp | |
| 50cfmdrcduc/18.00 | |
| Ws020cnfx | |
| C41m-50-20-125 | |
| 430010538 | |
| C337m1 | |
| 02.50-Bb4maus14a-6.000 | |
| B713bdh53a | |
| Wd498774a | |
| B31vbb553c | |

[01.50-Knlpb-9-9-2.00](#)

[Ps110](#)

[P5t-J016rhsn050](#)

[P6972801](#)

[T21025d2f01](#)

[01.12-Nlp-9-0.500](#)

[7221gbn64n00n0d4d1p3](#)

[2.00dxpsrby06.0](#)

[C41m-50-20-80](#)

[Rs423](#)

[Rk118x20y](#)

[H12vxxq0b9d](#)

[H1565bg39166cb](#)

[Dsl081c](#)

[C1325](#)

[H21vxlk023b](#)

[01.50-Cf2mlus14ac-11.000](#)

[Pid4g100mc-0250nbnnn](#)

[Ps1e296701f](#)

[Plj-S040ds-0010](#)

[L071320400](#)

[PI25a](#)

[H2ewxbg2b9000fb](#)

[Ltr151-1803f-Ab12v-C](#)

[Wd529396a](#)

[11f11ea](#)

[P2e-Ks31f0](#)

[6ff6-B](#)

[5er-08m-24sg](#)

[02.50-F2mau14-16.000](#)

[02.50bb2anu34a3.00](#)

| | |
|---|------------------|
| Wd543025a | |
| Ps4137166p | |
| Gg20225b01 | |
| 04l10ba | |
| B522000xxc | |
| Ps353100bp | |
| 01.12.Nsu16-0.500 | |
| Ccj1137b01 | 3/8 VALVE 120/60 |
| 04.00.Cbb3ma3u14ac-2.00 | |
| 7221gbn4vn00d100c2 | |
| 1.06dxpsrby01.0 | |
| 33400105p | |
| 200dsr010 | |
| 430090143 | |
| 4530bhxxaaae53 | |
| 4050-3 | |
| Al11323bgw4900a | |
| C41m-40-16-50 | |
| P1d-L032mc-0075n1nnn | |
| 820vsn08t63ebh000 | |
| 07e35a13ac | |
| 33s2afasua53 | |
| 02.50-J2maus19a-2.000 | |
| 2.00bb3ma1u14ax4.50 | |
| P1a-S016ss-0015 | |
| 07r213ab | |
| Pk250pk001 | |
| P32fa93egmn | |
| P1209601 | |
| H8c-Co-C3 | |

[8.00cbe4mau14acx1.00](#)

[296c-5-4](#)

[4501ahxxdaddxx](#)

[159f-4-4](#)