

Remco (Regal) - (Formerly Ao Smith)

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i
kapı teslim fiyat ve
teslim s¼resi i¼eren
teklifimizi almak i¼in
info@yursat.com.tr e-
posta adresine baŐvuru
yapabilir ya da ayrıntılı
bilgi i¼in +90 224 240 03
04 numaralı
telefonumuzdan bizlere
ulaŐabilirsiniz.
**Remco (Regal) -
(Formerly Ao Smith)**
Markası, tedarik s¼resi
i¼in l¼tfen bizimle
iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Remco (Regal) -
(Formerly Ao Smith) T¼rkiye
Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi
deĐildir. Firmamız sipariŐ
durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde
sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi
sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen
¼zel marka adları ve ticari
markalar ilgili sahiplerinin
m¼lkiyetindedir, talep durumunda
kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
644108-4-01	
3vh 100 LI	
6ua Uc17039/F Mod Aa1r5160k 240v 50hz 0.75a 2700 Rpm	
De2f6104k Alternative Remco 48-4- 100/2ds	
Hd46gk460	
(F4-S1-A1), P/N 8901-1 /	
Ser.048106m	
Aa1r5160k	

Remco (Regal) - (Formerly Ao Smith)

YURSAT yedek par¼a tedariki yapan bir Őirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deĐildir.

Ser.11u U/Mod.Ja2m440n
517153-0-91
Single Motor Fan For F42ds8a01
F42ds8a01, Single
Den-40
Ajrm35hd
Uc17039/F Mod Aa1r5160k 240v 50hz 0.75a 2700 Rpm Obsolete/ Replaced By 33-2-35adv
327p665 (Oem)
Ser 12ma Uc17039/F
512059-1
Motor Fan, Double Shaft For F42ds8a01
Aa1r5160k Replaced By 33-2-35adv
07408gb Uc17039, Mod Aa1r5160k 240v, 50hz, 0,75aa, 2700 Rpm Replaced By 33-2-35adv
S 548c54c28
Model:2624d
12407gb Uc17039, Mod Aa1r5160k Obsolete, Replaced By 33-2-35adv
F42ds8a01
33-2-35ad
S/N Uc 4833/F
48-4-100/2ds
9sa Uc17039/F Mod Aa1r5160k.
644106-4-01
22343700
Je1f034ns , 33-2-100atefv
33-2-35adv
Del-10
33-2-100atefv
Mod Aa1r516ok

[7-181793-21](#)