



Texas Instruments

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Texas Instruments Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Texas Instruments Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| rn | Aıklama |
|---|--------------|
| TXB0108RGYR | |
| TPS79225DBVT | |
| P/N: 5962-1022101VSC | TPS50601-SP, |
| 10AT313-03-6 - SENSATA 02703-2454 | |
| 1N4148 | |
| 1N4753A | |
| 2N4922 | |
| 3126138 | |
| 41AA1600E | |
| 485-3297 | |
| ADM2483BRW | |
| CD40106BE | |
| CDCV304PWR | |
| DS90UH949TRGCRQ1 | |
| L78L33ACUTR | |

| |
|------------------------------------|
| LF353N/NOPB |
| LM35DT/NOPB |
| LM50CIM3/NOPB |
| LM78L05AIM/NOPB |
| LMC555CN/NOPB |
| LMX2594EVM |
| MAX14626ETT+ |
| MAX9944 |
| MSP430F2272TRHAR |
| MSP430F5418AIPN |
| OPA4330AIPWR |
| OPA4330AIRGYT |
| REF3125AIDBZR |
| SN65HVD20 |
| SN74ABT245BDW |
| SN74HCS14DR |
| SN74HCS20DR |
| SN74HCS7002DR |
| SN75175D |
| SNJ5406W |
| STM32F103RBT6 |
| TDP142IRNQT |
| TMS320VC5402PGE100 |
| TPD1E10B06DPYR |
| TPD4E02B04DQAR |
| TPS54620RGYR |
| TPS74401MRGWREP |
| TPS76325DBVT |
| XTR115U |
| TMS320F28388DZWT |
| TMDX654IDKEVM |
| SN74LVC2G14DBVR |
| TLV3502AİDCNT |
| TPS2052BDRBT |
| TPS51200DRC |

| | |
|---|--|
| TI84 Plus | |
| TI-84 Plus Silver Edition | |
| SK-AM62 | AM62x starter kit for Sitara™ processors https://www.ti.com/tool/SK-AM62 |
| PGA900ARHHR | |
| INA828IDR | |
| 43002430 PCB, PIC PHYSICS INTERFACE | |
| 43001210 PHYSICS SIGNAL PROCESSING BD | |
| SNJ54HC368J | |
| CD4046BF3A | |
| LM111H | |
| SNJ54HC368J | |
| CD4046BF3A | |
| LM111H | |
| 595-ISO1211DR | CUST PN: MFR PN: ISO1211DR Single-channel Isola TI Digital Isolators RoHS: Compliant |
| TMDX654IDKEVM | AM65x industrial development kit (IDK) TI TMDX654IDKEVM industrial development kit revision 2.0 |
| 595-UC2843AD8TR | CUST PN: MFR PN: UC2843AD8TR Current-Mode PWM Con TI Switching Controllers |
| ADS1243-HT | 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER |
| TI TMDX654IDKEVM | industrial development kit revision 2.0 |
| MCF8316 EVM | |
| 296-21812-1-Nd | |
| Sn74ls08dr | |
| 560-2122 | |
| Pm-1000-Std | |
| Snj5514 | |
| Opa2209aidr | |
| 296-18334-Nd | |
| Snj55462jc | |
| Lm2991s | |
| Uc3706n | |
| Ppx:500-2103 | |
| Ppx:500-5013 | |
| Ds8921n | |
| Bq76940evm | |
| Dcv010515p | |

| |
|---|
| Max3232cd |
| 296-19366-1-Nd |
| Lm111h/Nopb |
| Ads7816p |
| Cd4067bm |
| Hk 02zb 028a |
| Ppx:505-4532 |
| 525-1102 |
| Fairchild Lf156h/Nopb |
| 2459154-0007 |
| Ina128u |
| Tmp431-Adgkt |
| 54Iso8 |
| D38999/26wb05sn |
| Ev2400 |
| Sn54ahc08d |
| 9614(Dual Differential Line Driver, Dip16 |
| Lmp7721maevalmf/Nopb |
| 296-22895-1-Nd |
| 4cr-3-700 |
| Ps8002f0074022007 |
| Sm320vc33pgea120ep |
| Pt6302a Obsolete, No Replacement |
| Ads42lb49irgc25 |
| Tms3621anc |
| Uc2844adg4 |
| Ppx:500-5012 |
| 5ti5500 |
| 5005016 |
| Til309 |
| Til311 |
| 28509-5 |
| Lm7905ct |
| Dcv010505p |
| 50021511 |
| Bq2201pn |

| |
|---|
| T1-5130 |
| Sn 74ls138n-3-To-8 Line |
| 505-6508 |
| 296-19003-1-Nd |
| Ba Ii Plus Professional |
| Hct251m |
| Til308 |
| Sg3524bbdw |
| 505-6660 |
| D38999/26wd18s |
| Tl601cp |
| Sn74ls04dr |
| Cd4093be |
| Opt301 |