

Thomas

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Thomas Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Thomas T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|--|---------------------|
| Centri 776 SEK 2800rpm | |
| Centri 776 NEK 1400rpm | |
| CENTRI 776 SEK INOX | |
| 776 sec laundry spinner | 776 197 |
| 20251765 | |
| 777555-81 | CENTRI 776 SEK INOX |
| 2107v | |
| 1210001 | |
| Btk 2806-2.6 | |
| Flexible Disc Coupling, Size 996 | |
| Btk 3610-5.3 | |
| 20252112 | SNR: 31802548 |

| |
|--|
| 1130001 |
| 617cd22 |
| 20252736 |
| Model: 2750tgh152/48-221 |
| Repair Kit For 327cdc56 |
| 2750tghi52/48 |
| Typ 203 203004 |
| Cast Iron Housing For Model 275 |
| Flexible Disc Coupling, Size 726 |
| 038218(5quot;) |
| 80110106 |
| Anr:20252736 Snr:00325581 |
| 2668n44xntlsxx (To 2668cgghi32/32-487-B) |
| 319cdc56/12-164w, By 3191250irlsce |
| 624784 |
| Btk 2510-5.3 |
| Sk2750 |
| 520cl75 |
| Sk669 |
| Anr 141 00329 |
| Btk 3210-5.3 |
| Btk 4512-5.3 |
| 327cdc50/24 |
| Membrane For Pump 2119vcdu18 |
| Valve Group For Compressor 520cl 75-561a (- Is 520cl75) |
| Repair Kit For 2668cgghi32/32- 487-B |
| 2030067 Oltage. 25v-50hz Code. C79451a3494b10 Snr 13204608 |
| 70120007 (Obsolete - No Replacement) |
| 2668cgghi32/32- 487-B |

| |
|--|
| 2119vcdu18 |
| Btk 2806-5.3 |
| 327cdc56/12 A (, By 3191250irblsce) |
| 776 Sek |
| Btk 3210-2.6 |
| 319cdc50 |
| 520cl5 |
| Sk2668 |
| G12/01eb |
| 107cab18 |
| 2025-1352 |
| 2750tghi5248-402 G |
| Btk 2505-2.6 |
| Diaphragm Set For Asf 7015zvdp/2,5/V/Dc |
| 1420 |
| Hygiene Box System For Model: Genius S1 |
| 3192450irblsce |
| Repair Kit For 2668cghi3232-487 |
| 319cdc56/12 |
| Typ 203 203001 |
| 3191250irblsce |
| Art. No: 12100004 |
| 327cdc56/12 Wob-L Piston-Obsolete, Replacement 319120irblsce |
| 611133-S |
| 327cdc56/12 |
| Btk 4010-5.3 |
| 319120irblsce |
| Felt For 2750th 5248-402g |
| 327cdc50/24 24v 9,5a |

| |
|---|
| 624784(Included Onely In Sk2750tl) |
| 04310649 |
| 689cghi44 |
| Art-Nr: 2030067 Voltage: 25v 50hz Code: C79451a3494b10 Snr: 11800162 |
| 038218 |
| T-104na |
| Sk2750tl |
| 3191250irlsce |
| 8011zvp-35 |
| Super-Trad300-Ao-Cn-Evolution |
| 337cdc56/12(Obsolete-Replaced By- 3191250irblsce) |
| Service Kit For Sk2668-48 |
| 7006-0051 |
| G12/04eb |
| Btk 5016-5.3 |
| Btk 3610-2.6 |
| 007mb1943-3aa00 |