



## Wilspec

Garanti: 12 ay

Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

**Wilspec** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Wilspec T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	Aıklama
<a href="#">10822B1-504-0023-S1-RB</a>	PRESSURE SWITCH 12-9,6 BAR NC à HR
<a href="#">10822B1-504-0022-S1-RC</a>	PRESSURE SWITCH 9-7,6 BAR NCH àHR
<a href="#">HM200-684-0021Y</a>	
<a href="#">10-27EHR200-813-0002</a>	
<a href="#">10-40EHR200-813-0001</a>	
<a href="#">200-684-0021</a>	
<a href="#">99154009</a>	
<a href="#">99550153</a>	
<a href="#">99550200</a>	
<a href="#">99550201</a>	
<a href="#">C005507</a>	
<a href="#">C013296</a>	
<a href="#">CA440-40RM-173</a>	
<a href="#">DS200 151-0007 oem</a>	
<a href="#">DWFK12</a>	
<a href="#">DWK30</a>	
<a href="#">GMCP-B1360713</a>	
<a href="#">HC100-947-002 OEM</a>	
<a href="#">HC10611C0-684-0002</a>	

<a href="#">HC250-574-0005</a>
<a href="#">HC250-574-0007</a>
<a href="#">HC400-684-0010</a>
<a href="#">HC400-684-0010 13-08-E HC10611A4</a>
<a href="#">HC400-684-0010 15-18-E</a>
<a href="#">HC400-684-0010 DWFK</a>
<a href="#">HC400-809-0020</a>
<a href="#">HC400-809-0029</a>
<a href="#">HC400-809-0031</a>
<a href="#">HL11011C0-598-0004</a>
<a href="#">HL1101C0-598-0004</a>
<a href="#">HM 200-809-0034</a>
<a href="#">HM10611C0-684-0021</a>
<a href="#">HM200-256-008</a>
<a href="#">HM200-684-00</a>
<a href="#">HM200-684-0021 12-51-E HM10611C0</a>
<a href="#">hm200-684-0021 14-01-e</a>
<a href="#">HM200-684-0021 DBK</a>
<a href="#">HM200-684-0021 HM10611C0</a>
<a href="#">HM200-684-0021, 17-46-E</a>
<a href="#">HM200-809-0033</a>
<a href="#">HR10811A3-673-0003</a>
<a href="#">HR10811A3-673-0003 15-21E</a>
<a href="#">HR10811B3-673-000</a>
<a href="#">HR10811B3-673-000 15-25E</a>
<a href="#">HR200-537-0004</a>
<a href="#">HR200-600-0003</a>
<a href="#">HR200-600-0006 07-43-E</a>
<a href="#">HR200-684 0008</a>
<a href="#">HR300-158-0001</a>
<a href="#">HR400 598-0005</a>

<a href="#">HR400-809-0004</a>
<a href="#">HS 100 11-0011</a>
<a href="#">HS 200 -21-0013</a>
<a href="#">HS 200 -21-003</a>
<a href="#">HS100-11-0025</a>
<a href="#">HS100-22-0001</a>
<a href="#">HS100-22-0002</a>
<a href="#">HS100-22-0017</a>
<a href="#">HS10502F3-600-0046</a>
<a href="#">HS10822E3-696-0001</a>
<a href="#">HS200-124-001</a>
<a href="#">HS200-21-0001</a>
<a href="#">HS200-21-0005</a>
<a href="#">HS200-22-0005</a>
<a href="#">HS200-302-0003</a>
<a href="#">HS200-302-0005</a>
<a href="#">HM 200-809-0034 NC</a>
<a href="#">HM10611CO-684-0002</a>
<a href="#">HR10611D1-762-0002</a>
<a href="#">14-01-E</a>
<a href="#">HM10611C0-684-0021</a>
<a href="#">HC400-684-0010 / HC10611A4-684-0010</a>
<a href="#">HM200-684-0021</a>
<a href="#">Hm200-256-0009</a>
<a href="#">400-809-0030</a>
<a href="#">2 AI5-20-588 Nc 610 500 Psiq</a>
<a href="#">Hr10822b1-504-0023</a>
<a href="#">Hs200-21-0002 And</a>
<a href="#">C013296 Sensor</a>
<a href="#">Hs400-945-0007</a>

<a href="#">Hs200-302-0003 Drucksensor</a>
<a href="#">Hr 30001b7 - 506 - 0001</a>
<a href="#">Hm200-256-0009 High Pressure Sensor</a>
<a href="#">Hc400-809-0030 Druckschalter</a>
<a href="#">Hs100-22-0011</a>
<a href="#">Dt 100-256-003</a>
<a href="#">Hc400-684-0010 Obsolete</a>
<a href="#">Hr 10811a4-598-0006</a>
<a href="#">Hs300-28-0034</a>
<a href="#">3200-302-0003 Pressure Sensor</a>
<a href="#">Hm200-684-00 25 Bar.12-41- Ehm10611c0</a>
<a href="#">Dt100-256-0003</a>
<a href="#">Hs100-22-0010</a>
<a href="#">Hc400-809-0030 Relais</a>
<a href="#">Dt100-256-0003 Low Pressure Switch</a>
<a href="#">Hr200-811-0001</a>
<a href="#">4130.138.26 (44ps17-0043 R404a)</a>
<a href="#">Hc250-574-0007 Ventil</a>
<a href="#">2 AI5-40-588 No60 90 Psig</a>
<a href="#">10-27ehr200-813-0002 Niederdruckschalter</a>
<a href="#">Hc400-809-0030</a>
<a href="#">Hs100-900-003</a>
<a href="#">Dwk30 Drucksensor</a>
<a href="#">Hl10611c0-598-0008</a>
<a href="#">Hr10811?3-673-000</a>
<a href="#">?? 200-809-0034 Nc Druckschalter 28 Kg/Cm2 Iap 14-07-E</a>
<a href="#">C005507 Sensor</a>
<a href="#">Dt100-256-0001</a>
<a href="#">Hr200-600-0001</a>

<a href="#">Hc400-809-0030 Pressure Switch</a>
<a href="#">Hr200-537-0006</a>
<a href="#">10-40ehr200-813-0001</a> <a href="#">Hochdruckschalter</a>
<a href="#">Hc10611a4-684-0004</a>
<a href="#">Rv104a46az</a>
<a href="#">Hr300-158-0011</a>
<a href="#">Hs100-916-002</a>
<a href="#">Dt100-256-0001 High Pressure Switch</a>
<a href="#">Hc250-574-0005 Ventil</a>
<a href="#">0188137</a>
<a href="#">Hs400-945-0017</a>
<a href="#">Ct-2xq04gg</a>
<a href="#">Hr10811?3-673-0003</a>
<a href="#">44ps17-0043 300-230047r06</a> <a href="#">4130.138.26</a>
<a href="#">Hc400-809-0031 Pressure Switch</a>
<a href="#">Ca440-40rm</a>
<a href="#">Hc10611a4-684-0010</a>
<a href="#">Hr11011a4-598-005</a>
<a href="#">Ct3xq04cg</a>
<a href="#">Hr200-600-0004 Obsolete</a>
<a href="#">Hr200-600-0006/Dwk25 20bar Oem,</a> <a href="#">Obsolete</a>
<a href="#">Hr11011a4r003</a>
<a href="#">Hr400-598-0001</a>
<a href="#">Hr200-504-0022</a>
<a href="#">Hs200-21-0005 And</a>
<a href="#">Hr400-809-0003</a>
<a href="#">Hm200-32-0001</a>
<a href="#">Hr400-809-0004 Pressure Regulator</a>

[Dt 100 256 0003](#)

[Hr200-600-0003 Obsolete, Replacement  
For 250 Pcs Only](#)

[Ca370-60r](#)

[Hr200-504 00323 Dwk12,11-35e Hr108  
22 31](#)